


호남고속선 죽산교_213(74.559~74.566km, S43-2)

74K566


74K559



(아) (0.0001)

(후보)

PCL상 2배



T2
**(0_T
0_H)**

(악향)

순번	성명	성	연령	비고	순번	성명	성	연령	비고
1	강계부 군열	0.3 m	0.3 m		55				
2	강계부 군열	0.3 m	0.3 m		56				
3	강계부 군열	0.3 m	0.3 m		57				
4	강계부 군열	0.3 m	1.6 m		58				
5	강계부 군열	0.3 m	1.6 m		59				
6	강계부 군열	0.3 m	0.3 m		60				
7	강계부 군열	0.3 m	1.6 m		61				
8	군열	0.1 m	0.4 m		62				
9	파손	0.1 m	0.1 m	신규	63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행사	영역	영역	영역	사	과업 책임자		장	아	지	구분
						과업 책임자	과업 책임자				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	김원강 김경기 문은석	조민	~	0220 (0.3mm이하 : 흑색)	점목도상판리	채료판리	~
							~	0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상	철판노출	~
							~	0620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 슬럼프	~
							~	1020 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음판리, 종판리	~