


호남고속전주산업코-309(75.199~75.206km, S62-3)

75K206


75K199



가
(아
0앞
)

(아
오)

PCL상 2배



12월 0주

(상행)

연번	산	목	연장	비고	연번	산	목	연장	비고
1	군열	0.1	mm	0.7 m	55				
2	군열	0.2	mm	0.65 m	56				
3	군열	0.2	mm	0.7 m	57				
4	군열	0.2	mm	0.7 m	58				
5	군열	0.1	mm	0.65 m	59				
6	군열	0.1	mm	0.7 m	60				
7	군열	0.1	mm	0.7 m	61				
8	장계부 군열	0.3	mm	0.8 m	62				
9	장계부 군열	0.3	mm	0.3 m	63				
10	군열	0.1	mm	0.7 m	64				
11	군열	0.1	mm	0.7 m	65				
12	군열	0.1	mm	0.4 m	66				
13	군열	0.1	mm	0.4 m	67				
14	군열	0.2	mm	0.6 m	68				
15	군열	0.1	mm	0.4 m	69				
16	군열	0.1	mm	0.4 m	70				
17	군열	0.1	mm	0.4 m	71				
18	군열	0.1	mm	0.4 m	72				
19	군열	0.1	mm	0.4 m	73				
20	장계부 군열	0.3	mm	1.0 m	신규	74			
21	장계부 군열	0.3	mm	1.0 m	신규	75			
22	장계부 군열	0.3	mm	1.0 m	신규	76			
23	장계부 군열	0.3	mm	1.0 m	신규	77			
24	장계부 군열	0.3	mm	1.0 m	신규	78			
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	이		영			
									관	인		장	아	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역					(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토인안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복영	간 윤강 김 경 기 문 은 석 기	영				
											관	인	장	아
											관	인	장	아
											관	인	장	아
											관	인	장	아
		0220	(0.3mm이하 : 흑색)		점목도상판리		재료판리							
		0420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		망상		철근노출							
		0620	(0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)		박리, 박락, 파손		누수, 습윤부							
		1020	(1.0mm이상 : 분홍색)		백태		시공이음판리, 종판리							