


호남고속선 중리교_40 (75.972~75.979km, S8-4)

75K972

75K979

8 SPAN - 4



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.7 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	균열	0.3 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.3 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
12	균열	0.2 mm	0.5 m		66				
13	균열	0.2 mm	1.2 m		67				
14	균열	0.2 mm	1.2 m		68				
15	균열	0.2 mm	1.2 m		69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

가
(아
0아)

(아
이
원)

T2
(0₊, 0₊)

$$\begin{pmatrix} 0_{\mathcal{U}} \\ 0_{\mathcal{W}} \end{pmatrix}$$

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	단
						제 1 차	제 2 차		
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 원 강 김 경 기 문 준 석	관	관	관	관
						0220	(0.3mm이하 : 흑색)	점도도상판리	재료판리
						0420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상	철판노출
						0620	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 슬럼프
						1020	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음판리, 종판리