

호남고속전동리코_151 (76.735~76.742km, S30-5)

76K742

30 SPAN - 5

76K735

PCL 50 ㎜

--

TCL	TCL상
-----	------

TM.275.3

TM.043.4

☐

한글

(아와
0호)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TCL 公司	TCL 集团
--------	--------

PCL 상용

5.0-0.3

TCL	TCL
상	상
매	매

1/0/1

T2
(주요)

(주)한화

[illegible]

TM.268.3

TCL 40	TCL 40
TCL 40	TCL 40

	0.3	0.3	-0.1

9°C

PCL상표

P30

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.7 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.7 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.7 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.3 mm	0.8 m		63				
10	균열	0.3 mm	0.8 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.6 m		70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	종업원명	종업원사	종업원		종업원
				이복영	강민기 윤성기	
한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국타이어산업연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	강민기 윤성기	0.220 (0.3mm이하 : 황색) 0.420 (0.3mm초과 ~ 0.5mm이하 : 녹색) 0.620 (0.5mm초과 ~ 1.0mm이하 : 적색) 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	점검대상관리
						양정
						불규칙출
						누수·흡수부
						변리(배락, 파손)
변태						
오염						
시공이음관리·측면관리						