

호남고속선종리교_158 (76.784~76.791km, S32-2)

TM 261.4		TM 094.3		TM 084.4	
PCL상면	TCL상면	PCL상면	TCL상면	PCL상면	TCL상면
76K784		76K791		32 SPAN - 2	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	

구분	내선	목	연장	비고	구분	내선	목	연장	비고
1	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		55				
2	근열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	근열	0.1 mm	0.7 m		57				
4	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		58				
5	근열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	근열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		61				
8	근열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	근열	0.1 mm	0.3 m		63				
10	근열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		65				
12	근열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	강제부 근열	0.3 mm	0.3 m		67				
14	근열	0.1 mm	0.3 m		68				
15	근열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	근열	0.1 mm	0.9 m		70				
17	근열	0.1 mm	0.2 m		71				
18	근열	0.3 mm	0.8 m		72				
19	근열	0.2 mm	0.8 m		73				
20	근열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	근열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	근열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	근열	0.1 mm	0.5 m		77				
24	근열	0.2 mm	0.8 m		78				
25	근열	0.2 mm	0.8 m		79				
26	근열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	근열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	근열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	근열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	근열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	근열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	근열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	근열	0.1 mm	0.4 m		87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사명	종업원명	종업원사	종업원		종업원
				종업원명	종업원사	
한국철도공사 KOREA RAILROAD	홍남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국타이어산업연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	강민기	0220 (0.3mm이하 : 황색) 0.420 (0.3mm초과 ~ 0.5mm이하 : 녹색) 0.620 (0.5mm초과 ~ 1.0mm이하 : 적색) 1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	점검대상관리 양성 불합수출 배리(배락)판 배대 양영 시공이음관리(총관리)