

호남고속선영제1교_52(77.412~77.419km, S11-2)

[illegible]

시	행	사	공	역	명	공	역	사	구간	
									좌 역 앞 좌 역 뒤	우 역 앞 우 역 뒤
한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역										
(주)한국구조물안전연구원										
(주)한국토인안전연구원										
(제)한국건설품질연구원										
이 복 영										
각 역 앞 지점										
좌 역 앞 지점										
우 역 앞 지점										
구간										
0.220 (0.30m)차 : 황색									원목도상판리	
0.420 (0.30m초과 0.50m)차 : 청색									양상	
0.620 (0.50m초과 1.00m)차 : 적색									바리, 바리 파손	
1.020 (1.00m)차 : 분홍색									변태	
0.220 (0.30m)차 : 황색									재로판리	
0.420 (0.30m초과 0.50m)차 : 청색									철판노출	
0.620 (0.50m초과 1.00m)차 : 적색									누수습윤부	
1.020 (1.00m)차 : 분홍색									시공미흡판리, 총판리	