



13. B37_강정고가

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	17.9 ~ 30.5℃


B37_강정고가_1(1 SPAN -1)




B37_강정고가_2(1 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_3(1 SPAN -3)




B37_강정고가_4(1 SPAN -4)




B37_강정고가_5(1 SPAN -5)




B37_강정고가_6(2 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_7(2 SPAN -2)




B37_강정고가_8(2 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_9(2 SPAN -4)




B37_강정고가_10(2 SPAN -5)




B37_강정고가_11(3 SPAN -1)




B37_강정고가_12(3 SPAN -2)




B37_강정고가_13(3 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_14(3 SPAN -4)




B37_강정고가_15(3 SPAN -5)




B37_강정고가_16(4 SPAN -1)




B37_강정고가_17(4 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_18(4 SPAN -3)




B37_강정고가_19(4 SPAN -4)




B37_강정고가_20(4 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_21(5 SPAN -1)




B37_강정고가_22(5 SPAN -2)




B37_강정고가_23(5 SPAN -3)




B37_강정고가_24(5 SPAN -4)




B37_강정고가_25(5 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_26(6 SPAN -1)




B37_강정고가_27(6 SPAN -2)




B37_강정고가_28(6 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_29(6 SPAN -4)




B37_강정고가_30(6 SPAN -5)




B37_강정고가_31(7 SPAN -1)




B37_강정고가_32(7 SPAN -2)




B37_강정고가_33(7 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_34(7 SPAN -4)




B37_강정고가_35(7 SPAN -5)




B37_강정고가_36(8 SPAN -1)




B37_강정고가_37(8 SPAN -2)




B37_강정고가_38(8 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_39(8 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_40(8 SPAN -5)




B37_강정고가_41(9 SPAN -1)




B37_강정고가_42(9 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_43(9 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_44(9 SPAN -4)




B37_강정고가_45(9 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_46(10 SPAN -1)




B37_강정고가_47(10 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_48(10 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_49(10 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_50(10 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_51(11 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_52(11 SPAN -2)



B37_강정고가_53(11 SPAN -3)







외관조사망도 번호
B37_강정고가_54(11 SPAN -4)




시행사	용피명	용역사	과업명		단	종	재		단	종		
			과업책임자	분야별책임자			구	종				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라윤강 김경기 전석기	단	종	 0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리		
							 0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.5/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
B37_강정고가_55(11 SPAN -5)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	재료명		단위	수량	단가	총액	비고
			과업책임자	분담책임자		재료명	재료명					
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 윤석기	구분		0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리		
							0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출		
							0.8/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부		
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리		

외관조사망도 번호
B37_강정고가_56(12 SPAN -1)




호남고속선 강정고가_57(12 SPAN -2)

외관조사망도 번호
B37_강정고가_57(12 SPAN -2)




연번	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	mm	0.4	m				
2	균열	0.2	mm	0.4	m				
3	균열	0.2	mm	0.4	m				
4	균열	0.1	mm	0.3	m				
5	균열	0.1	mm	0.4	m				
6	균열	0.2	mm	0.4	m				
7	균열	0.2	mm	0.4	m				
8	균열	0.1	mm	0.3	m				
9	균열	0.1	mm	0.4	m				
10	균열	0.1	mm	0.3	m				
11	균열	0.1	mm	0.4	m				
12	균열	0.1	mm	0.7	m				
13	균열	0.2	mm	0.4	m				
14	균열	0.1	mm	0.4	m				
15	균열	0.1	mm	0.7	m				
16	균열	0.1	mm	0.4	m				
17	균열	0.1	mm	0.4	m				
18	균열	0.1	mm	0.7	m				
19	균열	0.1	mm	0.4	m				
20	균열	0.2	mm	0.4	m				
21	균열	0.2	mm	0.4	m				
22	균열	0.2	mm	0.4	m				
23	균열	0.1	mm	0.4	m				
24	균열	0.1	mm	0.4	m				
25	균열	0.1	mm	0.4	m				
26	균열	0.1	mm	0.4	m				
27	균열	0.2	mm	0.4	m				
28	균열	0.1	mm	0.4	m				
29	균열	0.1	mm	0.3	m				
30	균열	0.1	mm	0.7	m				
31	균열	0.2	mm	0.4	m				
32	균열	0.2	mm	0.4	m				
33	균열	0.1	mm	0.3	m				
34	균열	0.2	mm	0.4	m				
35	균열	0.2	mm	0.4	m				
36	균열	0.2	mm	0.4	m				
37	균열	0.1	mm	0.4	m				
38	균열	0.1	mm	0.4	m				
39	경계부 균열	0.2	mm	0.9	m				
40	균열	0.1	mm	0.3	m				
41	균열	0.1	mm	0.3	m				
42	균열	0.1	mm	0.4	m				
43	균열	0.2	mm	0.4	m				
44	균열	0.1	mm	0.3	m				
45	균열	0.2	mm	0.4	m				
46	균열	0.2	mm	0.4	m				
47	균열	0.1	mm	0.4	m				
48	균열	0.1	mm	0.7	m				
49	균열	0.1	mm	0.6	m				
50	경계부 균열	0.5	mm	0.9	m				
51	균열	0.5	mm	0.4	m				
52	경계부 균열	0.5	mm	0.9	m				
53	경계부 균열	0.5	mm	0.9	m				

외관조사망도 번호
B37_강정고가_58(12 SPAN -3)




B37_강정고가_59(12 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B37_강정고가_60(12 SPAN -5)


[illegible]

외관조사망도 번호
B37_강정고가_61(13 SPAN -1)




시 행 사	용 도 명	용 역 사	과 업 명		단	재료명		단	재료명	
			과 업 책 임 자	분 담 책 임 자		구 분	수량		단 위	비 고
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라윤강 김경기 윤석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리		재료본리	
					단	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
					단	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
					단	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음본리, 총본리	


외관조사망도 번호
B37_강정고가_62(13 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_63(13 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_65(13 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_66(14 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_67(14 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_70(14 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_71(15 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_73(15 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_74(15 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_75(15 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_76(16 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_77(16 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_78(16 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_79(16 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_80(16 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_81(17 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_82(17 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_84(17 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_85(17 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_86(18 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_87(18 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_88(18 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_89(18 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_90(18 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_91(19 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_92(19 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_93(19 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_94(19 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_95(19 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_96(20 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_97(20 SPAN -2)






외관조사망도 번호
B37_강정고가_98(20 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_99(20 SPAN -4)




시행사	용역명	용역사	과업명칭		구분	재료	
			과업책임자	분야별책임자		재료도상분리	재료분리
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 윤석기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)  0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	침목도상분리  재료분리 
					영역	 0.8/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)  1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	망상균열  철근노출  박리, 박락, 파손  누수, 습윤부  백태  시공이음분리, 층분리 


외관조사망도 번호
B37_강정고가_100(20 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_101(21 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_102(21 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_103(21 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B37_강정고가_104(21 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_105(21 SPAN -5)




시행사	용피명	용역사	과업명		단	종	재		단	종		
			과업책임자	분야별책임자			구	종				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라윤강 김경기 전석기	단	종	 0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리		
							 0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.5/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


외관조사망도 번호
B37_강정고가_106(22 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B37_강정고가_107(22 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B37_강정고가_108(22 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B37_강정고가_109(22 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B37_강정고가_110(22 SPAN -5)

