



4. G48_용암고가_토공노반

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	17.9 ~ 30.5℃


외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_705(99k168~99k178.4)



외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_706(99k178.4~99k188.8)




외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_707(99k188.8~99k199.2)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장		기 재	구 분				
			과 업 장 명 자	장 명 자		구 분 명 자	구 분 명 자	구 분 명 자	구 분 명 자	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 센트리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설평립연구원	이	포	 라  정  기  터	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리		재료본리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근도출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음본리, 총본리	

외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_708(99k199.2~99k209.6)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 차		구 분	자 재				
			과 업 영 역	본 아 별 책 영 역		재료	단위			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 센트리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원	이퍼	라공강 관정기 연착기	기	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리		재료본리	
		(주)한국국토안전연구원				 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상근절		철근도출	
		(재)한국건설평면연구소				 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 슬럼프	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	벽태		시공이음본리, 총본리	

외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_709(99k209.6~99k220)




시행사	용역명	용역사	과업종류		단 제	구분	
			과업책임자	별이별책임자		구분	구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 큰크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영		 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)  0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)  0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)  1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	침묵도상분리	재료분리
							망상균열
							박리, 박락, 파손
							누수, 습윤부
							백태
							시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_710(99k220~99k230.4)



시행사	용역명	용역사	과업참여자		건제				
			과업책임자	분야별책임자					
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라은강 김영기 박조기	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리		재료본리	
					 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	양상균열		철근노출	
					 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
					 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음본리, 총본리	

외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_711(99k230.4~99k240.8)



시행사	용역명	용역사	과업장여자		단 제	과업장여자	
			과업책임자	분리별책임자		과업책임자	분리별책임자
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케고 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라원강 김경기 유석기	① 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색) ② 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색) ③ 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) ④ 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	참목도상본리 망상균열 바림, 박락, 파손 백태	재료본리 철근노출 누수, 습윤부 시공이음본리, 흙본리

T1
(하행)


T2
(상행)


외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_712(99k240.8~99k251.2)

[illegible]


시행사	용역명	용역사	과업참여자		구분	재료			
			과업책임자	분야책임자		구분	구분	구분	구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 원석기	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색) 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색) 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	   	침목도상분리 망상균열 박리, 박락, 파손 백태	   	재료분리 철근노출 누수, 습윤부 시공이음분리, 흥분리

외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_713(99k251.2~99k261.6)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 차		구 분	자 재		
			과 업 담당 자	장 차 담당 자		재료	부속	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 센트리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설평립연구소	이필영	라영강 김정기 전석기	기	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리 	재료본리 
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상근열 	철근도출 
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리,박락,파손 	누수,습윤부 
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	벽태 	시공이음본리,총본리 

외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_714(99k261.6~99k272)




시행사	용역명	용역사	과업장머자		단	제			
			과업책임자	분야별책임자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라영강 김정기 김초기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리	 재료본리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음본리, 흉본리


외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_715(99k272~99k282.4)



외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_716(99k282.4~99k292.8)




외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_717(99k292.8~99k303.2)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		구분	자	
			과업책임자	면담책임자		원	제
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케고 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라원강 김경기 변석기	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)  0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)  0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)  1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	침목도상분리 망상균열 박리, 박락, 파손 백태	 재료분리  철근도출  누수, 습윤부  시공이음분리, 흥분리

외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_718(99k303.2~99k313.6)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장		구 분	자 재		
			과 업 영 역	장		구 분	재료명	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 복선전철도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설평검연구원	이	포	기	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상근절	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 박락, 파손	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	벽태	

외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_719(99k313.6~99k324)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 머 자		단	제			
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자					
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 권크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라영강 김정기 김초기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리

외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_720(99k324~99k334.4)




시행사	용역명	용역사	과업장머자		단	제			
			과업책임자	분야별책임자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라영강 김정기 김초기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리	 재료본리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음본리, 흉본리


외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_721(99k334.4~99k344.8)



외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_722(99k344.8~99k355.2)



외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_723(99k355.2~99k365.6)



외관조사망도 번호
G48_용암고가_토공노반_724(99k365.6~99k378)

[illegible]