



7. B35_부용2고가

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	17.9 ~ 30.5℃


외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_1(1 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_2(1 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_3(1 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_4(1 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_5(1 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_6(2 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_7(2 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_8(2 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_9(2 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_10(2 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_11(3 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_12(3 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_13(3 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_14(3 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_15(3 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_16(4 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_17(4 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_18(4 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_19(4 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_20(4 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_21(5 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_22(5 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_23(5 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_24(5 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_25(5 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_26(6 SPAN -1)




B35_호남고속선 부용2고가_27(6 SPAN -2)




B35_호남고속선 부용2고가_28(6 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_29(6 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_30(6 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_31(7 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_32(7 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_33(7 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_34(7 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_35(7 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_36(8 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_37(8 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_38(8 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_39(8 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_40(8 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_41(9 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_42(9 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_43(9 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_44(9 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_45(9 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_46(10 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_47(10 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_48(10 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_49(10 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_50(10 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_51(11 SPAN -1)




B35_호남고속선 부용2고가_52(11 SPAN -2)




B35_호남고속선 부용2고가_53(11 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_54(11 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_55(11 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_56(12 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_57(12 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_58(12 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_59(12 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_60(12 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_61(13 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_62(13 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_63(13 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_64(13 SPAN -4)




B35_호남고속선 부용2고가_65(13 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_66(14 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_67(14 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_68(14 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_69(14 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_70(14 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_71(15 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_72(15 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_73(15 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_74(15 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_75(15 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_76(16 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_77(16 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_78(16 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_79(16 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_80(16 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_81(17 SPAN -1)



B35_호남고속선 부용2고가_82(17 SPAN -2)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 여 자		단 제					
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자						
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김영기 김석기	단 제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 바락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이용분리, 총분리	


외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_83(17 SPAN -3)

[illegible]

외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_84(17 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_85(17 SPAN -5)




시행사	용역명	용역사	과업종류		단	제	구분				
			과업책임자	별과별책임자			구분	구분			
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라영강 김영기 임조기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박형, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_86(18 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_87(18 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_88(18 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_89(18 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_90(18 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_91(19 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_92(19 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_93(19 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_94(19 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_95(19 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_96(20 SPAN -1)



외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_97(20 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_98(20 SPAN -3)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 담 당 자		구 분	소재지				
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자		구 분	소재지	소재지	소재지	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라영강 김정기 김희기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리		재료본리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근도출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 슬럼프	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음본리, 총본리	


외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_99(20 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_100(20 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_101(21 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_102(21 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_103(21 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_104(21 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B35_호남고속선 부용2고가_105(21 SPAN -5)

