


8. G50_부용2고가_토공노반

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	17.9 ~ 30.5℃

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_106(102k835~102k845.4)



시 행 사	용 역 명	용 역 사	참 여 자		단	제	재료		
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자					
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강			 0.2/2.0 (0.3mm이하: 흑색)	침목도상분리	 재료분리
				김경기			 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하: 청색)	망상균열	 침근노출
				윤석기			 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만: 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상: 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리

G50_부용2고가_토공노반_107(102k845.4~102k855.8)


[illegible]

시행사	용역명	용역사	과업참여자		단	제			
			과업책임자	분야별책임자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국국토안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라영강 임경기 조기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리


외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_108(102k855.8~102k866.2)

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_109(102k866.2~102k876.6)



외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_110(102k876.6~102k887)



시행사	용역명	용역사	과업원장		단	종	재료					
			과업책임자	책임자			구분	구분	구분			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 배초기	단	종		0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
								0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
								0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
								1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_111(102k887~102k897.4)

[illegible]

G50_부용2고가_토공노반_112(102k897.4~102k907.8)

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_113(102k907.8~102k918.2)




시행사	용역명	용역사	참여자		단	종				
			과업책임자	분리책임자		종	종			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_114(102k918.2~102k928.6)


[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_115(102k928.6~102k939)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	재료				
			과업책임자	책임자		구분	구분	구분	구분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설기술연구원	이보영	라영강 김영기 노초기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 슬럼부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 층분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_116(102k939~102k949.4)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	재료				
			과업책임자	책임자		구분	구분	구분	구분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설기술연구원	이보영	라영강 김영기 노초기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 슬럼부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 층분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_117(102k949.4~102k959.8)



시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업		단	종	참 여 자				
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주중정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설철도안전연구원	이병영	라영강 김경기 채초기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근도출	
							 0.5/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_118(102k959.8~102k970.2)




시행사	용역명	용역사	참여자		단	종				
			과업책임자	분리책임자		종	종			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

G50_부용2고가_토공노반_119(102k970.2~102k980.6)

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_120(102k980.6~102k991)




시행사	용역명	용역사	과업원장		단	종	재료					
			과업책임자	책임자			구분	구분	구분			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 배초기	단	종		0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
								0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
								0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
								1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_121(102k991~103k001.4)


[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_122(103k001.4~103k011.8)




시행사	용역명	용역사	과업 참여자		단	종					
			과업책임자	분야별책임자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라웅강 김경기 배석기	단	종	 0.2/0.2 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/0.2 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/0.2 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/0.2 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_123(103k011.8~103k022.2)




시행사	용역명	용역사	과업원장		단	종	구분					
			과업책임자	책임자			구분	구분	구분			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 배초기	단	종		0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
								0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
								0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
								1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_124(103k022.2~103k032.6)




시행사	용역명	용역사	과업참여자		단	종			
			과업책임자	분야별책임자					
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설철도안전연구원	이복영	라영강 김영기 채초기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근도출
							 0.5/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_125(103k032.6~103k043)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업		단	제					
			과 업 책 임 자	현 장 책 임 자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주중정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설철도안전연구원	이병영	라영강 김경기 박초기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근도출	
							 0.5/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_126(103k043~103k053.4)



시행사	용역명	용역사	과업참여자		단	구분		재료	재료	
			과업책임자	분야별책임자		구분	재료			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설철도연구원	이복영	라윤강 김경기 이석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_127(103k053.4~103k063.8)




시행사	용역명	용역사	과업참여자		단	구분		재료	재료	
			과업책임자	분야별책임자		구분	재료			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설철도연구원	이복영	라윤강 김경기 이석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_128(103k063.8~103k074.2)


[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_129(103k074.2~103k084.6)





시행사	용역명	용역사	과업		단	제	참여자				
			과업명	참여자			과업명	참여자			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 홍석기	전	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하: 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하: 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만: 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상: 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_130(103k084.6~103k095)



외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_131(103k095~103k105.4)




시행사	용역명	용역사	과업장여차		단	종			
			과업책임자	장여차책임자					
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라웅강 김경기 최초기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_132(103k105.4~103k115.8)

[illegible]


시행사	용역명	용역사	과업잔여자		단	제			
			과업잔여자	본아별잔여자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라용강 김경기 배석기	단	제	 0.2/0. (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/0. (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/0. (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/0. (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_133(103k115.8~103k126.2)



시행사	용역명	용역사	과업장여자		단	종	구분			
			과업장여자	장여자			구분	구분	구분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라영강 김경기 배초기	단	종	0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	재료분리
							0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	철근노출
							0.6/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 습윤부
							1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호



외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_135(103k136.6~103k147)

[illegible]


외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_136(103k147~103k157.4)

[illegible]


	외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_137(103k157.4~103k167.8)	

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_138(103k167.8~103k178.2)

[illegible]

G50_부용2고가_토공노반_139(103k178.2~103k188.6)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	참 여 자		단	제	재료		
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자					
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강			 0.2/2.0 (0.3mm이하: 흑색)	침목도상분리	 재료분리
				김경기			 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하: 청색)	망상균열	 침근노출
				윤석기			 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만: 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상: 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_140(103k188.6~103k199)


[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_141(103k199~103k209.4)




시행사	용역명	용역사	과업장		단	여차		
			과업	장		여	차	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라웅강 김경기 최초기	연 월	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리 	재료분리 
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열 	철근노출 
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손 	누수, 습윤부 
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태 	시공이음분리, 총분리 

G50_부용2고가_토공노반_142(103k209.4~103k219.8)



시행사	용역명	용역사	참여자		단	종				
			과업책임자	분리책임자		종	종			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_143(103k219.8~103k230.2)




시행사	용역명	용역사	과업참여자		단	평		연	평	
			과업책임자	분야별책임자		평	연			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설철도연구원	이복영	라윤강 김경기 이석기	연	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리 	재료분리 		
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열 		철근노출 	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손 		누수, 습윤부 	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태 		시공이음분리, 총분리 	

G50_부용2고가_토공노반_144(103k230.2~103k240.6)


[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_145(103k240.6~103k251)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		단	참여자		용역구분	구분	
			과업책임자	분야별책임자		과업책임자	분야별책임자		구분	구분
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 큰크리트궤도 점검용역	(주)한국국조물안전연구원 (주)한국국도안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 이석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	 침묵도상분리	 재료분리	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)			
										
										

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_146(103k251~103k261.4)




외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_147(103k261.4~103k271.8)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업		단	종					
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라웅강 김경기 채초기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근도출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_148(103k271.8~103k282.2)




G50_부용2고가_토공노반_149(103k282.2~103k292.6)




시행사	용역명	용역사	과업잔여자		단	제			
			과업잔여자	본아별잔여자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라용강 김경기 배석기	단	제	 0.2/0. (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							0.4/0. (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	철근노출
							 0.6/0. (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/0. (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_150(103k292.6~103k303)




시행사	용역명	용역사	과업장여자		단	종	구분			
			과업장	여자			구분	구분	구분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라영강 김경기 배초기	단	종	0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	재료분리
							0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	철근노출
							0.6/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 습윤부
							1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_155(103k343~103k353)



시행사	용역명	용역사	과업장		구분	소재		소재	소재	소재
			과업책임자	소재책임자						
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 컨크리트궤도 점검용역	(주)한국국조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한조건설철도안전연구원	이복영	라윤강 김경기 정석기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리,박삭,파손		누수,습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리,충분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_154(103k333~103k343)



외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_151(103k303~103k313)

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_152(103k313~103k323)


[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_153(103k323~103k333)


[illegible]

시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 려 자		단	매	구 분		
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자			구 분	구 분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 배석기	단	매	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.8/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_156(103k353~103k363)



외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_157(103k363~103k373)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업		단	종					
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라웅강 김경기 채초기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근도출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_158(103k373~103k383)


[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_159(103k383~103k393)



시행사	용역명	용역사	과업명		단	종	재료				
			과업책임자	책임책임자			구분	재료명			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라윤강 김경기 노초기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리		재료본리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음본리, 총본리	

G50_부용2고가_토공노반_160(103k393~103k403)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 어 자		단	제	과 업 내 容		비 고
			과 업 책 임 자	분 야 책 임 자			과 업 내 容	과 업 내 容	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주중정간 콘크리트궤도 점검용역	(주)한국국조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 임석기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_161(103k403~103k413)


[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_162(103k413~103k423)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 어 차		단	제					
			과 업 행 차	본 아 별 책 임 차							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주중정간 편크리트케고 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라영강 김정기 김초기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 층분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_163(103k423~103k433)



외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_164(103k433~103k443)



외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_165(103k443~103k453)

[illegible]

시행사	용역명	용역사	과업참여자		단제					
			과업책임자	분야별책임자						
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이득영	라은강 김영기 박조기	단제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_166(103k453~103k463)

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_167(103k463~103k473)

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_168(103k473~103k483)

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_169(103k483~103k493)

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_170(103k493~103k503)



T2
(상행)

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_171(103k503~103k513)

[illegible]

외관조사망도 번호
G50_부용2고가_토공노반_172(103k513~103k523)

