



1. B49_천원천교

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	15.5 ~ 24.5℃


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_1(0 SPAN)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_2(1 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_3(1 SPAN -2)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		단 제	제		
			과 업 책임 자	별 아 별 책임 자				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케드 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 노초기	단 제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리 	재료분리 
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열 	철근노출 
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손 	누수, 습윤부 
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태 	시공이음분리, 총분리 

외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_4(1 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_5(1 SPAN -4)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		단	과업적용자		제	과업적용자		
			과업적용자	과업적용자		과업적용자	과업적용자				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단	 0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)			망상균열	
						 0.6/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)			바리, 박락, 파손	
						 1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)			백태	

외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_6(1 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_7(2 SPAN -1)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 담당 자		단 제	과 업 적 용 자					
			과 업 적 용 자	과 업 적 용 자		과 업 적 용 자	과 업 적 용 자				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 제	 0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_8(2 SPAN -2)




시행사	용역명	용역사	과업 참여자		단	제						
			과업책임자	별아별책임자			구	구	구	구		
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케드 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 노초기	단 제			0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
								0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
								0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
								1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_9(2 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_10(2 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_11(2 SPAN -5)



B49_호남고속선 천원천교_12(3 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_13(3 SPAN -2)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 명		단 위	구 분				
			과 업 책 임 자	비 아 발 착 임 자		구 분	구 분			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	리윤강 김경기 최소기	인	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리		재료본리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 슬류부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음본리, 총본리	


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_14(3 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_15(3 SPAN -4)




B49_호남고속선 천원천교_16(3 SPAN -5)




시행사	용역명	용역사	과업		단	제			
			과업책임자	면담책임자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라영강 김영기 최소기	단 제		 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_17(4 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_18(4 SPAN -2)




B49_호남고속선 천원천교_19(4 SPAN -3)




B49_호남고속선 천원천교_20(4 SPAN -4)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		단 종	구분	
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리
						0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열
						0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손
						1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태

외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_21(4 SPAN -5)





B49_호남고속선 천원천교_22(5 SPAN -1)




시행사	용역명	용역사	과업참여자		단	제		참고사항	비고
			과업책임자	주요참여자		과업책임자	주요참여자		
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케드 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 노초기	단 제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	침목도상분리	재료분리
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	망상균열	철근노출
								바리, 박락, 파손	누수, 습윤부
								백태	시공이음분리, 총분리

B49_호남고속선 천원천교_23(5 SPAN -2)





시행사	용역명	용역사	과업담당자		단 종	구분	
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리
						0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열
						0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손
						1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태

B49_호남고속선 천원천교_24(5 SPAN -3)





B49_호남고속선 천원천교_25(5 SPAN -4)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		단 종	구분	
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리
						0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열
						0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손
						1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태

B49_호남고속선 천원천교_26(5 SPAN -5)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 어 자		단 제	구 분					
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자		구 분	구 분				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 제		0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

B49_호남고속선 천원천교_27(6 SPAN -1)





B49_호남고속선 천원천교_28(6 SPAN -2)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		단 종	구분	
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리
						0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열
						0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손
						1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태

B49_호남고속선 천원천교_29(6 SPAN -3)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		단 종	구분	
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리
						0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열
						0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손
						1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태

외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_30(6 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_31(6 SPAN -5)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		단	과업내용		재료	시공		
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 배초기	단 제		0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_32(7 SPAN -1)




B49_호남고속선 천원천교_33(7 SPAN -2)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 담당 자		단 제	과 업 적용 자					
			과 업 적용 자	과 업 적용 자		과 업 적용 자	과 업 적용 자				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 제	 0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


B49_호남고속선 천원천교_34(7 SPAN -3)




B49_호남고속선 천원천교_35(7 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_36(7 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_37(8 SPAN -1)




B49_호남고속선 천원천교_38(8 SPAN -2)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		단 종	구분	
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리
						0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열
						0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손
						1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태

외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_39(8 SPAN -3)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 명		단	종	과 업 내 容				
			과 업 책 임 자	비 업무 책 임 자			구 분	구 분			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	리윤강 김경기 조석기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상본리		재료본리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 슬류부	
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음본리, 총본리	

외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_40(8 SPAN -4)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		단	과업적용자		제	과업적용자		
			과업책임자	분야별책임자		과업적용자	과업적용자				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 제	 0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_41(8 SPAN -5)




시행사	용역명	용역사	과업참여자		단	제		참고사항	비고
			과업책임자	주요참여자		과업책임자	주요참여자		
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케드 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 노초기	단 제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	침목도상분리	재료분리
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	망상균열	철근노출
								바리, 박락, 파손	누수, 습윤부
								백태	시공이음분리, 총분리

B49_호남고속선 천원천교_42(9 SPAN -1)



시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		단	제							
			과 업 책 임 자	별 아 별 책 임 자			구	구	구				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케드 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 노초기	단	제		0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
								0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
								0.6/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
								1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


B49_호남고속선 천원천교_43(9 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_44(9 SPAN -3)

[illegible]


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_45(9 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_46(9 SPAN -5)




B49_호남고속선 천원천교_47(10 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_48(10 SPAN -2)




B49_호남고속선 천원천교_49(10 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_50(10 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_51(10 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_52(11 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_53(11 SPAN -2)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		단	제						
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자								
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 배초기	단	제		0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리		재료분리	
								0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
								0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
								1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 종분리	


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_54(11 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_55(11 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_56(11 SPAN -5)



시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 장 어 자		단 제		0.2/2.0	(0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
			과 업 책임 자	분 야 별 책임 자								
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라운강 김경기 최초기	단 제		0.4/2.0	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							0.6/2.0	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0	(1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_57(12 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_58(12 SPAN -2)

[illegible]


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_59(12 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_60(12 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_61(12 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_62(13 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_63(13 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_64(13 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_65(13 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_66(13 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_67(14 SPAN -1)




B49_호남고속선 천원천교_68(14 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_69(14 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_70(14 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_71(14 SPAN -5)

[illegible]


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_72(15 SPAN -1)




B49_호남고속선 천원천교_73(15 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_74(15 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_75(15 SPAN -4)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 참 여 자		단 제	제				
			과 업 책임 자	별 아 별 책임 자		재료	재료			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케드 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 노초기	단 제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_76(15 SPAN -5)

[illegible]


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_77(16 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_78(16 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_79(16 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_80(16 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_81(16 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_82(17 SPAN -1)

[illegible]


외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_83(17 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_84(17 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_85(17 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_86(17 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_87(18 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_88(18 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_89(18 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_90(18 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B49_호남고속선 천원천교_89(18 SPAN -4)

