


16. G74_모현천교_토공노반


점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	15.5 ~ 24.5℃

외관조사망도 번호
G74모현천교_토공노반_1(150.920~150.930km,L=10m)



시행사	용역명	용역사	과업장여지		단 제				
			과업책임자	면이별책임자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속철 오송-광주승정간 권크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설기술연구원	이보영	리용강 김경기 최석기	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색) 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색) 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	침묵도상분리		재료분리	
						망상균열		철근노출	
						박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
G74모현천교_토공노반_2(150.930~150.940km,L=10m)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 범 위		단	제					
			과 업 범 위 자	별 아 별 책 영 자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 펜크리트계도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국기초안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라윤강 김경기 임석기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 층분리	

호남고속선 모현천교_토공노반_ 3(150.940~150.950km, L=10m)

외관조사망도 번호


G74모현천교_토공노반_3(150.940~150.950km,L=10m)

[illegible]


호남고속선 모현천교_토공노반_ 4(150.950~150.960km, L=10m)

외관조사망도 번호

G74모현천교_토공노반_4(150.950~150.960km,L=10m)


[illegible]

외관조사망도 번호
G74모현천교_토공노반_5(150.960~150.970km,L=10m)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 범 위		단	제					
			과 업 범 위 자	별 아 별 책 영 자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 펜크리트계도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국기초안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	라윤강 김경기 임석기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 층분리	


외관조사망도 번호
G74모현천교_토공노반_6(150.970~150.980km,L=10m)




외관조사망도 번호
G74모현천교_토공노반_7(150.980~150.990km,L=10m)



외관조사망도 번호
G74모현천교_토공노반_8(150.990~151.000km,L=10m)



외관조사망도 번호
G74모현천교_토공노반_9(151.000~151.010km,L=10m)



시행사	용역명	용역사	과업담당자		단 계			
			과업책임자	분야별책임자				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케고 점검용역	(주)한국구조물안전연구원	이보영	라음강	기 제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
		(주)한국로터인전연구원		김경기		 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
		(재)한국건설품질연구원		염석기		 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리

외관조사망도 번호
G74대전천교_토공노반_10(151.010~151.023km,L=13m)

