

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트 궤도 점검용역

- 외관조사망도 -


2017. 11.

U26_송현제2터널(157k993~158k123, L=130m)
G81_송현제2터널_토공노반(158k123~159k448, L=1,325m)


29. U26_송현제2터널

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	15.5 ~ 24.5℃

외관조사망도 번호
U26_ 송현제2터널_ 1(157.993~158.003km, L=10m)




외관조사망도 번호
U26_송현제2터널_2(158.003~158.013km, L=10m)




시행사	용역명	용역사	과업원장		단	종	과업적임자				
			과업적임자	분리발책임자							
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	


외관조사망도 번호
U26_송현제2터널_3(158.013~158.023km, L=10m)




외관조사망도 번호
U26_송현제2터널_ 4(158.023~158.033km, L=10m)



외관조사망도 번호
U26_송현제2터널_ 5(158.033~158.043km, L=10m)




외관조사망도 번호
U26_송현제2터널_ 6(158.043~158.053km, L=10m)




시행사	용역명	용역사	과업범위		단 위	구분	
			과업책임자	분야별책임자		재료	노출
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	김운강 김경기 윤석기	단위	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리
						0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열
						0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손
						1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태

외관조사망도 번호
U26_송현제2터널_ 7(158.053~158.063km, L=10m)




외관조사망도 번호
U26송현제2터널_ 8(158.063~158.073km, L=10m)




시행사	용역명	용역사	과업원장		단	종	과업적임자		분	이	발	책	임	자	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리	과	목	도	상	분	리	재	료	분	리
-----	-----	-----	------	--	---	---	-------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


외관조사망도 번호
U26_송현제2터널_9(158.073~158.083km, L=10m)



외관조사망도 번호
U26송현제2터널_10(158.083~158.093km, L=10m)




외관조사망도 번호
U26송현제2터널_11(158.093~158.103km, L=10m)



시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 범 위		단	종	재료		
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자			재료도상분리	재료분리	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	김운강 김경기 윤석기	단	종	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리

외관조사망도 번호
U26송현제2터널_12(158.103~158.113km, L=10m)



외관조사망도 번호
U26송현제2터널_13(158.113~158.123km, L=10m)

