



32. G82_송현제3터널_토공노반

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	15.5 ~ 24.5℃

G82_ 송현제3터널_토공노반_1(159.610~159.620km, L=10m)





외관조사망도 번호
G82_ 송현제3터널_토공노반_2(159.620~159.630km, L=10m)



시행사	용역명	용역사	과업담당자		구분	구분별 적용	
			과업책임자	분야별책임자		구분별 적용	구분별 적용
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	관	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리
					관	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열
					관	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손
					관	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태

외관조사망도 번호
G82_ 송현제3터널_토공노반_3(159.630~159.640km, L=10m)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		구분	구분별 상세	
			과업책임자	분야별책임자		구분별 상세	구분별 상세
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	관	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리
					관	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열
					관	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손
					관	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태

호남고속선 송현제3터널_토공노반_5(159.650~159.657km, L=7m)

외관조사망도 번호

G82_ 송현제3터널_토공노반_5(159.650~159.657km, L=7m)

[illegible]