

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트 궤도 점검용역

- 외관조사망도 -


2017. 11.

B58_용흥고가(161k275~161k530, L=255m)
G86_용흥고가_토공노반(161k530~162k354, L=824m)

39. B58_용흥고가


점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	15.5 ~ 24.5℃

외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_1(1 SPAN -1)




시행사	용역명	용역사	과업담당자		구분	구분		
			과업책임자	분담책임자		구분	구분	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	단 평	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리 	재료분리 
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열 	철근노출 
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손 	누수, 습윤부 
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태 	시공이음분리, 층분리 

외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_2(1 SPAN -2)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	재료명	
			과업책임자	분야별책임자		재료구분	재료명
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 유석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리  재료분리 
					연	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열  철근노출 
					면	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손  누수, 습윤부 
					점	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태  시공이음분리, 층분리 


외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_3(1 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_1(1 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_1(1 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_6(2 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_7(2 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_8(2 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_9(2 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_10(2 SPAN -5)






외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_11(2 SPAN -6)




B58_호남고속선 용흥고가_12(2 SPAN -7)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 명		구 분	재 료		
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자		구 분	재 료	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 유석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리 	재료분리 
					연	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열 	철근노출 
					면	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손 	누수, 습윤부 
					점	1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음분리, 층분리


외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_13(2 SPAN -8)



외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_14(2 SPAN -9)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_15(2 SPAN -10)




시행사	용역명	용역사	과업종류		단	제			
			과업책임자	제야별책임자			구분	구분	구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설기술연구원	이보영	리원강 임경기 최영석	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박삭, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리


외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_16(3 SPAN -1)




B58_호남고속선 용흥고가_17(3 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_18(3 SPAN -3)




B58_호남고속선 용흥고가_19(3 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_20(3 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_21(4 SPAN -1)




시행사	용역명	용역사	과업명		단	종	참여자				
			과업책임자	분야별책임자							
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국국조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	종	0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
							0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
							1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_22(4 SPAN -2)




시행사	용역명	용역사	과업종류		단	제			
			과업책임자	제야별책임자			구분	구분	구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설기술연구원	이보영	리원강 임경기 최영석	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박형, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리

외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_23(4 SPAN -3)




시행사	용역명	용역사	과업종류		단	제			
			과업책임자	제야별책임자			구분	구분	구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설기술연구원	이보영	리원강 임경기 최영석	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박삭, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리

외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_24(4 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_25(4 SPAN -5)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	구분	
			과업책임자	분야별책임자		구분	구분
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)
					구분	 침목도상분리	 재료분리
						 망상균열	 철근노출
						 박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
						 백태	 시공이음분리, 층분리


외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_26(5 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_27(5 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_28(5 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_29(5 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_30(5 SPAN -5)




B58_호남고속선 용흥고가_31(6 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_32(6 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_33(6 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_34(6 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B58_호남고속선 용흥고가_35(6 SPAN -5)

