




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_251(51 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_252(51 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_253(51 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_254(51 SPAN -4)




B51_대흥고가_255(51 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_256(52 SPAN -1)

[illegible]


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_257(52 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_258(52 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_259(52 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_260(52 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_261(52 SPAN -6)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_262(52 SPAN -7)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_263(52 SPAN -8)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_264(52 SPAN -9)

[illegible]


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_265(52 SPAN -10)




B51_대흥고가_266(53 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_267(53 SPAN -2)




B51_대흥고가_268(53 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_269(53 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_270(53 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_271(54 SPAN -1)




B51_대흥고가_272(54 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_273(54 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_274(54 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_275(54 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_276(55 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_277(55 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_278(55 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_279(55 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_280(55 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_281(56 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_282(56 SPAN -2)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	구분별		
			과업책임자	분야별책임자		구분별	구분별	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
					구분	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
					구분	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
					구분	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리

B51_대흥고가_283(56 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_284(56 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_285(56 SPAN -5)

[illegible]


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_286(57 SPAN -1)

[illegible]


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_287(57 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_288(57 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_289(57 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_290(57 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_291(58 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_292(58 SPAN -2)

[illegible]


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_293(58 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_294(58 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_295(58 SPAN -5)




B51_대흥고가_296(59 SPAN -1)




B51_대흥고가_297(59 SPAN -2)




B51_대흥고가_298(59 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_299(59 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_300(59 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_301(60 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_302(60 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_303(60 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_304(60 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_305(60 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_306(61 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_307(61 SPAN -2)




B51_대흥고가_308(61 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_309(61 SPAN -4)




B51_대흥고가_310(61 SPAN -5)




B51_대흥고가_311(62 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_312(62 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_313(62 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_314(62 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_315(62 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_316(63 SPAN -1)

T2
(상행)


[illegible]

외관조사망도 번호
B51_대흥고가_317(63 SPAN -2)


T2
(상행)

[illegible]


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_318(63 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_319(63 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_320(63 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_321(64 SPAN -1)

T2
(상행)


[illegible]

외관조사망도 번호
B51_대흥고가_322(64 SPAN -2)


T2
(상행)

[illegible]


B51_대흥고가_323(64 SPAN -3)




B51_대흥고가_324(64 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_325(64 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_326(65 SPAN -1)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 명		구 분	재 료		
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자				
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라운강 김경기 윤석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리 	재료분리 
					연	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열 	철근노출 
					면	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손 	누수, 습윤부 
						1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음분리, 층분리


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_327(65 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_328(65 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_329(65 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_330(65 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_331(66 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_332(66 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_333(66 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_334(66 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_335(66 SPAN -5)

2)

TCL측면

PCL상면

TCL측면

TM.073.3

TM.067.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


TCL상면

TCL측면


PCL상면

[illegible]


B51_대흥고가_336(67 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_337(67 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_338(67 SPAN -3)




B51_대흥고가_339(67 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_340(67 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_341(68 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_342(68 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_343(68 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_344(68 SPAN -4)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	구분별				
			과업책임자	분야별책임자		구분별	구분별			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리		재료분리	
					구분	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
					구분	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
					구분	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 층분리	


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_345(68 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_346(69 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_347(69 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_348(69 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_349(69 SPAN -4)




B51_대흥고가_350(69 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_351(70 SPAN -1)




B51_대흥고가_352(70 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_353(70 SPAN -3)

[illegible]


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_354(70 SPAN -4)



B51_대흥고가_355(70 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_356(71 SPAN -1)




B51_대흥고가_357(71 SPAN -2)


T2
(상행)

[illegible]


B51_대흥고가_358(71 SPAN -3)




B51_대흥고가_359(71 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_360(71 SPAN -5)




B51_대흥고가_361(72 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_362(72 SPAN -2)




B51_대흥고가_363(72 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_364(72 SPAN -4)




B51_대흥고가_365(72 SPAN -5)




B51_대흥고가_366(73 SPAN -1)




B51_대흥고가_367(73 SPAN -2)




B51_대흥고가_368(73 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_369(73 SPAN -4)




B51_대흥고가_370(73 SPAN -5)




B51_대흥고가_371(74 SPAN -1)




B51_대흥고가_372(74 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_373(74 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_374(74 SPAN -4)




B51_대흥고가_375(74 SPAN -5)




시행사	용역명	용역사	과업명		구분	구분별		
			과업책임자	분야별책임자		구분별	구분별	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리	 재료분리
					구분	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
					구분	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박락, 파손	 누수, 습윤부
					구분	 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리


B51_대흥고가_376(75 SPAN -1)




B51_대흥고가_377(75 SPAN -2)




B51_대흥고가_378(75 SPAN -3)




B51_대흥고가_379(75 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_380(75 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_381(76 SPAN -1)




B51_대흥고가_382(76 SPAN -2)




B51_대흥고가_383(76 SPAN -3)




B51_대흥고가_384(76 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_385(76 SPAN -5)




B51_대흥고가_386(77 SPAN -1)




B51_대흥고가_387(77 SPAN -2)




B51_대흥고가_388(77 SPAN -3)




B51_대흥고가_389(77 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_390(77 SPAN -5)




B51_대흥고가_391(78 SPAN -1)




B51_대흥고가_392(78 SPAN -2)




B51_대흥고가_393(78 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_394(78 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_395(78 SPAN -5)




B51_대흥고가_396(79 SPAN -1)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_397(79 SPAN -2)



B51_대흥고가_398(79 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_399(79 SPAN -4)


T2
(상행)

[illegible]


B51_대흥고가_400(79 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_401(80 SPAN -1)



B51_대흥고가_402(80 SPAN -2)



B51_대흥고가_403(80 SPAN -3)



B51_대흥고가_404(80 SPAN -4)

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면

PCL상면

TCL측면


PCL상면

TCL측면

P


[illegible]

B51_대흥고가_405(80 SPAN -5)




시 행 사	용 역 명	용 역 사	과 업 명		구 분	재 료		
			과 업 책 임 자	분 야 별 책 임 자		구 분	재 료	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	라윤강 김경기 윤석기	단	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리 	재료분리 
					연	 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열 	철근노출 
					면	 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손 	누수, 습윤부 
					점	1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음분리, 층분리


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_406(81 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_407(81 SPAN -2)




B51_대흥고가_408(81 SPAN -3)




B51_대흥고가_409(81 SPAN -4)




B51_대흥고가_410(81 SPAN -5)




B51_대흥고가_411(82 SPAN -1)




B51_대흥고가_412(82 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_413(82 SPAN -3)




B51_대흥고가_414(82 SPAN -4)




B51_대흥고가_415(82 SPAN -5)




B51_대흥고가_416(83 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_417(83 SPAN -2)




B51_대흥고가_418(83 SPAN -3)




B51_대흥고가_419(83 SPAN -4)




B51_대흥고가_420(83 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B51_대흥고가_421(84 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_422(84 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B51_대흥고가_423(84 SPAN -3)

[illegible]


외관조사망도 번호
B51_대흥고가_424(84 SPAN -4)




B51_대흥고가_425(84 SPAN -5)




B51_대흥고가_426(85 SPAN -1)



B51_대흥고가_427(85 SPAN -2)



B51_대흥고가_428(85 SPAN -3)



B51_대흥고가_429(85 SPAN -4)

T2
(상행)

[illegible]

B51_대흥고가_430(85 SPAN -5)

