

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트 궤도 점검용역

- 외관조사망도 -


2017. 11.

B65_고령고가(174k037~174k474, L=437m)
G98_고령고가_토공노반(174k474~175k173, L=699m)


63. B65_고령고가

점검 일자	2017. 07.12~2017. 10.25
평균 기온	11.8 ~ 21.6℃


외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_1(1 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_2(1 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_3(1 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 교룡고가_4(1 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 교룡고가_5(1 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_6(2 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_7(2 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_8(2 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_9(2 SPAN -4)




시행사	용역명	용역사	과업종류		단	제	구분		구분	구분	
			과업책임자	제야별책임자			구분	구분			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	리원강 임경기 최영석	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리		재료분리	
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박형, 파손		누수, 습윤부	
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_10(2 SPAN -5)




시행사	용역명	용역사	과업종류		단	제			
			과업책임자	제야별책임자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설기술연구원	이보영	리원강 김경기 최영석기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박형, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리


외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_11(3 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고통고가_12(3 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_13(3 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_14(3 SPAN -4)




시행사	용역명	용역사	과업종류		단	제			
			과업책임자	제야별책임자			구분	구분	구분
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설기술연구원	이보영	리원강 임경기 최영석	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박삭, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 층분리

외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_15(3 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_16(4 SPAN -1)




시행사	용역명	용역사	과업장여자		구분	구분				
			과업책임자	장여자		구분	구분			
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속철 오송-광주승정간 권크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설기술연구원	이보영	리용강 김경기 최석기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리		재료분리	
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열		철근노출	
						0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손		누수, 습윤부	
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태		시공이음분리, 총분리	

외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_17(4 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_18(4 SPAN -3)




시행사	용역명	용역사	과업종류		단	제			
			과업책임자	제야별책임자					
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설품질연구원	이보영	리원강 김경기 최영석기	단	제	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침묵도상분리	 재료분리
							 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열	 철근노출
							 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	박리, 박삭, 파손	 누수, 습윤부
							 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태	 시공이음분리, 총분리


외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고훈고가_19(4 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_20(4 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_21(5 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_22(5 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_23(5 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_24(5 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_25(5 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_26(6 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_27(6 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_28(6 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_29(6 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_30(6 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_31(7 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_32(7 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_33(7 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_34(7 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_35(7 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_36(8 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_37(8 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_38(8 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_39(8 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_40(8 SPAN -5)



외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고통고가_41(9 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_42(9 SPAN -2)




시행사	용역명	용역사	과업종여자		구분	종여자		
			과업책임자	별이별책임자		구분	종여자	
 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속철 오송-광주승정간 권크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목건축연구원 (재)한국건설기술연구원	이병영	리용강 김경기 이석기	구분	 0.2/2.0 (0.3mm이하 : 흑색)	침목도상분리 	재료분리 
						 0.4/2.0 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상균열 	활근도출 
						 0.6/2.0 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손 	누수, 습윤부 
						 1.0/2.0 (1.0mm이상 : 분홍색)	백태 	시공이음분리, 총분리 


외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_43(9 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_44(9 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_45(9 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_46(10 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_47(10 SPAN -2)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_48(10 SPAN -3)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_49(10 SPAN -4)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_50(10 SPAN -5)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_51(11 SPAN -1)




외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_52(11 SPAN -2)



외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_53(11 SPAN -3)



외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_54(11 SPAN -4)



외관조사망도 번호
B65_호남고속선 고령고가_55(11 SPAN -5)

