

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	삼덕대절토사면 전경
원 인	—
대 책	—



현 황	중단 전경
원 인	—
대 책	—

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	1소단 배수로 전경
원 인	-
대 책	-



현 황	2소단 배수로 전경
원 인	-
대 책	-

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	3소단 배수로 전경
원 인	-
대 책	-



현 황	4소단 배수로 전경
원 인	-
대 책	-

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	수직 도수로 전경
원 인	—
대 책	—



현 황	하부 낙석방지망 전경
원 인	—
대 책	—

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	하부 전경
원 인	—
대 책	—



현 황	5단 락볼트 전경
원 인	—
대 책	—

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	토양경도 측정
원 인	-
대 책	-



현 황	경사 및 주향 측정
원 인	-
대 책	-

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	STA. 2+500 2단 식생불량 (A = 10.0 x 10.0)
원 인	공용기간 증가로 인한 부착력 저하, 동절기 온도저하
대 책	주의관찰



현 황	STA. 2+500 2단 식생불량 (A = 10.0 x 10.0)
원 인	공용기간 증가로 인한 부착력 저하, 동절기 온도저하
대 책	주의관찰

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	STA. 2+460 ~ 540 3단 식생불량 및 능형망 노출 (A = 80.0 x 10.0)
원 인	공용기간 증가로 인한 부착력 저하, 동절기 온도저하
대 책	주의관찰



현 황	STA. 2+460 ~ 540 3단 식생불량 및 능형망 노출 (A = 80.0 x 10.0)
원 인	공용기간 증가로 인한 부착력 저하, 동절기 온도저하
대 책	주의관찰

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	STA. 2+580 3단 녹생토유실 (A = 1.0 x 1.0)
원 인	공용기간 증가로 인한 부착력 저하, 동절기 온도저하
대 책	주의관찰



현 황	STA. 2+580 3단 녹생토유실 (A = 1.0 x 1.0)
원 인	공용기간 증가로 인한 부착력 저하, 동절기 온도저하
대 책	주의관찰

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	STA. 2+510 ~ 540 4단 식생불량 (A = 10.0 x 10.0)
원 인	공용기간 증가로 인한 부착력 저하, 동절기 온도저하
대 책	주의관찰



현 황	STA. 2+510 ~ 540 4단 식생불량 (A = 10.0 x 10.0)
원 인	공용기간 증가로 인한 부착력 저하, 동절기 온도저하
대 책	주의관찰

현황조사 및 외관조사 사진첩



현 황	STA. 2+590 4단 와이어로프 노출
원 인	-
대 책	주의관찰



현 황	STA. 2+590 4단 와이어로프 노출
원 인	-
대 책	주의관찰