


일련번호 : 01

형단면도




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 슬럼프	떡때	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체

(대교대교(상)) 슬래브상면(S2)



일련번호 : 02

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




교대, 교각번호 : P1



범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 편색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장래 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도





횡단면도




범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장래 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

일련번호 : 04

형단면도




원	균열	당상균열	CON'C 노후화	편정/공동	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	때때	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 편재, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체
										

(대교대교(상)) 슬래브하면(S1)



일련번호 : 05

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

(대교대교(상)) 슬래브하면(S2)



일련번호 : 06

KEY
PLAN

평면도




횡단면도





범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

(대교대교(상)) 슬래브하면(S4)



일련번호 : 08

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




범	구별	방향구별	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	벽면	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심각이음 본재

(대근대교(상)) STEEL BOX 내부(S1-G1)


일련번호 : 09

KEY
PLAN

평면도




형단면도



부 두
↑

교대, 교각번호 : P1



교대, 교각번호 : A1



↓
동광양

범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심각이음 본재

(대근대교(상)) STEEL BOX 외부(S1-G1)


일련번호 : 10

KEY
PLAN



부 두
↑

교대, 교각번호 : P1




↓
동광양

교대, 교각번호 : A1


범	구별	방상구별	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도




횡단면도



부 두
↑
↓
동광양

교대, 교각번호: P1



교대, 교각번호: A1

↓
동광양

범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재


(대근대교(상)) STEEL BOX 외부(S1-G2)

일련번호 : 12

KEY PLAN

경면도


동광양 



형단면도



동광양





부 두

교대,교각번호: P1

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

↓
동광양


교대, 교각번호: A1

표	균열	당상균열	CON'C 노후화	편경/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	벽체	철근노출	철근부식
	C/W									
책	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발점	배수구	신축이음 본체

KEY
PLAN




횡단면도



부 두
↑



교대,교각번호 : P2



교대,교각번호 : P1

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web

④ ③

④ ①

① ③

③ ③



교대,교각번호 : P1

↓
동광양

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심각이음 본재



(대근대교(상)) STEEL BOX 내부(S2-G1-2)

일련번호 : 15

KEY PLAN

경면도

형단면도






교대,교과번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web


교대,교과번호 : P1

등관양


면	군열	당상군열	CON'C 노후화	편경/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	벽체	철근노출	철근부식
	C/W									
벽	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발접	배수구	신축이음 본체

KEY
PLAN

평면도



형단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web

④ ③

④ ①

① ②

② ③




↓
동광양


교대,교각번호 : P1

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN




횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2




교대,교각번호 : P1

동광암
↓


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
C/W										
콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재	
레										

KEY
PLAN

평면도




형단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange



Left Web



Lower Flange



Right Web




↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결상대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN

평면도




횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2


Upper Flange



Left Web



Lower Flange



Right Web




↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도




형단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange



Left Web



Lower Flange



Right Web




↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편평/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




부 두
↑

교대,교각번호 : P3


Upper Flange

① ③



Left Web

① ①




Lower Flange

① ②



Right Web

③ ③





↓
동광양

교대,교각번호: P2

범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	벽면	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑

교대,교각번호 : P3

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web

④ ③

④ ①

① ②

② ③




↓
등광양

교대,교각번호: P2


범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도



부 두
↑


교대,교각번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web



↓
동광양

교대,교각번호: P2

범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	장재포면 부식	발철	배수구	심층이음 본재



[대근대교(상)] STEEL BOX 외부(S3-G2)

일련번호 : 24

KEY PLAN

평면도

형단면도



↑


교대,교각번호 : P3

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web




↓
동광양

교대,교과번호: P2


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 슬럼프	벽면	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




부 두
↑

교대,교각번호 : A2


Upper Flange

③ ②




Left Web

③ ①




Lower Flange

① ②



Right Web

③ ①





↓
동광양

교대,교각번호: P3

범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	벽면	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑

교대,교각번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange



Right Web

④ ③

④ ①

① ②

② ③




↓
동광양

교대,교각번호: P3


범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN

평면도




횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : A2




교대,교각번호: P3

↓
동광양


범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도



부 두
↑


교대,교각번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web



↓
동광양

교대,교각번호 : P3

범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재


(대교대교(상)) 교대(A1)

일련번호 : 29

KEY
PLAN

평면도

형단면도



교 좌 면

전 면


2. 발철 플레이트부식
1EA

(move)


1. 균열
CR=0.1/L=0.1

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY PLAN




형단면도




원	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	배관	철근노출	철근부식
	C/W									
배	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	장재포면 부식	발점	배수구	신축이음 본체

KEY
PLAN


평면도




횡단면도



후면



교좌면





좌측면 전면 우측면

범	구별	방상구별	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	벽면	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	방철	배수구	심층이음 본재


KEY PLAN

평면도


형단면도



후면



교좌면





좌측면 전 면 우측면

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	벽체	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체


KEY PLAN

평면도


형단면도



후면



교좌면



좌측면 전 면 우측면

원	균열	당상균열	CON'C 노후화	편정/공동	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	때때	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변형, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체