



일련번호 : 01


형단면도





판	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	배배	철근노출	철근부식
	C/W									
벽	콘크리트 편재, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발결	배수구	신축이음 본체

KEY
PLAN

평면도






횡단면도



범	구분	상상구분	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재




KEY
PLAN




범	구별	방상구별	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장제 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

일련번호 : 04

KEY PLAN




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	배태	철근노출	철근부식
	C/W									
례	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본재
										

(대교대교(하)) 슬래브하면(S1)



일련번호 : 05

KEY
PLAN

평면도




횡단면도





범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도




횡단면도





범	균열	방수균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

(대근대교(하)) 슬래브하면(S4)



일련번호 : 08

KEY
PLAN

평면도





횡단면도




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑

교대, 교각번호 : P1





교대, 교각번호 : A1

↓
동광양


범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	박리	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑
↓
동광양

교대, 교각번호 : P1





교대, 교각번호 : A1

↓
동광양

범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	박리	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑
↓
동광양

교대, 교각번호 : P1

Upper Flange

Left Web

Lower Flange




Right Web

④ ③

④ ①

① ②

③ ④




↓
동광양

교대, 교각번호 : A1


범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도



부 두
↑

교대, 교각번호 : P1

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

① ③

③ ①

① ③

③ ③




↓
동광양

교대, 교각번호 : A1


범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도




횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2


Upper Flange



Left Web



Lower Flange



Right Web




↓
동광양


교대,교각번호 : P1

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	벽면	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



형단면도



부 두
↑


교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web




교대,교각번호 : P1

↓
동광양


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange





Right Web

④ ③

④ ①

① ②

② ③



↓
동광양

교대,교각번호 : P1

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심각이음 본재



(대근대교(하)) STEEL BOX 외부(S2-Q1-2)

일련번호 : 16

KEY PLAN

경면도

활동면도



부 두
↑


교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web



교대,교과번호 : P1

등광암

면	군열	당상군열	CON'C 노후화	편경/공동	박리, 파손	지공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	벽태	철근노출	철근부식
	C/W									
벽	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발접	배수구	신축이음 본체
										

일련번호 : 17

교대,교각번호 : P2

Right Web


② ②

교대,교과번호 : P1


원	균열	당상균열	CON'C 노후화	편정/공동	바리, 파손	시공이음분리, 충분리	누수, 습윤부	배폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변형, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체

KEY
PLAN

평면도



횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

④ ③

④ ①

① ③

② ④




↓
동광양

교대,교각번호 : P1

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	박리	철근노출	철근부식
C/W										
콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재	
레										

일련번호 : 19

형단면도




교대,교과번호 : P2




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 슬럼프	벽면	철근노출	철근부식
	C/W									
례	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발접	배수구	신축이음 본체
										

KEY
PLAN

평면도



형단면도




부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

④ ③



Left Web

④ ①



Lower Flange

① ②



Right Web

③ ②




교대,교각번호 : P1

↓
동광양


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
C/W										
콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재	
레										

KEY
PLAN

평면도



형단면도




부 두
↑

교대,교각번호 : P3


Upper Flange

④ ③




Left Web

④ ①




Lower Flange

① ②



Right Web

③ ②




↓
동광양

교대,교각번호: P2


범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	벽면	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P3

Upper Flange

Left Web

Lower Flange



Right Web

④ ③

④ ①

① ②

③ ④




↓
동광양

교대,교각번호: P2


범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN

평면도



횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange



Right Web

④ ③

④ ①

① ②

③ ④




↓
동광양

교대,교각번호: P2


범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P3

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

① ②

① ①

① ②

② ③




↓
동광양

교대,교각번호: P2


범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	박리	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange





Right Web

④ ③

④ ①

① ③

③ ③





↓
동광양

교대,교각번호 : P3

범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑

교대,교각번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

④ ③

④ ①

① ②

② ③




↓
동광양

교대,교각번호 : P3


범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	벽면	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도




부 두
↑

교대,교각번호 : A2


Upper Flange

④ ③




Left Web

④ ①




Lower Flange

① ②



Right Web

③ ②





↓
동광양

교대,교각번호: P3


범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	파괴	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑

교대,교각번호 : A2




교대,교각번호: P3

동광양
↓

범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C / W									
	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

형단면도



(Move)

교좌면

전면

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	벽체	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체



(대근대교(하)) 교대(A2)

일련번호 : 30

KEY
PLAN

평면도

횡단면도




전 면


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	박리	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발설	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도




횡단면도




후 면

(5)보강 PLATE 부식
표A



교 좌 면





좌측면 전 면 우측면

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재


KEY
PLAN

평면도


횡단면도



후 면



교 좌 면




좌측면 전 면 우측면


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장래 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN


평면도




횡단면도



후 면



교 좌 면



좌측면 전 면 우측면

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재