




성황1교 슬래브 상면 외관조사망도 (하행선) S1

일련번호 : 01

KEY PLAN




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	때때	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발결	배수구	신축이음 본체

성황1교 슬래브 상면 외관조사망도 (하행선) S2


일련번호 : 02

KEY PLAN

평면도




형단면도



부 두

교대, 교각번호 : P2



↓
동감양




교대, 교과번호 : P1

원	균열	당상균열	CON'C 노후화	편정/공동	바리, 파손	시공이음분리, 충분리	누수, 습윤부	백패	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변형, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체

상황1교 슬래브 상면 외관조사망도 (하행선) S3

일련번호 : 03

KEY
PLAN





범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	파괴	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

성황1교 슬래브 상면 외관조사망도 (하행선) S4


일련번호 : 04

KEY
PLAN



부
두
↑

교대, 교각번호 : P4



↓
동광양




교대, 교각번호 : P3

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	폐쇄	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장래 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

성황1교 슬래브 상면 외관조사망도 (하행선) S5

일련번호 : 06

KEY PLAN






원	균열	당상균열	CON'C 노후화	편경/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	배배	철근노출	철근부식
	C/W									
배	콘크리트 변색, 누출	철반포장부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결상대 (볼트, 용접)	강재도면 부식	받침	배수구	신축이음 본체
										

성황1교 슬래브 하면 외관조사망도 (하행선) S1

일련번호 : 06

KEY
PLAN




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장제 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

성황1교 슬래브 하면 외관조사망도 (하행선) S2



일련번호 : 07

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




범	균열	방향균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심각이음 본재

성황1교 슬래브 하면 외관조사망도 (하행선) S3



일련번호 : 08

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	파괴	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심각이음 본재

성황1교 슬래브 하면 외관조사망도 (하행선) S4


일련번호 : 09

KEY
PLAN

평면도




횡단면도



부
두
↑

교대,교각번호 : P4



교대,교각번호: P3




↓
동광양

범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파리, 파손	시공이음분리, 충분리	누수, 습윤부	박락	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장래 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

성황1교 슬래브 하면 외관조사망도 (하행선) S5

일련번호 : 10

KEY
PLAN






범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심각이음 본재

성형1교 PSC BEAM 외관조사망도 (하행선) S1

일련번호 : 11

KEY
PLAN




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재	
레										

성황1교 PSC BEAM 외관조사망도 (하행선) S2


일련번호 : 12

KEY
PLAN

평면도




형단면도



부
두
↑

교대,교각번호 : P2



교대,교각번호 : P1


범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	때때	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

성형1교 PSC BEAM 외관조사망도 (하행선) S3


일련번호 : 13

KEY
PLAN

평면도




횡단면도



부
두
↑

교대,교각번호 : P3



↓
등광양

교대,교각번호: P2

범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	폐쇄	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 녹물	철관보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재



성황1교 PSC BEAM 외관조사망도 [하행선] S4

일련번호 : 14

KEY PLAN


경면도

형단면도



부 두

교대,교과번호 : P4





교대,교과번호: P3

원	균열	당상균열	CON'C 노후화	편정/공동	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	백패	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 편재, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발청	배수구	신축이음 본체

성형1교 PSC BEAM 외관조사망도 (하행선) S5


일련번호 : 15

KEY
PLAN



부
두
↑

교대,교각번호 : A2



↓
동광양

교대,교각번호 : P4

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

성황1교 교각 외관조사망도 [하행선] P2

일련번호 : 17


KEY PLAN

경면도

형단면도


동광양

→ 부 두




후 면

6. 早午考場間空閒
09:45-10:15



교좌면



좌측면 전 면 우측면


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 슬럼프	떡때	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체

성황1교 교각 외관조사망도 [하행선] P3


일련번호 : 18

KEY
PLAN


평면도




횡단면도



후면



교좌면



좌측면 전면 우측면

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재



성황1교 교각 외관조사망도 [하행선] P4

일련번호 : 19


KEY PLAN

평면도


형단면도



후면



교좌면



좌측면 전 면 우측면

원	균열	당상균열	CON'C 노후화	편정/공동	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	때때	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 편재, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체


형단면도

2.무수축물탈균열
CW=0.8mm/L=0.2mm


1.균열
cw=0.3/L=1.0

원	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	배배	철근노출	철근부식
	C < W									
배	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	장재포면 부식	발점	배수구	신축이음 본체


KEY
PLAN



형단면도



교 좌 면



전 면

범	균열	방상균열	CON'C 노후화	편경/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	폐쇄	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재