


[성형3교(상)] 슬래브상면(S1)



일련번호 : 01

KEY
PLAN

평면도



횡단면도






범	균열	방향균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	벽체	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판철	배수구	심각이음 본재

일련번호 : 02

KEY PLAN


경면도

형단면도



범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	떡때	철근노출	철근부식
	C/W									
례	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체

일련번호 : 03




원	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	배배	철근노출	철근부식
	C < W									
배	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	장재도면 부식	발점	배수구	신축이음 본체

[성형3교(상)] 슬래브아연(S1)



일련번호 : 04

KEY
PLAN

평면도



횡단면도



범	균열	방상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

[성형3교(상)] 슬래브하면(S2)						일련번호 : 05				
KEY PLAN	평면도					형단면도				
	부 두 ↑ ↓ 동광양									
부 두 ↑ ↓ 동광양										
교대, 교각번호 : P2										
교대, 교각번호 : P1										


범	구별	망상구별	CON'C 노후화	편청/공동	바리, 파손	지공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	배태	철근노출	철근부식
례	C / W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발점	매수구	심육이음 본체

[상황3교(상)] 슬래브하면(S3)



일련번호 : 06

KEY
PLAN

평면도



횡단면도





범	구별	방향구별	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

(성형3교(상)) STEEL BOX 내부(S1-G1)


일련번호 : 07

KEY
PLAN



부 두
↑

교대, 교각번호 : P1






교대, 교각번호 : A1

범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

(성량3교(상)) STEEL BOX 외부(S1-Q1)

일련번호 : 08

KEY
PLAN




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

(성형3교(상)) STEEL BOX 내부(S1-Q2)


일련번호 : 09

KEY
PLAN

평면도




횡단면도



부 두
↑
↓
동광양

교대, 교각번호 : P1



교대, 교각번호 : A1


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

(성형3교(상)) STEEL BOX 외부(S1-Q2)


일련번호 : 10

KEY
PLAN

평면도



형단면도



부 두
↑
↓
동광양

교대, 교각번호 : P1

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

④ ③

④ ①

① ②

② ③




교대, 교각번호 : A1

↓
동광양


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도




횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2



동광양
↓

교대,교각번호 : P1

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재



[성황3교(상)] STEEL BOX 외부[S2-Q1-1]

일련번호 : 12

KEY PLAN

경면도

형단면도



부 두

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web


↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편청/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	백태	철근노출	철근부식
	C/W									
례	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도




부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

④ ③




Left Web

④ ①




Lower Flange

① ②



Right Web

③ ④




↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도




부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

③ ④




Left Web

④ ①



Lower Flange

① ②



Right Web

③ ④




교대,교각번호 : P1

↓
동광양


범	구분	상상구분	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	장재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재
례										

KEY
PLAN

평면도




횡단면도



부 두
↑


Upper Flange

④ ③




Left Web

④ ①




Lower Flange

① ③



Right Web

② ③



교대,교각번호 : P1

↓
동광양

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재



[상황3교(상)] STEEL BOX 외부[S2-Q2-1]

일련번호 : 16

KEY PLAN

경면도

형단면도





부 두

교대,교과번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web


교대,교과번호 : P1

동광양


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	편정/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	백패	철근노출	철근부식
	C/W									
례	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본재

KEY
PLAN

평면도




횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2




동광양
↓

교대,교각번호 : P1


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange



Right Web

④ ③

④ ①

① ②

⑤ ⑥






↓
동광양

교대,교각번호 : P1

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C < W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN





범	균열	방상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

[성형3교(상)] STEEL BOX 외부(S3-Q1)

일련번호 : 20

KEY
PLAN



부 두
↑

교대,교각번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web

④ ③

④ ①

① ②

③ ③



↓
동광양

교대,교각번호 : P2

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재



[성황3교(상)] STEEL BOX 내부[S3-Q2]

일련번호 : 21

KEY PLAN

경면도

형단면도




부 두

교대,교과번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange



Right Web

교대,교과번호: P2

등광암

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	때때	철근노출	철근부식
	C/W									
례	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발결	배수구	신축이음 본체

KEY
PLAN




부 두
↑

교대,교각번호 : A2

Upper Flange

④ ③




Left Web

④ ①



Lower Flange

① ②



Right Web

② ③



교대,교각번호: P2

↓
동광양

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편평/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
C/W										
콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재	
레										



[성행교(상)] 교대(A1)

일련번호 : 23

KEY
PLAN


평면도

횡단면도



(Move)


교 좌 면



전 면

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN




형단면도



(Move)

교 좌 면




전 면


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	폐쇄	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN


평면도




형단면도



후면



교좌면



좌측면


전면

우측면


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	폐쇄	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN


평면도




형단면도



후면



교좌면



좌측면

전면

우측면

범	균열	방상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재