




KEY
PLAN






범	균열	방상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	벽체	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장래 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신속이음 본재

일련번호 : 02

KEY PLAN

형단면도




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 슬럼프	벽면	철근노출	철근부식
	C / W									
례	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체
										

[성형3교(하)] 슬래브상면(S3)



일련번호 : 03

KEY
PLAN

평면도



횡단면도






범	균열	방향균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	벽체	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장제 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

[성형3교(하)] 슬래브하면(S1)

일련번호 : 04

KEY
PLAN




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	벽체	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

[상황3교(하)] 슬래브하면(S2)



일련번호 : 06

KEY
PLAN

평면도



횡단면도






범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

[상황3교(하)] 슬래브하면(S3)

일련번호 : 06

KEY
PLAN



범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
C/W										
콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재	
레										


[상황3교(하)] STEEL BOX 내부(S1-G1)

일련번호 : 07


KEY PLAN

평면도

형단면도



부 두
↑
↓
동광양




부 두

교대, 교과번호 : P1

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web

교대,교과번호: A1



동광양

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	때때	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발결	배수구	신축이음 본체

(성형3교(하)) STEEL BOX 외부(S1-Q1)

일련번호 : 08

KEY
PLAN



부 두
↑
↓
동광양

교대, 교각번호 : P1

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

④ ③

④ ①

① ②

③ ②



↓
동광양



교대, 교각번호 : A1

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

(성량3교(하)) STEEL BOX 내부(S1-Q2)


일련번호 : 09

KEY
PLAN



부 두
↑
동광양
↓

교대, 교각번호 : P1



교대, 교각번호 : A1

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재




[상황3교(하)] STEEL BOX 외부[S1-G2]

일련번호 : 10

KEY PLAN

평면도

형단면도



면	단열	당상단열	CON'C 노후화	변형/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	벽체	철근노출	철근부식
	C/W									
벽	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	반점	배수구	신축이음 본체



[상황3교(하)] STEEL BOX 내부[S2-Q1-1]

일련번호 : 11

KEY PLAN

경면도

형단면도




부 두

교대,교과번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

교대,교과번호 : P1


↓
동광양

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편청/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	배태	철근노출	철근부식
	C/W									
례	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	반침	배수구	신축이음 본재
										

KEY
PLAN



형단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web

④ ③

④ ①

① ③

③ ④




↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
C/W										
콘크리트 변색, 누물										
레										

KEY
PLAN

평면도



횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange




Right Web

④ ③

④ ①

① ②

② ③




↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



형단면도




부 두
↑

교대,교각번호 : P2


Upper Flange

④ ③




Left Web

④ ①



Lower Flange

① ③



Right Web

② ③




교대,교각번호 : P1

↓
동광양


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
C/W										
콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재	
레										

KEY
PLAN

평면도



횡단면도



부 두
↑


교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web



교대,교각번호 : P1

↓
동광양

	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
범	C/W									
례	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재



[상황3교(하)] STEEL BOX 외부[S2-Q2-1]

일련번호 : 16

KEY PLAN

경면도

형단면도




부 두

교대,교과번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web


교대,교과번호 : P1

동광양


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	편정/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	백화	철근노출	철근부식
	C/W									
례	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	반철	배수구	신축이음 본재

KEY
PLAN

평면도



횡단면도



부 두
↑


교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web




↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	장재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

④ ③



Left Web

④ ①



Lower Flange

① ②



Right Web

③ ④





↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심각이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑



교대,교각번호 : A2



교대,교각번호: P2

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑

교대,교각번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

④ ③

④ ①

① ③

② ⑤



↓
동광양

교대,교각번호 : P2

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재	
레										

교대,교과번호 : A2

Right Web[illegible]

교대,교각번호: P2

원	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	박리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	배배	철근노출	철근부식
	C < W									
배	콘크리트 변색, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	장재도면 부식	발점	배수구	신축이음 본체



[성형3교(하)] STEEL BOX 외부(S3-Q2)

일련번호 : 22

KEY PLAN

평면도

형단면도




부 두

교대,교과번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web

교대,교과번호: P2


동광양

	균열	당상균열	CON'C 노후화	편정/공동	바리, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	때때	철근노출	철근부식
원	C/W									
레	콘크리트 편재, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체

[성행3교(하)] 교대(A1)

일련번호 : 23

KEY
PLAN




형단면도



(Move)


교 좌 면



전 면

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
C/W										
콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재	


KEY
PLAN



(Move)

1. 무수측량물통
A=0.5×0.6m

교 좌 면




전 면


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN


평면도




횡단면도



후면



교좌면



좌측면


전면

우측면


범	구별	상상구별	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




후 면

1.아래방향 이빨



교 좌 면



좌측면

전 면

우측면

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재