




정신2교 슬래브 상면 외관조사망도 (상행선) S1

일련번호 : 01


KEY
PLAN




범	균열	방상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

일련번호 : 02

형단면도



교대,교과번호 : P2






교대, 교과번호 : P1

원	균열	당상균열	CON'C 노후화	편정/공통	바리, 파손	시공이슈분리, 충분리	누수, 습윤부	배패	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 편재, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새굴	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강제표면 부식	발청	배수구	신축이음 본체

일련번호 : 03

KEY PLAN






범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 슬럼프	벽면	철근노출	철근부식
	C/W									
례	콘크리트 변형, 누출	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결상태 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	신축이음 본체
										

정산2교 슬래브 하면 외관조사망도 (상행선) S1

일련번호 : 04

KEY
PLAN




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비폐	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

정산2교 슬래브 하면 외관조사망도 (상행선) S2


일련번호 : 05

KEY
PLAN

평면도




형단면도



부두
↑

교대,교각번호 : P2



G1

G2

교대,교각번호 : P1




동광양
↓

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편정/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

정산2교 슬래브 하면 외관조사망도 (상행선) S3

일련번호 : 06

KEY
PLAN




범	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	바리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	폐쇄	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

정산2교 STEEL BOX 내부 외관조사망도 (상행선) S1-Q1


일련번호 : 07

KEY
PLAN

평면도




형단면도



부 두
↑

교대, 교각번호 : P1


Upper Flange




Left Web



Lower Flange



Right Web



↓
동광양

교대, 교각번호 : A1


범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

정산2교 STEEL BOX 외부 외관조사망도 (상행선) S1-Q1


일련번호 : 08

KEY
PLAN

평면도



횡단면도




부 두
↑

교대, 교각번호 : P1

Upper Flange

④ ③



Left Web

④ ①



Lower Flange

① ②



Right Web

② ③



↓
동광양

교대, 교각번호 : A1


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

정산2교 STEEL BOX 내부 외관조사망도 (상행선) S1-Q2


일련번호 : 09

KEY
PLAN

평면도



형단면도




부 두
↑
↓
동광양

교대, 교각번호 : P1

Upper Flange

④ ③




Left Web

④ ①




Lower Flange

① ②



Right Web

② ③



↓
동광양



교대, 교각번호 : A1

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	찌꺼	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

정산2교 STEEL BOX 외부 외관조사망도 (상행선) S1-Q2


일련번호 : 10

KEY
PLAN



부 두
↑

교대, 교각번호 : P1



↓
동광양

교대, 교각번호 : A1


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C < W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

정산2교 STEEL BOX 내부 외관조사망도 (상행선) S2-Q1


일련번호 : 11

KEY
PLAN

평면도



형단면도



부 두
↑





교대,교각번호 : P2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange

Right Web




↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	박리	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN

평면도




횡단면도




부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange




Left Web



Lower Flange



Right Web



↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	박리	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

정산2교 STEEL BOX 내부 외관조사망도 (상행선) S2-Q2


일련번호 : 13

KEY
PLAN

평면도




형단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2



↓
동광양

교대,교각번호 : P1


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비파	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

정산2교 STEEL BOX 외부 외관조사망도 (상행선) S2-G2


일련번호 : 14

KEY
PLAN

평면도



횡단면도



부 두
↑

교대,교각번호 : P2

Upper Flange

④ ③



Left Web

④ ①



Lower Flange

① ②



Right Web

② ③





↓
동광양

교대,교각번호 : P1

범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	박리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	비뚤	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑

교대,교각번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

④ ③

④ ①

① ②


② ⑧



SPB

SPB

SPB





↓
동광양

교대,교각번호 : P2

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	박피	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑

교대,교각번호 : A2

Upper Flange

Left Web

Lower Flange


Right Web

④ ③

④ ①

① ②

② ③





↓
동광양

교대,교각번호: P2


범	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	박락	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부 두
↑

교대,교각번호 : A2





↓
동광양

교대,교각번호: P2


범	균열	당상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	박락	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN



부
두
↑

교대,교각번호 : A2



↓
동광양


교대,교각번호 : P2

범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	변형/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 층분리	누수, 습윤부	박락	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재


정산2교 교각 외관조사망도 (상행선) P1

일련번호 : 19


KEY
PLAN




횡단면도



후 면



교 좌 면




좌측면

전 면


우측면

범	균열	당상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	벽면	철근노출	철근부식
	C/W									
레	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재

KEY
PLAN




횡단면도



후 면



교 좌 면




좌측면

전 면

우측면

범 례	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	바리, 파손	시공이음분리, 충분리	누수, 습윤부	폐쇄	철근노출	철근부식
	C / W									
레	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 새글	좌굴, 변형	연결장래 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재


KEY
PLAN



형단면도




교 좌 면



전 면

	균열	망상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파리, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	폐쇄	철근노출	철근부식
범	C/W									
례	콘크리트 변색, 누물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	판결	배수구	심층이음 본재


KEY
PLAN



형단면도



교 좌 면



전 면

범 례	균열	당상균열	CON'C 노후화	편경/공동	파괴, 파손	시공이음분리, 중분리	누수, 습윤부	때때	철근노출	철근부식
	C/W									
	콘크리트 변색, 녹물	철판보강부	포장의 요철	기초의 세굴	좌굴, 변형	연결장대 (볼트, 용접)	강재표면 부식	발철	배수구	심층이음 본재