

중군육교(램프)

외관조사 사진첩

1. 전경사진

교 량 명

중군육교(램프)



사진설명

상 부 전 경



사진설명

측 면 전 경

교 량 명

중군육교(램프)



사진 설명

바닥판 하면



사진 설명

거더 외부

교 량 명

중군육교(램프)



사진 설명

교 대



사진 설명

교 각

2. 손상현황

2.1 바닥판 하면

중군육교(램프)



바닥판하면 S1 백태



바닥판하면 S2 백태



바닥판하면 상태양호




바닥판하면 데크플레이트 상태양호

2.2 거더 및 가로보

중군육교(램프)



거더 외부 상태양호



거더 외부 상태양호



가로보 상태양호



가로보 상태양호

2.3 교대 및 교각

중균육교(램프)




A1 교대 $c/w=0.2\text{mm}$ 균열



A1 교대 $c/w=0.2\text{mm}$ 균열



A1 교대 표면오염




A2 교대 $c/w=0.3\text{mm}$ 균열



A2 교대 파손



A2 교대 파손



P1 교각 c/w=0.2mm 균열



P1 교각 c/w=0.2mm 균열



P1 교각 c/w=0.2mm 균열



P1 교각 c/w=0.2mm 균열

2.4 교량받침

중균육교(램프)



받침 볼트부식 (A1 Sh2)



받침 볼트부식 (A1 Sh4)



상태양호 (P1 Sh1)



상태양호 (P1 Sh4)



상태양호 (A2 Sh2)




상태양호 (A2 Sh3)

2.5 신축이음

중군육교(램프)



A1 Rail Joint 신축유간 토사퇴적



A1 Rail Joint 후타재 균열



A2 Rail Joint 신축유간 토사퇴적



A2 Rail Joint 후타재 균열

2.6 교면포장

중군육교(램프)



S1 교면포장 균열



S2 교면포장 균열




S2 교면포장 망상균열



접속도로 A2 교면포장 균열



교면포장 마모



교면포장 마모

2.7 배수시설

중군육교(램프)



배수구 막힘



배수구 막힘




유도배수관 상태양호




유도배수관 상태양호

2.8 방호벽

중군육교(램프)



방호벽 S1 c/w=0.3mm이상 균열



방호벽 S1 c/w=0.3mm이상 균열




방호벽 S1 균힘




방호벽 S1 투척방지망 파손



방호벽 S2 c/w=0.3mm이상 균열




방호벽 S2 c/w=0.3mm이상 균열



방호벽 S2 파손



방호벽 S2 델리네이트 망실



방호벽 S2 파손




방호벽 S2 망상균열


3. 각종시험 및 조사

3. 각종 시험 및 조사

중군육교(램프)



외관조사 및 제원조사



반발경도시험



탄산화시험