

골정사 약점검용역역
사진첩

2016. 11.



광양시도로관리사업소



[주] 덕림이엔씨

1. 황 길 2 교

- (1) 전 경
- (2) 외 관 조 사
- (3) 시 험 및 측 정
- (4) 장 비 사 용

1. 전 경



교량 상면 전경



교량 측면 전경

2. 외 관 조 사



위 치	동측 교면포장(S4)
현 황	아스콘 마모

위 치	동측 교면포장(S4)
현 황	아스콘 균열



위 치	황길지구 교면포장(S1)
현 황	아스콘 균열

위 치	황길지구 교면포장(S2)
현 황	아스콘 균열



위 치	동측 연석(S2)
현 황	균열(0.3mm미만)

위 치	동측 연석(S3)
현 황	균열(0.3mm이상)



위 치	황길지구 연석(S2)
현 황	균열(0.3mm미만)

위 치	황길지구 연석(S3)
현 황	균열(0.3mm이상)




위 치	동측 배수시설(S1)
현 황	배수구 막힘

위 치	동측 배수시설(S2)
현 황	그레이팅 망실





위 치	황길지구 배수시설(S4)
현 황	배수구 막힘

위 치	황길지구 배수관
현 황	상태양호



위 치	동측 신축이음(A1)
현 황	후타재 균열

위 치	동측 신축이음(A1)
현 황	후타재 파손



위 치	황길지구 신축이음
현 황	이물질 퇴적

위 치	황길지구 신축이음
현 황	후타재 균열(0.3mm미만)



위 치	신축이음 유간거리 측정
현 황	상태양호

위 치	신축이음 유간거리 측정
현 황	상태양호



위 치	동측 바닥판 하면(S2)
현 황	균열 및 백태(0.3mm이상)

위 치	동측 바닥판 하면(S2)
현 황	망상균열



위 치	황길지구 바닥판 하면(S2)
현 황	균열 및 백태(0.3mm미만)

위 치	황길지구 바닥판 하면(S3)
현 황	균열 및 백태(0.3mm미만)



위 치	동측 아치리브(S2)
현 황	균열 및 백태(0.3mm미만)

위 치	동측 아치리브(S1)
현 황	표면오염



위 치	황길지구 아치리브(S2)
현 황	균열 및 백태(0.3mm미만)

위 치	황길지구 아치리브(S2)
현 황	균열 및 백태(0.3mm미만)



위 치	동측 반침장치
현 황	상태양호

위 치	동측 반침장치
현 황	상태양호



위 치	황길지구 교량반침
현 황	상태양호

위 치	황길지구 교량반침
현 황	상태양호




위 치	연단거리 측정
현 황	상태양호

위 치	연단거리 측정
현 황	상태양호



위 치	동측 교대(A1)
현 황	균열(0.3mm미만)

위 치	동측 교대(A2)
현 황	균열(0.3mm미만)



위 치	황길지구 교대(A1)
현 황	균열(0.3mm미만)

위 치	황길지구 교각(P3)
현 황	균열(0.3mm미만)

3. 시 험 및 측 정

반발경도 시험	반발경도 시험
콘크리트 탄산화시험(드릴)	콘크리트 탄산화시험(탄산화 깊이측정)

4. 장 비 사 용



정검차 사용