



번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 (단위)	
1	점속도로 아스팔트파손	0.3	11.0	440	m ²	1
2	점속도로 아스팔트파손	0.2	9.0	440	m ²	1
3	후타재 망상균열	0.49	11.5	440	m ²	1
4	강제단차, 좌우 노면상부 불균형	0.2	40.0	16.0	m ²	2
5	아스콘 마모 및 열화	11.0	40.0	440	m ²	1
6	열방향 균열		40.0	80.0	m	2
7	단차, 이음부 상판에 마모 및 균열		40.0	40.0	m	1
8	균열		31.0	31.0	m	1
9	균열		3.1	21.7	m	7
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						




KEY PLAN		SECTION		평면		단면	
동광양 ← 부두 → S1S2S3S4S5S6		동광양 ← 부두 → 12345678910		발주처		시정	
영역명		영역명		영역명		영역명	
시정		시정		시정		시정	
도로명		도로명		도로명		도로명	
도로번호		도로번호		도로번호		도로번호	
기타		기타		기타		기타	
1		1		1		1	


ㅁ
 ㅂ
 ㅅ
 ㅈ
 ㅊ



번호	신상내용	신상원광					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	
1	간열		5.0		5.0	m	1
2	간열		26.0		26.0	m	1
3	간열		3.0		9.0	m	3
4	간열		0.2		16.0	m ²	2
5	간열		40.0		440	m ²	1
6	아스콘 미포면 강화	11.0	40.0		440	m ²	1
7	임방향 간열		40.0		40.0	m	1
8	미세 소성면형	0.8	40.0		3.2	m ²	1
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							





번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1	갈래역사, 측부, 녹방생, 부풀림	0.2	75.0	30.0	m ²	2
2	일방통 관형		75.0	300.0	m	4
3	포장파임	0.1	0.3	0.03	m ²	1
4	관 형		1.0	1.0	m	1
5	관 형		7.0	7.0	m	1
6	관 형		2.0	2.0	m	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						




KEY PLAN		SECTION		P2		P3	
동광양		부남		동광양		부남	
S1		S2		S3		S4	
S5		S6					

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1	강제연식, 좌부 노면상 부풀림	0.2	100.0	40.0	m ²	2
2	일방차단 균열		10.0	10.0	m	1
3	포장파임	0.1	0.3	0.03	m ²	1
4	미세 소성변형	0.8	100.0	160	m ²	2
5	아스콘 미모양형화	11.0	100.0	1,100	m ²	1
6	균열		7.0	7.0	m	1
7	균열		4.0	4.0	m	1
8	균열		1.0	1.0	m	1
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	미세 소성변형	1.0	100.0	200	m ²	2
2	아스콘 마모및열화	11.0	100.0	1,100	m ²	1
3	일방향 균열		30.0		m	1
4	아스콘 균열		2.0		m	1
5	균열		1.0		m	1
6	균열		1.5		m	1
7	균열		0.8		m	1
8	균열		2.5		m	1
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN

동광양

부담

S1

S2

S3

S4

S5

S6

SECTION

동광양

부담

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

발주처

시정

영역명

시정물정면정면물리(정산1교 상행차)


도면명

도면번호

5

신상물량표


번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 단위	
1	미세 소성변형	1.0	75.0	150	m ²	2
2	아스콘 마모열영화	11.0	75.0	825	m ²	1
3	후타재 양상균열	0.46	11.0	5.06	m ²	1
4	고무재 뒹김		1.5	1.5	m	1
5	관 열		1.0	1.0	m	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



K E Y P L A N		S E C T I O N		발주처		시행	
				재료명/리		단면	
				미상근재		단면	
				파리, 파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	
				파손		단면	

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



P1

A1

KEY PLAN

동광양

바다

S1S2S3S4S5S6

SECTION

동광양

바다

①②③④⑤⑥

면

평

	관 열		망상근열		재료분리
	관 지, 공동		파리, 파손		열
	누수, 세수		배 테		배관물
	정크노출		침 하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기 타

발 주 치

관 양 시

영 역 명

시설품점영점점영역(정산1교 상행차)


노 민 명

노 민 편 호

7

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



P1

P2

KEY PLAN

동광양

바다

S1S2S3S4S5S6

SECTION

동광양

바다

(A)(B)(C)(D)(E)(F)

면

평

	관 열		망상근열		재료분리
	관 지, 공동		파리, 파손		열
	누수, 세수		배 테		배관열
	정교노출		침 하		그늘음
	부식		좌굴, 변형		기 타

발 주 치

관 양 시

영 역 명


시설품점영점점영(정산1교 상행차)

노 민 명

노 민 편 호


8

𐎶𐎵𐎫𐎼𐎠𐎧𐎺𐎠
 𐎶𐎵𐎫𐎼𐎠𐎧𐎺𐎠
 𐎶𐎵𐎫𐎼𐎠𐎧𐎺𐎠
 𐎶𐎵𐎫𐎼𐎠𐎧𐎺𐎠
 𐎶𐎵𐎫𐎼𐎠𐎧𐎺𐎠




P3

P4



KEY PLAN



SECTION

별 주 치 공 영 시 경	별 주 치 공 영 시 경	별 주 치 공 영 시 경	별 주 치 공 영 시 경
 경	 마성군 결	 제료분리	 영
 파지, 공 농	 배리, 파 신	 경	 영
 파지, 파 수	 파 수	 파 수	 파 수
 파지	 파지	 파지	 파지

번호	심상내용	심상연필					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물 량	단위	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

SECTION

→ 방향

← 방향

S1 S2 S3 S4 S5 S6

PLAN

→ 방향

← 방향


S1 S2 S3 S4 S5 S6

Material Legend:

- 콘크리트 (Concrete)
- 단열재 (Insulation)
- 외장재 (Exterior cladding)
- 내장재 (Interior cladding)
- 기타 (Other)

신상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



P5

P4

KEY PLAN

동광양

동광양

부단

부단

S1

S2

S3

S4

S5

S6

SECTION

동광양

동광양

부단

부단

①

②

③

④

⑤

⑥


⑦

⑧

발주처	시정	광안시정	시정
영역명	시정물정영정영정영정(정산1교상행차)		
도면명	도면명		
도면번호	11		

신상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



P5

A2


KEY PLAN

SECTION

발주처	시정	광안시정
영역명	시정물정면정면물(정산1교상행차)	
도면명	도면명	
도면번호	12	

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



P1

A1

KEY PLAN

동광양

동광양

좌측면

상면

우측면

바닥면

SECTION

동광양

동광양

좌측면

상면

우측면

바닥면

발주처

광양시청

영역명

시설물정밀점검용역(정산1교 상행차)


도면명

도면번호

13

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



P3

P2

KEY PLAN

동광양

좌측면

상면

우측면

바닥면

SECTION

동광양

좌측면

상면

우측면

바닥면

발주처

광양시청

영역명

시설물정밀점검용역(정산1교 상행차)


도면명

도면번호

15

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



P4

P3

KEY PLAN

동광양

서광양

부담

S1

S2

S3

S4

S5

S6

SECTION

동광양

서광양

부담

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

발주처

시정

시정

영역명

시정

시정

도면번호

도면번호

도면번호



도면번호

도면번호

도면번호

손상물량표


번호	손상내용	손상현황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소	
1	보수부 재건열	0.3	1.5		0.45 m ²	1	
2	파손	0.5	1.0		1.0 m ²	2	
3	누수오염				1.0 EA	1	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



면		면	
교 경	방상근열	재료분리	발 주 치 광 양 시 행
관 지, 광 동	파리, 파손	열 화	영 역 명
누수, 제수	배 테	배 라열	시행물 정밀점검 용역(정산1교 상행차)
정밀고출	침 하	그늘음	도 면 명
부식	좌굴, 변형	기 타	도 면 편 호 19

신 상 물 량 표

번호	손상내용	손상현황				비 고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소
1	기초 파손	0.7	0.1		㎡	1
2	기초 파손	0.7	0.7		㎡	1
3	관열	0.1	0.5		m	1
4	관열	0.2	0.1		m	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						




좌 측 면

정 면

우 측 면

후 면

K E Y P L A N



S E C T I O N



면


관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열

관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열

관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열
관 열	관 열	관 열	관 열

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1	균열	0.1	0.1	0.3	m	3
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN

동방향

반대

S1S2S3S4S5S6

SECTION

동방향

반대

(A)(B)(C)(D)(E)(F)

	마상균열		재료분리	발주처 광양시청
	판지, 공동		정차	
	누수, 침수		파괴물	
	침하		그늘음	시설물 점검점검 물리(정산1교 상행차)
	부식		기타	도면 번호

24

