



신상물량표


번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 단위	개소
1	후타재 표면형상 균열노출				1.0	EA 1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						




발주처				관양시청	
영역명		시설물 관리점명 (영역(정산3교 하행선))			
	관경		관경		관경
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종
	관경, 관종		관경, 관종		관경, 관종

신상물량표


번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 단위	
1	이동부 균열			1.0	EA	1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN



SECTION




면

균열	판지, 공동	망상균열	재료분리
누수, 침수	배 테	파리, 파손	점
침근교출	침 하	침 하	파괴물
부식	침하, 변형	침하, 변형	기타

발주처	광양시청
영역명	시설물 정밀점검 용역(정산3교 하행선)
도면명	
도면번호	2

𐎶𐎵𐎫𐎠𐎼𐎿
 𐎶𐎵𐎫𐎠𐎼𐎿
 𐎶𐎵𐎫𐎠𐎼𐎿
 𐎶𐎵𐎫𐎠𐎼𐎿
 𐎶𐎵𐎫𐎠𐎼𐎿




번호	손상내용	손상정황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	면적	단위	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

KEY PLAN




SECTION




발 주 치 광 양 시 청	영 령 평	시정원 동맹회(조선학교 후원회)	
간 경	매일 관리	하 경	
방 화, 방 수	방 화, 방 수	매 일 관 리	
수, 제 수	방 태	매 일 관 리	
줄 거 름 평	평 하	매 일 관 리	
지 파 지	선, 후, 전, 좌, 우	기 타	
		단 단 평 환	3

ㅈ
 ㅊ
 ㅋ
 ㆁ
 ㄷ
 ㄱ





번호	손상내용	손상정황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	
1	배수구 막힘				1	EA	1
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

K E Y P L A N



SECTION

[illegible]



번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	수량 단위	
1	배수구 마춤				1 EA	1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

KEY PLAN

동광양

부두

S1

S2

S3

S4

S5

S6

SECTION

부두

동광양

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

발주처

영역명

시정읍 정밀검점 용역 (정산3교 하행선)


도면명

도면번호

5

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	단위 물량	개소
1	토사 퇴적				1	EA 1
2	배수구 막힘				1	EA 1
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN

동방향

부두

S1S2S3S4S5S6

SECTION

부두



동방향

①②③④⑤⑥

발주처	경양시청	시정
영역명	시정물정밀검점영역(정산3교하행선)	
도면명		
도면번호	6	


손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7		0.1		1.0	2	0.2 m
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN

동방향

부두

S1S2S3S4S5S6

SECTION

부두

동방향

①②③④⑤⑥

발주처

영역명


시설물정밀점진영역(정산3교하행선)

도면명

도면번호

13

번호	손상내용	손상현황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소	
1	재료분리	0.2	2.0		0.4	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



KEY PLAN

동광양

부두


SECTION

부두

동광양

발주처	경양시청
영역명	시설물정밀점검영역(정산3교하행선)
도면명	
도면번호	14

번호	손상내용	손상현황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소	
1	재료분리	0.3	2.0	0.6	m ²	1	
2	파손	0.3	0.3	0.09	m ²	1	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



KEY PLAN

동방향

서방향

부두

S1 S2 S3 S4 S5 S6

SECTION

부두

동방향

서방향

① ② ③ ④ ⑤

발주처

경양시청

영역명



시설물정밀점진영역(정산3교하행선)

도면명

도면번호

15


번호	손상내용	손상현황					비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소	
1	파손 및 철근노출	0.1	0.2	0.02	m ²	1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							



범		레		발 주 치		평 양 시 청	
	망상근철		재료보리	영역명		시설물 정밀검진 용역(정산3교 하행선)	
	파리, 파손		철				
	배 테		보리철				
	부수, 철수		그물줄	도면명		도면번호	
	철근노출		철 하				
	부식		기타			16	

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



K E Y P L A N

동광양

부두

S E C T I O N

동광양

부두

S1

S2

S3

S4

S5

S6

동광양

부두

방사균열

파리, 파손

파괴물

침하

좌굴, 변형

균열

편지, 공동

누수, 침수

철근노출

부식

재료분리

침하

파괴물

그늘음

기타

영역명

시설물정밀점진영역(정산3교하행선)

도면명

도면번호


발주처

광양시청

17

손상물량표

번호	손상내용	손상현황				비고
		폭 (mm)	길이 (m)	면적 (㎡)	단위 개소	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						



KEY PLAN

동광양

부두

동광양

S1

S2

S3

S4

S5

S6

SECTION

부두

동광양

동광양

부두

①

②




③

④

⑤

⑥

발주처	광양시청
영역명	시설물정밀점검영역(정산3교하행선)
도면명	
도면번호	18



번호	심상내용	심상원형						비고
		폭 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량	단위	개소	
1	관형	0.1	0.2		0.4	m	2	
2	관형	0.1	1.0		1.0	m	1	
3	관형	0.1	1.5		1.5	m	1	
4	관형	0.1	0.5		0.5	m	1	
5	관형	0.1	0.6		1.2	m	2	
6	관형	0.1	1.2		3.6	m	3	
7	관형	0.1	0.3		0.6	m	2	
8	관형	0.1	0.8		0.8	m	1	
9	관형	0.2	0.6		1.2	m	2	
10	관형	0.2	1.2		2.4	m	2	
11	관형	0.2	1.0		1.0	m	1	
12	관형	0.3	1.2		1.2	m	1	
13	관형	0.3	1.0		2.0	m	2	
14	관형	0.3	0.2		0.2	m	1	
15	관형	0.3	1.5		1.5	m	1	
16	퍼스	0.1	0.1		0.01	m'	1	
17	플레이트 점부식				10.0	EA	10	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

[illegible]

