

**2018년 하반기 시설물 정기점검 용역
정 기 점 검 사 진 첩
[1공구 손상현황 사진첩]**


2018. 12.



新 대구부산고속도로주식회사
New DAEGU BUSAN Expressway Co., Ltd.

1.1 신평교










	
	




1.2 용계 2교














1.3 용계1교








1.4 율하천교








--



1.5 동대구 IC교







--




	

1.6 율하교
















--

1.7 금호강교
























1.8 가천교











1.9 동대구JCT 4교



--




1.10 동대구JCT 3교












1.11 동대구JCT 2교



--


--



--

1.12 동대구JCT 1교




	
	




	



1.13 동대구IC 1교










--



1.14 동대구IC고가교





















2.1 보강토 옹벽



