

**2018년 하반기 시설물 정기점검 용역
정 기 점 검 사 진 첩
[5공구 손상현황 사진첩]**

2018. 12.




新 대구부산고속도로주식회사
New DAEGU BUSAN Expressway Co., Ltd.

1.1 청도IC1교














	
	



--

1.2 청도IC교






	




--

1.3 청도1교

















1.4 원정교





--





1.5 청도천5교























	
	
	




1.6 청도천4교












1.7 청도천3교























1.8 단산대교










--






	
	







1.9 청도IC4교








	
	

--

1.10 청도IC3교










	
	




	
	




	
	

1.11 청도IC2교







2.1 보강토옹벽

