


**2018년 하반기 시설물 정기점검 용역
정 기 점 검 사 진 첩
[6공구 손상현황 사진첩]**

2018. 12.




新 대구부산고속도로주식회사
New DAEGU BUSAN Expressway Co., Ltd.

1.1 청도천2교













	
	
	













1.2 청도천1교





















1.3 고정대교



















2.1 청도1터널


















3.1 보강토옹벽





3.2 콘크리트옹벽