

**2018년 하반기 시설물 정기점검 용역
정 기 점 검 사 진 첩
[9공구 손상현황 사진첩]**


2018. 12.




新 대구부산고속도로주식회사
New DAEGU BUSAN Expressway Co., Ltd.

1.1 삼랑진IC교
















1.2 삼랑진IC1교







--



1.3 삼랑진IC2교












1.4 낙동대교









--














1.5 안양3교

















1.6 안양2교






--


	
	




	
	
	

1.7 안양1교












1.8 용산교























1.9 여차교














2.1 생림2터널


















2.2 생림1터널

















2.3 무척산터널



















	
	











2.4 용산터널












	
	



3.1 콘크리트옹벽





4.1 삼랑진배수펌프장



