















03. 호죽1교

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 호죽1교 교면상부 S1

손 상 물 량 표


[illegible]

A1

A2

KEY PLAN

← 옥산방향




A1



A2

오창방향 →

SECTION



五
三



발 주 처

50	50	0/0
----	----	-----

목산-오창고속도로 시설물안전점검
(정기,정밀점검)용역

노 모 음

후포면

호족1교 외관조사망도

01

ID : 호죽1교 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표


[illegible]

A1

A2

KEY PLAN

← 옥산방향




A1






A2

오창방향 →

SECTION



五五



발주처

50	20	00
----	----	----

옥산-오창고속도로 시설물안전점검
(정기,정밀점검)용역

5 2 0

五五五五

호족1교 외관조사망도

02


ID : 호죽1교 교대 A1

손 상 물 량 표

[illegible]


옥산방향

오창방향




KEY PLAN

← 옥산방형



오창방향 ➡

SECTION



五 九



발 주 처

Year	2007	2008	2009
------	------	------	------

옥산- 오창고속도로 시설물안전점검
(정기, 정밀점검)용역

도면명

도 모 편 호

호죽1교 외관조사망도

03

