















05. 양지교

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 양지교 교면상부 S1

오창방향 ➡

A1


A2

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

S
E
C
T
I
O
N



50	24
----	----

	비 눈		안개, 안보		천둥, 번개
	바람, 바람		박리, 파손		눈고임, 눈길
	바람, 바람		빙판		천둥, 번개
	바람, 바람		빙판		천둥, 번개
	바람, 바람		빙판		천둥, 번개
	바람, 바람		빙판		천둥, 번개

발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

용역명
옥산-오창고속도로 시설물안
(정기,정밀점검)용역

도 면 명 양지교 외관조사망도

도면번호 01

ID : 양지교 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

[illegible]

◀ 옥산방향


오창방향 ➡

A1

A2


KEY PLAN

← 옥산방향




오창방향 ➡

SECTION



5월 24일



목산오창 고속도로(주)

용역명
옥산-오창고속도로 시설물안전
(정기, 정밀점검)용역

양지교 외관조사망도


02

ID : 양지교 교대 A1

손 상 물 량 표


[illegible]

오창방향




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



제 5



목산오창 고속도로(주)

용역명
옥산-오창고속도로 시설물안전
(정기, 정밀점검)용역

도 면 읍 양지교 외관조사망도

03


ID : 양지교 교대 A2

손 상 물 량 표

[illegible]


오창방향

옥산방향




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

S
E
C
T
I
O
N



50	24
----	----



목산오창 고속도로(주)

옥산-오창고속도로 시설물안전점검
(정기, 정밀점검)용역

양지교 외관조사망도

04