















06. 복현2교

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 복현2교 교면상부 S1

손 상 물 량 표

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

오창방향 →



A2

SECTION



	간 물		강상강풍		재운번
	편치, 강동		박리, 파손		물고의,
	번수, 습무		번		원조물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		차질, 변형		기 타

옥산오창 고속도로(주)

고속도로 시설물안전점검
(정기, 정밀점검)용역

복현2교 외관조사망도

01

ID : 복현2교 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표


오창방향 ➡



A2

[illegible]

← 옥산방향





오창방향 →

명례

[illegible]

ID : 복현2교 교대 A1

손 상 물 량 표

[illegible]

ID : 복현2교 교대 A2

손 상 물 량 표

[illegible]