















07. 서오창 IC R-A2교

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타


ID : 서오창 IC R-A2교 교면상부 S1

손 상 물 량 표

[illegible]

← 요금소방향

본선방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 →

A1

A2

SECTION



범례

	도로		도로	주 차 주차장 옥상·오창 고속도로(주) 옥상-오창고속도로 시설물안전점검 (정기,정밀점검)영역 도로면 서울형 IC R-A2교 외관조사망도
	도로		도로	
	도로		도로	
	도로		도로	
	도로		도로	01

01


ID : 서오창 IC R-A2교 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

[illegible]

← 요금소방향

본선방향 ➡




A1

A2

KEY PLAN

← 옥산방향




A1

A2

오창방향 →

SECTION




명 려


	간 도		망상간도		재료분리	발 주 치 옥산오항 고속도로(주) 용 의 명 옥산-오창고속도로 시설물안전점검 (정기, 정밀점검)용역 도 면 명 서오항IC R-A2교 외관조사망도 도 면 면 호 02
	편차, 강도		박리, 파손		돌고임, 침하	
	부수, 습도부		토 도		토적물	
	절근노출		편 하		절 하	
	부 소		좌굴, 변형		기 타	

ID : 서오창IC R-A2교 교대 A1


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




五
례

[illegible]

ID : 서오창IC R-A2교 교대 A2

손 상 물 량 표

[illegible]

좌측

정면

우측

KEY PLAN

← 옥산방향

오창방향 →

A1

A2

SECTION



공
례

	간 도		망상교차로		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주)
	터널, 양호		박리, 파손		돌고임, 침하	
	나무, 습지부		포 도		퇴적물	도 면 명 서오창IC R-A2교 외관조사망도
	철근노출		면 하		면 하	
	부식		좌굴, 변형		기 타	