















10. 외관조사망도 (생태통로)

01. 생태통로 01

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 생태통로01 내부


손 상 물 량 표

[illegible]


옥산방향

오창방향

KEY PLAN



S
E
C
T
I
O
N



50	55
----	----

[illegible]

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------


용	적	명
		옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역

도 면 명 생태통로 01 외관조사망도


도면번호	01
------	----

ID : 생태통로01 시,종점부

손 상 물 량 표


[illegible]

시점부




종점부

KEY PLAN



SECTION



五〇

	인 물		양상강원		재료분리
	인자, 양형		박리, 파손		불고임, 불균
	부수, 불균		단		단
	불균		단		단
	단		단		단
	단		단		단

발 주 처
옥산오창 고속도로(주)















목산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 생태통로 01 외관조사망도

도면번호 02

02. 생태통로 02

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 생태통로02 내부


손 상 물 량 표

[illegible]


옥산방향

오창방향

KEY PLAN



SECTION



五
五

	간 줄		망상교리		재료문리
	면치, 양면		박리, 파손		불고임, 불문리
	누수, 습점부		점 타		되점문
	절근노출		전 하		점 하
	부식		진동, 진흔		기타

발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

목산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 생태통로 02 외관조사망도

01

ID : 생태통로02 시,종점부

손 상 물 량 표

[illegible]

A diagram of a gate structure consisting of two adjacent arches supported by three pillars. The left arch is labeled '옥산방향' (Oksan direction) and the right arch is labeled '오창방향' (Ochang direction). The arches are drawn with double lines, and the pillars are simple rectangles.

A diagram of a gate structure consisting of two adjacent arches supported by three pillars. The left arch is labeled '옥산방향' (Oksan direction) and the right arch is labeled '오창방향' (Ochang direction). The arches are drawn with double lines, and the pillars are simple rectangles.


시점부

A diagram of a two-arched structure, likely a bridge or a gate. The structure consists of two semi-circular arches supported by three vertical pillars. The left arch is labeled '오창방향' (Ochang direction) and the right arch is labeled '목산방향' (Moksan direction). The entire structure is enclosed within a rectangular frame.


A diagram of a two-arched structure, likely a bridge or a gate. The structure consists of two semi-circular arches supported by three vertical pillars. The left arch is labeled '오창방향' (Ochang direction) and the right arch is labeled '목산방향' (Moksan direction). The entire structure is enclosed within a rectangular frame.

종점부

KEY PLAN



SECTION



범례

	관 물		망상관물		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	얼근노출		침 하		밀 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

용 자 명

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 생태통로 02 외관조사망도

도면번호 02