




손 상 집 계 표


공구	사업소	구조물 명	경간	도면번호	NO.	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	1	벽체	T1	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	15하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	2	벽체	T1	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	3	벽체	T1	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	4	벽체	T1	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	5	벽체	T2	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	6	벽체	T2	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	2EA	3.60	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	7	벽체	T2	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	8	벽체	T2	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.4	m	1EA	1.40	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	9	벽체	T2	우벽체	파손		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	m'	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	10	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	11	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	12	벽체	T2	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	13	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		0.3	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18상
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	14	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18하
2-2	익산	중리터널	54K215~54K235	001	15	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	18하
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	1	벽체	T1	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	16상
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	2	벽체	T2	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16상
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	3	벽체	T1	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	4	벽체	T2	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	5	벽체	T2	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	6	상부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	16하
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	7	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	8	벽체	T2	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	9	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	10	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm미만)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	11	상부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	12	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18하
2-2	익산	중리터널	54K235~54K255	002	13	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	18하
2-2	익산	중리터널	54K255~54K247	003	1	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K255~54K247	003	2	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K255~54K247	003	3	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm이상)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K255~54K247	003	4	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm미만)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K255~54K247	003	5	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm미만)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널	54K255~54K247	003	6	하부슬래브	-	하부슬래브	균열(0.3mm미만)		1.0	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17상
2-2	익산	중리터널		003	7	날개벽	T1	중점좌측날개벽	파손		0.5	m	0.5	m	1EA	0.25	m'	하자	16하
2-2	익산	중리터널		003	8	날개벽	T1	중점우측날개벽	파손		0.2	m	0.3	m	1EA	0.06	m'	하자	17하



위치	54K215~54K235	좌벽체	도면번호	1	위치	54K215~54K235	좌벽체	도면번호	1
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	2



위치	54K215~54K235	좌벽체	도면번호	1	위치	54K215~54K235	좌벽체	도면번호	1
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	4



위치	54K215~54K235	우벽체	도면번호	1	위치	54K215~54K235	우벽체	도면번호	1
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.4m, 1EA	연번	5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.8m, 2EA	연번	6



위치	54K215~54K235	우벽체	도면번호	1
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	7

위치	54K215~54K235	우벽체	도면번호	1
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.4m, 1EA	연번	8



위치	54K215~54K235	우벽체	도면번호	1
내용	파손	0.2m, 0.1m, 1EA	연번	9

위치	54K215~54K235	하부슬래브	도면번호	1
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	10




위치	54K215~54K235	하부슬래브	도면번호	1
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	11

위치	54K215~54K235	우벽체	도면번호	1
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	12



위치	54K215~54K235	하부슬래브	도면번호	1
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 0.6m, 1EA	연번	13

위치	54K215~54K235	하부슬래브	도면번호	1
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	14



위치	54K215~54K235	하부슬래브	도면번호	1
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.2m, 2EA	연번	15

위치	54K235~54K255	좌벽체	도면번호	2
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.8m, 1EA	연번	1



위치	54K235~54K255	우벽체	도면번호	2
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	2

위치	54K235~54K255	좌벽체	도면번호	2
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	3



위치	54K235~54K255	우벽체	도면번호	2
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	4

위치	54K235~54K255	우벽체	도면번호	2
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	5




위치	54K235~54K255	하부슬래브	도면번호	2
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	6

위치	54K235~54K255	하부슬래브	도면번호	2
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	7



위치	54K235~54K255	우벽체	도면번호	2
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	8

위치	54K235~54K255	하부슬래브	도면번호	2
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	9



위치	54K235~54K255	하부슬래브	도면번호	2
내용	균열(0.3mm미만)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	10

위치	54K235~54K255	하부슬래브	도면번호	2
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	12




위치	54K235~54K255	하부슬래브	도면번호	2
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	13

위치	54K255~54K247	하부슬래브	도면번호	3
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	1



위치	54K255~54K247	하부슬래브	도면번호	3
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	2

위치	54K255~54K247	하부슬래브	도면번호	3
내용	균열(0.3mm이상)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	3



위치	54K255~54K247	하부슬래브	도면번호	3	위치	54K255~54K247	하부슬래브	도면번호	3
내용	균열(0.3mm미만)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	4	내용	균열(0.3mm미만)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	5



위치	54K255~54K247	하부슬래브	도면번호	3	위치	54k270	중점측좌측날개벽	도면번호	7
내용	균열(0.3mm미만)	1mm, 0.6m, 1EA	연번	6	내용	파손	0.5m, 0.5m, 1EA	연번	1



위치	54k270	중점측우측날개벽	도면번호	7	위치			도면번호	
내용	파손	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	2	내용			연번	