




C(함)호암1

C(함)호암1 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION



구분	위 치	측 상							비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	면적	비고	
1	마부	토사확적	1.5	15.0	1	㎡	22.50		기타
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


판례	GW 0.2 방사선 표면Honeycomb 전장, 구멍 파리, 라운 시공이음분리, 장분리 누수, 유출 배기 배기노출 배기부식 콘크리트분리, 누출 배기, 노면부 표면노출 기초노출 파괴노출 배기노출 배기노출 배기노출 배기노출 배기노출 배기노출 배기노출																			
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명		2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가외 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 영역				구 조 물 명		C(함)호암1				분 류		암거	
											도 면 명		본체 외관조사망도				도 면 번 호		001	





제	DW 0.2 방사모양 Honeycomb 전망, 구멍 비치, 라선 시각이동선, 투명선 바위, 숲속 벽 문근노출 문근부시 문근비드레, 사출 문단, 도구부 조각요목 기조조각 파도면적 전교상대 가장자리 부시 발판 배수구 신뢰이동선
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소 용 역 명 2018년도 하반기 호남고속선 오송~정읍간 왕복고가위 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역 구 조 물 명 C(함)호암1 도 면 명 본체 외관조사망동 분 류 도 면 번 호 002

C(함)호암1 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




W1

W2

번 호	위 지	측 상							상 비 고
		내 수	폭	길이	경 수	단 위	단 위	단 위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


범 례	CW 0.2	방사균열	표면Honeycomb	전경, 구멍	파괴, 파손	시공이음분리, 장분리	누수, 유출	벽면	결근노출	결근부식	콘크리트표면손상, 박락	결단, 도관부	표상요인	기초세굴	파괴노출	건물상대	강제표면 부식	방열	배수구	신락이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명	C(함)호암1				분 류	암거		
												도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	003		




C(함)호암1 외관조사망도

SECTION

번호	위 치	측 상							상대 높이	비고
		내 수	벽	길이	계수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



W3




W4

범 례	CW 0.2 방수코팅 표면Honeycomb 천장, 구멍 바닥, 라온 시공이음분리, 방수분리 누수, 유출 벽면 절연노출 절연부식 콘크리트표면, 석재 절단, 도기부 조각요목 기조세굴 파괴현상 건물상표 강제표면 부식 발암 배수구 신락이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소 용 역 명 2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역 구 조 물 명 C(함)호암1 분 류 날개벽 외관조사망도 도 면 번 호 004



C(함)호암2

C(함)호암2 외관조사망도

KEY PLAN




SECTION



번 호	위 지	측 상						상 비 고
		내 수	폭	길이	경 수	단 위	단 위	
1	벽체	실랑재열화		2.5	1	m	2.50	신규
2	벽체	실랑재열화		2.5	1	m	2.50	신규
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								


판 례	 0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2	관 리 기 관	항 목 명	구 조 물 명	분 류	암 거
	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소		2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	C(함)호암2 본체 외관조사망도	도 면 번 호	005




C(함)호암2 외관조사망도

SECTION

구분	위 치	구 분						비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	단위	
1	벽체	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	기존
2	벽체	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	기존
3	벽체	균열	0.5	2.0	1	m	2.00	기존
4	벽체	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	신규
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								




판례		관리기관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	용역명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구조물명	C(함)호암2	분류	암거
		도면명	본체 외관조사망도	도면번호	006				



C(함)호암2 외관조사망도

SECTION


구분	위 치	구 분						비고
		내 수	폭	길이	개수	단위	수량	
1	상부	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	기존
2	벽체	균열	0.3	1.8	1	m	1.80	기존
3	벽체	균열	0.2	0.5	1	m	0.50	기존
4	벽체	실랑재파손		2.0	1	m	2.00	기존
5	벽체	실랑재파손		2.0	1	m	2.00	기존
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								





판례		관리기관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	영역명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구조물명	C(함)호암2	분류	암거
		도면명	본체 외관조사망도	도면번호	007				

C(함)호암2 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W1




W2

번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



예																				
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명	C(함)호암2				분 류	암거		
												도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	008		

C(함)호암2 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W3




W4

번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


범 례	 CW 0.2	 방사균열	 표면Honeycomb	 전장, 구멍	 파괴, 파손	 시공이음분리, 장분리	 누수, 유출	 벽면	 결근노출	 결근부식	 콘크리트표면손상, 박락	 결단, 도관부	 표상요인	 기초세굴	 파괴노출	 건물상대	 강제표면 부식	 발암	 배수구	 신락이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구 조 물 명	C(함)호암2				분 류	암거							
							도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	009							

B(함)호임





번 호	위 치	은 상						상행 등급	비
		내 용	목	길이	경수	단위	분량		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

제	                    																
관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소		용	역	명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕복특가외 48개소 (송북2개) 구조물 마차 (정기, 정밀) 점검 용역	구	B(합)호남		분	알						
조							도		류	거							
리							도	본		도							
기							면	체		면							
관							명	외관조사망도		번	010						
소										호							




B(함)호암1 외관조사망도




구분	위 치	측 상						상대	비고
		내 수	폭	길이	개수	단위	량		
1	상부	균열	0.3	1.2	1	m	1.20		기존
2	벽체	균열	0.3	3.5	1	m	3.50		기존
3	상부	균열	0.2	1.0	1	m	1.00		기존
4	벽체	균열	0.2	5.0	1	m	5.00		기존
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


판례		관리기관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	용역명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구조물명	B(함)호암	분류	암거
		도면명	본체 외관조사망도	도면번호	011				



B(함)호암1 외관조사망도




W1




W2

SECTION





번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


범 례	CH 0.2	방사균열	표면Honeycomb	천장, 구멍	바닥, 라온	시공이음분리, 장분리	누수, 음소	벽면	절연노출	절연부식	콘크리트표면세, 노출	절단, 도강부	표강요목	기조세금	파괴면형	건물상대	강제표면 부식	발암	배수구	신축이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명				2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역				구 조 물 명		B(함)호암		분 류		암거	
													도 면 명		날개벽 외관조사망도		도 면 번 호		012	



B(함)호암1 외관조사망도





SECTION



번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

범 례	CW 0.2	방사균열	표면Honeycomb	전경, 구멍	바라, 라온	시공이음분리, 장분리	누수, 유출	벽면	결근노출	결근부식	콘크리트표면, 노출	결단, 도강부	표상요철	기조세굴	파괴현상	건물상대	강제표면 부식	발암	배수구	신축이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명				2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역				구 조 물 명		B(함)호암		분 류		암거	
													도 면 명		날개벽 외관조사망도		도 면 번 호		013	


B(함)서편1

[illegible]


제	DW 0.2 방사모양 Honeycomb 전망, 구멍 비치, 라선 시각이동선, 투명선 바위, 숲속 바위 물결노출 물결무시 콘크리트벽면, 석굴 물결, 도기무 조각요목 기조무늬 파도모양 전교상대 기차표지 물결 배수구 신뢰이동선	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	용역명 2018년도 하반기 호남고속선 오송~정읍간 왕복고가위 48개소 (용벽2개) 구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구조물명 B(함)서편1 도면명 본체 외관조사망도	분류 도면번호 014	알거
---	--	-----------------------	---	-------------------------------------	-------------------	----

B(합)서편1 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




우변제

상부슬래브

좌변제

측구배수로 하부슬래브



구분	위 치	측 상						상대 높이	비고
		내 수	폭	길이	경사	단위	비율		
1	벽체	균열	0.5	0.4	1	m	0.40		기타
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

판례

CW 0.2
균열

방사균열

표면 Honeycomb

변형, 구멍

파괴, 파손

시공이음분리, 장분리

누수, 유출

벽면

결근노출

결근부식

콘크리트표면손상, 박락

결단, 도관부

표면요철

기초세굴

파괴방향

건물상대

강제표면 부식

발암

배수구

신축이음분리

관리
기관

한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

유역명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구조물명
도면명


B(합)서편1
본체 외관조사망도

분류
도면번호



암거
015

B(합)서편1 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




번호	위 치	측 상						상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	량		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



범 례		관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구 조 물 명	B(합)서편1	분 류	암거
						도 면 명	날개벽 외관조사망도	도 면 번 호	016

B(합)서편1 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W3



W4


번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

예																				
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소			용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역							구 조 물 명	B(합)서편1			분 류	암거			
												도 면 명	날개벽 외관조사망도			도 면 번 호	017			



C(함)서편1

C(합)서편1 외관조사망도

KEY PLAN




SECTION



구분	위 치	측 상						상세 비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	합계	
1	마부	토사퇴적	2.0	20.0	1	㎡	40.00	신규
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								


판례	 CW 0.2	 방사굴절	 표면Honeycomb	 전경, 구멍	 파리, 라운	 시공이음분리, 장분리	 누수, 유출	 배매	 절단노출	 절단부식	 콘크리트표면세, 노출	 절단, 도강부	 포장요목	 기초세굴	 파괴표면	 건물상대	 강제표면 부식	 방벽	 배수구	 신뢰이음분리		
관리 기관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용역명	2018년도 하반기 호남고속선 오승-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기, 정밀)점검 용역							구조물명		C(합)서편1				분류		암거	
													도면명		본체 외관조사망도				도면번호		018	

[illegible]



제	CW 0.2 군	땅사랑마을	꿀집Honeycomb	태양, 구름	바리, 거울	서양·이슬람·구텐베르크	나무, 숲속	벽화	집안노출	집안부서	은크림브러시, 비둘기	집안, 도자기	조각소품	기조조각	레코, 브링	전과상대	개개조각 부서	밭	배수구	신라·이슬람적
관 리 기 관	한국철도공사 정음고속철도시설사무소			용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정음간 광명고가위 48개소(옹벽2개)구조물 마차 (경거, 정밀)절단 용역						구 조 물 명	C(함)서편1			분 류	암거				
											도 면 명	날개벽 외관조사항도			도 면 번 호	020				

C(합)서편1 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W3



W4


번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

예																				
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소			용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역							구 조 물 명	C(합)서편1			분 류	암거			
												도 면 명	날개벽 외관조사망도			도 면 번 호	021			



B(함)서편2

B(합)서편2 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




구분	위 치	측 상						상대 높이	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1	벽체	균열	0.2	3.0	1	m	3.00		기존
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



판례	CH 0.2	방사균열	표면 Honeycomb	변형, 구멍	파괴, 파손	시공이음분리, 장분리	누수, 유출	벽면	결근노출	결근부식	콘크리트표면손상, 박락	결간, 도관부	표상요인	기초세굴	파괴방향	건물상대	강제표면 부식	발암	배수구	신축이음분리
관리 기관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용역명				2018년도 하반기 호남고속선 오승-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용역2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역				구조물명	B(합)서편2				분류	암거	
													도면명	본체 외관조사망도				도면번호	023	

B(합)서편2 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



범 례	CW 0.2 방사선 Honeycomb 별, 광물 격자, 라온 시공이음분리, 장분리 누수, 음소 벽체 절연노출 절연부식 콘크리트면세, 녹물 절단, 도기부 조방요목 기초세굴 파손방향 전경상제 강재표면 부식 방열 배수구 신축이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소
용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역
구 조 물 명	B(합)서편2
도 면 명	날개벽 외관조사망도
분 류	암거
도 면 번 호	024

B(합)서편2 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W3



W4

번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례



관 리
기 관

한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용 역 명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역


구 조 물 명
도 면 명

B(합)서편2
날개벽 외관조사망도

분 류
도 면 번 호

암거
025


C(함)서편2




C(합)서편2 외관조사망도

SECTION

구분	위 치	구 분						비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	량	
1	마부	토사파적	2.0	8.0	1	㎡	16.00	신규
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								



판례		관리기관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	용역명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용복2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구조물명	C(합)서편2	분류	암거
						도면명	본체 외관조사망도	도면번호	026



번 호	위 치	측 상						상대 높이	비
		내 용	폭	길이	횡수	연차	면적		
1	벽체	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	기	
2	벽체	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	기	
3	상부	균열	0.2	15.0	1	m	15.00	기	
4	벽체	균열	0.2	0.5	2	m	1.00	기	
5	상부	균열	0.2	1.0	1	m	1.00	기	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

제	CW 0.2 근																					
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 광동고가위 48개소(송북2개)구조물 마자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명		C(함)서편2							분 류	암거
												도 면 명		본체 외관조사항도							도 면 번 호	027







표 례	 CW 0.2	 방상도면	 Honeycomb	 천장, 구부	 바닥, 라선	 시공이소분벽, 주분벽	 누수, 음소	 벽벽	 절연노출	 절연부위	 콘크리트벽면, 노출	 절단, 보강부	 절강요목	 기조세공	 파단, 단면	 연결상목	 강재단면 부식	 방벽	 배수구	 신축이소분벽
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가외 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기, 정밀)점검 용역				구 조 물 명		C(합)서편2				분 류		암 거		
										도 면 명		날개벽 외관조사망도				도 면 번 호		028		

C(합)서편2 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W3




W4

번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

예																				
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소			용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역							구 조 물 명	C(합)서편2			분 류	암거			
												도 면 명	날개벽 외관조사망도			도 면 번 호	029			


B(함)장구1

KEY PLAN



B(합)장구1 외관조사망도

SECTION




우회제

상방스래프

좌회제

하방스래프



구분	위 치	측 상						상대 높이	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	량		
1	배수로	토사퇴적	1.2	10.0	1	m	12.00		기준
2	배수로	균열	0.3	1.5	1	m	1.50		기준
3	벽체	균열	0.2	1.5	1	m	1.50		기준
4	배수로	균열	0.2	2.4	1	m	2.40		신규
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

판례



CW 0.2



Honeycomb



Sun



Grid



Wavy Line



Circle



X



Wavy Line



V



Keyhole




Circle

관리
기관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용역명



2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕복고가의
48개소 (용역2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구조물명
도면명B(합)장구1
본체 외관조사망도분류
도면번호암거
030

KEY PLAN



B(합)장구1 외관조사망도

SECTION



번호	위 치	측 상						상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례

관 리
기 관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용 역 명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구 조 물 명

B(합)장구1

도 면 명

날개벽 외관조사망도


분 류

도 면 번 호

암 거



031

KEY PLAN




B(함)장구1 외관조사망도

SECTION



W3



W4

번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	량	비고	
1	남개벽	실링재열화		2.5	1	m	2.50		기타
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례

CW 0.2

방수코팅

표면 Honeycomb

천장, 광물

바닥, 라온

시공이음분리, 방수분리

누수, 유출

벽면

절연노출

절연부식

콘크리트표면, 벽면

절단, 도강부

표면노출

기초노출

파괴노출

천공노출

강제표면 부식

방수

배수구

신축이음분리

관 리
기 관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용 역 명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 황룡고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구 조 물 명

B(함)장구1

도 면 명

남개벽 외관조사망도


분 류

도 면 번 호

암 거

032


C(함)장구1




C(합)장구1 외관조사망도

SECTION

구분	위 치	측 상						상대 높이	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									




판례	0.2 Honeycomb Star Grid Wavy Circle Square Diagonal Dashed Solid Dotted Cross-hatch Wavy V-shaped S-shaped Keyhole Square with dot Circle with dot Solid 	관리기관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	용역명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구조물명	C(합)장구1	분류	암거
		도면명	본체 외관조사망도	도면번호	033				



C(함)장구1 외관조사망도

SECTION


번 호	위 지	측 상						상 계 단 별 비고
		내 수	폭	길이	개 수	단 위	량 방	
1	벽체	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	기존
2	벽체	실랑재열화			1	m	2.00	신규
3	벽체	실랑재열화			1	m	2.00	신규
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								





판 례		관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구 조 물 명	C(함)장구1	분 류	암거
		도 면 명	본체 외관조사망도	도 면 번 호	034				

C(함)장구1 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



예																				
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명	C(함)장구1				분 류	암거		
												도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	035		

C(함)장구1 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W3



W4

번호	위 치	손 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	개수	단위	면적	비고	
1	남개벽	파손	0.1	0.2	1	㎡	0.02		신규
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례

CW 0.2



관 리
기 관

한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용 역 명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구 조 물 명

C(涵)장구1

도 면 명

남개벽 외관조사망도

분 류


도 면 번 호

암 거

036


B(함)장구2

KEY PLAN



B(합)장구2 외관조사망도

SECTION



우회제

상방슬래브

좌회제

측구배수로 하부슬래브




표 지	위 치	문 상						상 비고
		내 수	폭	길이	개수	단위	수량	
1	벽체	균열	0.2	2.5	1	m	2.50	기존
2	배수로	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	기존
3	배수로	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	기존
4	배수로	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	기존
5	배수로	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	기존
6	배수로	균열	0.3	2.0	1	m	2.00	신규
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

판례



CW 0.2



Honeycomb



Star



Grid



Wavy Line



Circle with Cross



X



Wavy Line



V



Keyhole




Circle

관리
기관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소


용역명

2018년도 하반기 호남고속선 오승-정읍간 왕릉고가의
48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구조물명
도면명B(합)장구2
본체 외관조사망도분류
도면번호암거
037


KEY PLAN



B(합)장구2 외관조사망도




W1



W2

SECTION



번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

범 례

CW 0.2

관 리
기 관한국철도공사
청음고속철도시설사무소

용 역 명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 황룡고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구 조 물 명

B(합)장구2

도 면 명

날개벽 외관조사망도


분 류

도 면 번 호

암 거



038

KEY PLAN




B(합)장구2 외관조사망도

SECTION



W3



W4

번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

범 례

CW 0.2

방사균열

표면 Honeycomb

전장, 구멍

파리, 라온

시공이후분리, 장분리

누수, 유출

벽면

결근노출

결근부식

콘크리트표면, 노출

결단, 도강부

표면요철

기초세굴

파괴방향

건물상대

강제표면 부식

방열

배수구

신락이후분리

관 리
기 관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용 역 명

2018년도 하반기 호남고속선 오승-정읍간 황룡고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구 조 물 명

B(합)장구2

도 면 명

날개벽 외관조사망도


분 류

도 면 번 호

암거

039


C(함)장구2




C(함)장구2 외관조사망도

SECTION

번호	위 치	구 분						상세 구분	비고
		내 수	폭	길이	개수	단위	량		
1	벽체	균열	0.5	2.0	1	m	2.00		기타
2	벽체	균열	0.5	1.0	1	m	1.00		기타
3	벽체	균열	0.2	1.5	1	m	1.50		기타
4	벽체	균열	0.2	1.5	1	m	1.50		기타
5	벽체	균열	0.2	1.0	1	m	1.00		기타
6	벽체	균열	0.2	1.5	1	m	1.50		기타
7	벽체	균열	0.2	1.0	1	m	1.00		기타
8	벽체	균열	0.2	1.5	1	m	1.50		기타
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									




판례		관리	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소	용역명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용역2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구조물명	C(함)장구2	분류	암거
		도면명	본체 외관조사망도	도면번호	040				



C(합)장구2 외관조사망도

SECTION


표 지	위 지	측 상						상 비 고	비고
		내 수	폭	길이	경수	관위	관방		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									





판례	 CW 0.2	 망상교면	 조면Honeycomb	 천장, 구멍	 파파, 파손	 시공이음분리, 장분리	 누수, 유출	 벽면	 절단노출	 절단부식	 콘크리트손상, 노출	 절단, 도강부	 조강요철	 기초세굴	 파손방향	 전교상면	 강재표면 부식	 침강	 배수구	 신축이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구 조 물 명		C(합)장구2		분 류	암거								
							도 면 명		본제 외관조사망도		도 면 번 호	041								

C(함)장구2 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W3




W4

번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례	 CW 0.2  방사균열  표면Honeycomb  전장, 구멍  파괴, 파손  시공이음분리, 장분리  누수, 유출  벽면  결근노출  결근부식  콘크리트표면손상, 누출  결간, 도강부  표상요철  기초세굴  파괴노출  건물상대  강제표면 부식  발암  배수구  신축이음분리																			
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구 조 물 명	C(함)장구2				분 류	암거							
							도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	043							


B(함)장구3

KEY PLAN



B(합)장구3 외관조사망도

SECTION




우회차

상부슬래브

좌회차

하부슬래브

좌구배수리



구분	위 치	구 조						비고
		내 수	폭	길이	개수	단위	량	
1	배수로	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	기존
2	벽체	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	기존
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

판례

관리
기관한국철도공사
청음고속철도시설사무소

용역명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-청음간 왕릉고가의
48개소 (용역2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구조물명

B(합)장구3

도면명

본체 외관조사망도


분류

암거


도면번호

044


KEY PLAN



B(합)장구3 외관조사망도




W1



W2

SECTION



번 호	위 지	측 상							상 비 고
		내 수	폭	길이	경 수	단 위	단 위	단 위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범
례

CH 0.2



CH 0.2



Honeycomb



Sun/Star



Grid



Wavy line



Circle with dot



Circle with cross



Circle with dot



Circle with cross



Circle with dot



Circle with cross



Circle with dot



Circle with cross



Circle with dot



Circle with cross



Circle with dot



Circle with cross



Circle with dot




Circle with cross




Circle with dot

관
리
기
관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소용
역
명2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 황룡고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구
조
물
명
도
면
명B(합)장구3
날개벽 외관조사망도분
류
도
면
번
호암
거
045


KEY PLAN



B(합)장구3 외관조사망도




W3



W4

SECTION



번호	위 치	측 상						상대 높이	비고
		내 수	폭	길이	개수	단위	면적		
1	남개벽	박리	0.2	0.1	1	m ²	0.02		기존
2	남개벽	박리	0.3	2.0	1	m ²	0.60		기존
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례

관 리
기 관한국철도공사
청음고속철도시설사무소

용 역 명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-청음간 황룡고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구 조 물 명

B(합)장구3

도 면 명

남개벽 외관조사망도

분 류

암거


도 면 번 호

046



C(합)장구3

C(함)장구3 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



범 례	CW 0.2               																
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소			용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구 조 물 명	C(함)장구3			분 류	암거						
						도 면 명	날개벽 외관조사망도			도 면 번 호	049						

C(함)장구3 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W3




W4

번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향	비고		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

범 례	 CW 0.2	 방사균열	 표면Honeycomb	 전장, 구멍	 바라, 라온	 시공이음분리, 장분리	 누수, 유출	 벽면	 결근노출	 결근부식	 콘크리트표면, 노출	 결단, 도강부	 표강노출	 기초세굴	 파괴노출	 건물상대	 강제표면 부식	 발암	 배수구	 신축이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명	C(함)장구3				분 류	암거		
												도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	050		


B(함)장구4

KEY PLAN



B(합)장구4 외관조사망도

SECTION




우벽체

상부슬래브

좌벽체

하부슬래브



구분	위 치	측 상						상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	량		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


판례

관리
기관한국철도공사
청음고속철도시설사무소

용역명



2018년도 하반기 호남고속선 오송-청음간 왕릉고가의
48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구조물명
도면명B(합)장구4
본체 외관조사망도분류
도면번호암거
051

KEY PLAN



B(합)장구4 외관조사망도

SECTION



번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향	비고		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

범 례

CH 0.2

방수코팅

표면 Honeycomb

전장, 구멍

바닥, 라온

시공이음분리, 방수분리

누수, 유출

벽면

절연노출

절연부식

콘크리트표면, 노출

절단, 도강부

표면요철

기초세굴

파괴방향

전경상면

강제표면 부식

방열

배수구

신축이음분리

관 리
기 관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용 역 명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구 조 물 명

B(합)장구4

도 면 명

날개벽 외관조사망도


분 류

암거

도 면 번 호



052

KEY PLAN




B(합)장구4 외관조사망도

SECTION



W3



W4

번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

범 례

CW 0.2

방사균열

표면 Honeycomb

전장, 구멍

바라, 라온

시공이음분리, 장분리

누수, 유출

벽면

절연노출

절연부식

콘크리트손상, 누출

절단, 도강부

조각요목

기초세굴

파괴현상

건물상대

강제표면 부식

발암

배수구

신락이음분리

관 리
기 관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용 역 명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구 조 물 명

B(합)장구4

도 면 명

날개벽 외관조사망도


분 류

암거



도 면 번 호

053

C(함)오강




C(함)오강 외관조사망도




구분	위 치	측 상						상대 위치	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	량		
1	상부	결근노출	0.4	4.8	1	m	0.40		신규
2	벽체	균열	0.2	4.8	1	m	4.80		기존
3	하부	토사퇴적	1.5	20.0	1	m	30.00		기존
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

패	 CW 0.2  방수균열  표면Honeycomb  관망, 구멍  파괴, 파손  시공이음분리, 장분리  누수, 유출  벽면  결근노출  결근부식  콘크리트표면손상, 박락  결단, 모관부  포장노출  기초노출  파괴노출  건물상대  강제표면 부식  방열  배수구  신락이음분리																				
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기, 정밀)점검 용역						구 조 물 명		C(함)오강				분 류		암거	
												도 면 명		본체 외관조사망도				도 면 번 호		054	





번호	위 지	순 상						상대 등급	비
		내 용	책	길이	경수	단위	분량		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

제	CW 0.2 군	땅강굴	꿀벌Honeycomb	태양, 구름	바리, 거울	사구(이)산악, 구름바위	나무, 숲속	배터	금강노닐	금강부시	은크리브르비, 노닐	금강, 노닐	조망소로	기조와VVVV	파도, 연못	전교상대	개장코트 부시	밭	배수구	신라이슬전체
관 리 기 관	한국철도공사 정음고속철도시설사무소			용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정음간 광명고기와 48개소 (옹벽2개)구조물 마차 (경기, 정밀)절결 용역							구 조 물 명	C(합)오강						분 류	알 거
												도 면 명	본체 외관조사망도						도 면 번 호	055




C(함)오강 외관조사망도





번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


제	CW 0.2                  																
	관	한국철도공사		용	역	명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구	C(함)오강		분	알					
리	정읍고속철도시설사무소		조					날개벽 외관조사망도		류	거						
기							도	날개벽 외관조사망도		도		면					
관							면	056		번		호					



C(함)오강 외관조사망도



W3



W4

번호	위 치	손 상							상세 부고
		내 용	폭	길이	개수	단위	면적	비고	
1	남개벽	파손	0.2	0.7	1	m ²	0.14		기타
2	남개벽	파손	0.2	0.3	1	m ²	0.06		기타
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									


예	CW 0.2               																				
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명		C(함)오강				분 류		암거	
												도 면 명		남개벽 외관조사망도				도 면 번 호		057	

C(함)신당1



C(함)신당1

C(함)신당1 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




No	위 치	측 상						상대 높이	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	량		
1	마부	토사퇴적	3.0	21.0	1	m	63.00		기준
2	벽체	균열	0.2	2.5	1	m	2.50		기준
3	벽체	균열	0.2	2.5	1	m	2.50		기준
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

① 토사퇴적
3.0X21.0



판례		관리 기관	한국철도공사 청음고속철도시설사무소	용역명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구조물명	C(함)신당1	분류	암거
						도면명	본체 외관조사망도	도면번호	059

C(함)신당1 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W1




W2

번호	위 치	측 상							비고
		내 수	벽	길이	경수	단위	면적	비고	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

예																					
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명		C(함)신당1				분 류		암거	
												도 면 명		날개벽 외관조사망도				도 면 번 호		060	

B(함)신당1

KEY PLAN




B(함)신당1 외관조사망도

우회차


상부슬래브

좌회차

하부슬래브



SECTION



구분	위 치	측 상						상대 높이	비고
		내 수	폭	길이	개수	단위	길이		
1	벽체	균열	0.2	4.5	1	m	4.50		기준
2	벽체	균열	0.2	1.8	1	m	1.80		기준
3	벽체	균열	0.2	3.0	1	m	3.00		기준
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

판례



CW 0.2



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb




Honeycomb

관리
기관한국철도공사
청음고속철도시설사무소

용역명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-청음간 왕릉고가의
48개소 (용역2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구조물명
도면명B(함)신당1
본체 외관조사망도분류
도면번호암거
061

KEY PLAN



B(합)신당1 외관조사망도

SECTION





표	위 치	측 상						상대 높이	비고
		내 수	폭	길이	개수	단위	량		
1	벽체	망상균열	1.6	0.6	1	m	0.96		기존
2	벽체	보수부재균열	0.2	2.6	1	m	2.60		기존
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

판례



CW 0.2



망상균열



호전 Honeycomb



단상, 구멍



파파, 라온



시공이송분리, 장분리



누수, 음수



벽체



균열노출



균열부식



콘크리트손상, 누출



균열, 노면부



포장요목



기초세굴



파파방향



전교상대



강재표면부식



방벽



배수구



신축이송분리

관리
기관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용역명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구조물명

B(합)신당1

도면명

본체 외관조사망도


분류

도면번호

암거

062

KEY PLAN



B(합)신당1 외관조사망도

SECTION





표 지	위 치	측 상							상 비 고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향	비고	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례

CW 0.2

방사균열

표면 Honeycomb

천장, 구멍

바닥, 라온

시공이음분리, 장분리

누수, 음소

벽면

절연노출

절연부식

콘크리트표면, 노출

절단, 도강부

조각요목

기초세굴

파괴방향

건물상대

강제표면 부식

발암

배수구


신락이음분리

관 리
기 관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용 역 명



2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구 조 물 명
도 면 명B(합)신당1
날개벽 외관조사망도분 류
도 면 번 호암거
063

KEY PLAN




B(합)신당1 외관조사망도

SECTION



W3



W4

표 본 번호	위 지	측 량							상 대 부 속	비 고
		내 수	폭	길이	경 수	단 위	단 위	단 위		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

범례

CW 0.2

방사선

표면 Honeycomb

전장, 구멍

파리, 라온

시공이론본리, 장본리

누수, 유출

벽면

결근노출

결근부식

콘크리트본리, 벽면

결근, 노면부

표면노출

기초노출

파괴본리

전장노출

강제본리 부식


방벽

벽수구

신락이론본리

관
리
기
관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소용
역
명2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구
조
물
명
도
면
명B(합)신당1
날개벽 외관조사망도분
류
도
면
번
호암
거
064

C(함)신당2




번 호	위 지	문 상						상해 부금	비고
		내 용	책	길이	개수	단위	원량		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



제	 CW 0.2	 땅강도	 코어(Honeycomb)	 천가, 구멍	 비리저스	 사구(이소브레, 두브레)	 누구, 울스	 비리	 열린노출	 열린부식	 연리(비리, 이소브레)	 열린, 보강부	 조강요	 기초세굴	 파굴, 연가	 연결상계	 강제연리 부식	 열림	 배수구	 신카이소브레
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕복노선과 48개소 (용역2개)구조를 마쳐 (정기, 정밀)점검 용역					구 조 물 명	C(함)신당2					분 류	암거		
											도 면 명	본체 외관조사망도					도 면 번 호	065		

C(함)신당2 외관조사망도

KEY PLAN




SECTION





번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

예																				
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명	C(함)신당2				분 류	암거		
												도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	066		


C(함)신당2 외관조사망도



SECTION



W3



W4


번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

범 례	CW 0.2	방사균열	표면Honeycomb	전장, 구멍	파괴, 파손	시공이음분리, 장분리	누수, 유출	벽면	결근노출	결근부식	콘크리트표면손상, 박락	결단, 도기부	표상요인	기초세굴	파괴노출	전도상해	강재표면 부식	발암	배수구	신락이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명	C(함)신당2				분 류	암거		
												도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	067		



C(함)신당3

C(합)신당3 외관조사망도

KEY PLAN





SECTION



구분	위 치	측 상						상세 비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								


관 리 기 관	한국철도공사 청음고속철도시설사무소	용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 황룡고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구 조 물 명	C(합)신당3	분 류	암거
				도 면 명	본체 외관조사망도	도 면 번 호	068





제	DW 0.2 방사모양 Honeycomb 전망, 구멍 비치, 라선 시각이동선, 투명선 바위, 숲속 바위 물근조도 물근부시 콘크리트벽면, 석조 물감, 도기무늬 조각요목 기조조각 파도모양 전교상대 기차표지 바위 배수구 신뢰이동선
관리 기관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소 용역명 2018년도 하반기 호남고속선 오송~정읍간 왕복고가외 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역 구조물명 C(함)신당3 도면명 날개벽 외관조사망도 분류 도면번호 069

C(함)신당3 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W3




W4



번호	위 치	측 상							상세 비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례	CW 0.2	방사균열	표면Honeycomb	전장, 구멍	파괴, 파손	시공이음분리, 장분리	누수, 유출	벽면	결근노출	결근부식	콘크리트표면손상, 박락	결단, 도기부	표상요인	기초세굴	파괴노출	건물상대	강제표면 부식	발암	배수구	신락이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명	C(함)신당3				분 류	암거		
												도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	070		

B(함)신당2



B(함)신당2 외관조사망도



SECTION


번호	위 치	측 상							상대 높이	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

범 례	CW 0.2 Honeycomb Reinforcement Expansion Joint Barbed Wire Scaffolding Noise Barrier Drainage Bridge Pier Bridge Deck Bridge Abutment Bridge Approach Bridge Foundation Bridge Structure Bridge Components Bridge Details Bridge Materials Bridge Construction Bridge Maintenance Bridge Inspection Bridge Safety Bridge Environment Bridge History Bridge Future	관 리 기 관	한국철도공사 청음고속철도시설사무소	용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-청음간 황룡고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구 조 물 명	B(함)신당2	분 류	암거
		도 면 명	날개벽 외관조사망도	도 면 번 호	072				


C(함)신당4

C(합)신당4 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




우벽제

상부슬래브

좌벽제

하부슬래브



구분	위 치	측 상						상세 비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

판례

CH 0.2

판례

판례 Honeycomb

판례

판례

판례

판례

판례

판례

판례

판례

판례

판례

판례

판례

판례

판례

판례

판례

관리

한국철도공사

정읍고속철도시설사무소

용역명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의

48개소 (용역2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역

구조물명

C(합)신당4

도면명


본체 외관조사망도

분류


도면번호

암거

075



번 호	위 치	문 상						상대 부호	비
		내 용	책	길이	횟수	단위	분량		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									




제	CW 0.2                     																		
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소		용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕동고개와 48개소 (옹벽2개)구조물 마차 (정기,정밀)점검 용역	구 조 물 명		C(함)신당4				분 류		암거						
					도 면 명		날개벽 외관조사망도				도 면 번 호		076						


C(함)신당5

C(합)신당5 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




우벽제

상부슬래브

좌벽제

하부슬래브




구분	위 치	측 상						상세 비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								


판례	0.2 Honeycomb 태양, 광열 격자, 라운 시공이음분리, 수평분리 누수, 음수 벽체 절단노출 절단부식 콘크리트표면세, 노출 절단, 도관부 조망요인 기조세굴 파손방향 전경상제 가제표면 부식 방열 배수구 신축이음분리	관리 기관	한국철도공사 청음고속철도시설사무소	용역명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구조물명	C(합)신당5	분류	암거
						도면명	본체 외관조사망도	도면번호	078

C(합)신당5 외관조사망도

KEY PLAN



SECTION




우벽체

상부슬래브


좌벽체

하부슬래브




No	위 치	측 상						상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

판 권	CH 0.2	방사선	표면 Honeycomb	전경, 구멍	파리, 라운	시공이음분리, 장분리	누수, 음수	벽면	절단노출	절단부식	콘크리트면적, 노출	절단, 도강부	포장요목	기초세굴	파괴면적	건물상세	강제표면 부식	방열	배수구	신축이음분리
관 리	한국철도공사				영 역 명				구 조 물 명				C(합)신당5				분 류		암 거	
기 관	정읍고속철도시설사무소				2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의외 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역				도 면 명				본체 외관조사망도				도 면 번 호		079	





C(함)신당5 외관조사망도

KEY PLAN





SECTION




번호	위 치	측 상							상세 비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례	 CW 0.2	 방사균열	 표면Honeycomb	 전장, 구멍	 파괴, 파손	 시공이음분리, 장분리	 누수, 유출	 벽면	 결근노출	 결근부식	 콘크리트표면손상, 박락	 결간, 도기부	 표장요목	 기초세굴	 파괴노출	 건물상대	 강제표면 부식	 발암	 배수구	 신락이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역	구 조 물 명	C(함)신당5				분 류	암거							
							도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	081							


B(함)신당3

[illegible]


제	CW 0.2               																						
관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소		용	역	명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 광동고가위 48개소 (송북2개) 구조물 마자 (정기, 정밀) 점검 용역	구		B(함)신당3										분		알		
조							본체 외관조사망도										도		면				
리							도											도			도		
기							면											면			면		
관							명											명			명		



B(함)신당3 외관조사망도




SECTION




번 호	위 지	측 량						상 비 고
		내 수	폭	길이	경 수	단 위	량 방	
1	벽체	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	기존
2	벽체	균열	0.2	3.5	1	m	3.50	기존
3	벽체	보수부재균열	0.2	3.0	1	m	3.00	신규
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

제	 CW 0.2	 방수균열	 표면Honeycomb	 관망, 구멍	 파괴, 파손	 시공이음분리, 파손분리	 누수, 유출	 벽면	 결근노출	 결근부식	 콘크리트표면손상, 박락	 결단, 도관부	 표상요인	 기초세굴	 파괴노출	 건물상대	 강제표면 부식	 방열	 배수구	 신뢰이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명	B(함)신당3				분 류	암거		
												도 면 명	본체 외관조사망도				도 면 번 호	083		


KEY PLAN



B(함)신당3 외관조사망도



SECTION



번호	위 치	측 상							상세 부고	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

범 례



CW 0.2



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb



Honeycomb


관 리
기 관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용 역 명


2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구 조 물 명
도 면 명B(함)신당3
날개벽 외관조사망도분 류
도 면 번 호암거
084

B(함)신당4


KEY PLAN



B(함)신당4 외관조사망도 <1련>



SECTION



구분	위 치	측 상						상대 위치	비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	높이		
1	벽체	교각	0.2	6.0	1	m	6.00		기초
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

판례



교각



방수 Honeycomb



철근, 강판



파괴, 파손



시공이후분리, 파손된



누수, 유출



교각



교각



교각



교각



교각



교각



교각



교각



교각



교각



교각



교각




교각

관리
기관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소


용역명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구조물명
도면명B(함)신당4
본체 외관조사망도분류
도면번호암거
085


KEY PLAN



B(함)신당4 외관조사망도 <2련>



SECTION



구분	위 치	측 상							상세 비고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

판례

CW 0.2
균열

방수균열

표면 Honeycomb

변형, 구멍

파괴, 파손

시공이소결, 부패, 부식

누수, 유출

벽면

결근노출

결근부식

콘크리트표면, 노출

결단, 도관부

표상요인

기초세굴

파괴방향

건물상면

강제표면 부식

발암

배수구


신락이소결

관리
기관한국철도공사
청음고속철도시설사무소

용역명



2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구조물명
도면명B(함)신당4
본체 외관조사망도분류
도면번호암거
086

KEY PLAN



B(합)신당4 외관조사망도


SECTION



번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									



범 례	CW 0.2 균 결	방사균결	표면Honeycomb	천장, 구멍	바닥, 라온	시공이음분리, 방수분리	누수, 음소	벽면	절연노출	절연부식	콘크리트표면, 벽면	절연, 도기부	조각요목	기초세굴	파괴방향	건물상면	강제표면 부식	방열	배수구	신락이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명				2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의 48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역				구 조 물 명		B(합)신당4		분 류		암거	
													도 면 명		날개벽 외관조사망도		도 면 번 호		087	

KEY PLAN




B(합)신당4 외관조사망도

SECTION



W3



W4

표 지	위 지	측 상							상 비 고
		내 수	폭	길이	경 수	단 위	단 위	단 위	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범례

CW 0.2

방사균열

표면Honeycomb

천장, 구멍

바닥, 라온

시공이음분리, 방수분리

누수, 음소

벽면

외근노출

외근부식

콘크리트표면, 벽면

외관, 도면부

표면요인

기초세굴

파괴방향

건물상대

강제표면 부식

방열

배수구


신축이음분리

관리
기관한국철도공사
정읍고속철도시설사무소

용역명

2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가의
48개소 (용벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역구조물명
도면명B(합)신당4
날개벽 외관조사망도분류
도면번호암거
088


C(함)신당6

[illegible]



제	 CW 0.2	 땅상도면	 코넬Honeycomb	 천장, 구부	 비리퍼슨	 사쿠이소브레, 두브레	 두구, 솔트	 비레	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	 엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노	엘리아노</
---	--	--	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C(함)신당6 외관조사망도


KEY PLAN



SECTION



W3



W3

번호	위 치	측 상							상세 부고
		내 수	폭	길이	경수	단위	방향		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

범 례	 CW 0.2	 방사균열	 표면Honeycomb	 천장, 구멍	 바닥, 라온	 시공이음분리, 방수분리	 누수, 유출	 벽면	 절연노출	 절연부식	 콘크리트표면, 벽면	 절단, 도강부	 표강요목	 기초세굴	 파괴표면	 건물상대	 강제표면 부식	 방열	 배수구	 신락이음분리
관 리 기 관	한국철도공사 정읍고속철도시설사무소				용 역 명	2018년도 하반기 호남고속선 오송-정읍간 왕릉고가와 48개소 (옹벽2개)구조물 하자 (정기,정밀)점검 용역						구 조 물 명	C(함)신당6				분 류	암거		
												도 면 명	날개벽 외관조사망도				도 면 번 호	092		