

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	장구교	장구교-249	장구교-249-1	P39	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	15상
2-2	익산	장구교	장구교-251	장구교-251-1	P41	교각	코핑	누수흔적		0.5	m	2.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-255	장구교-255-2	P45	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-256	장구교-256-1	P46	교각	코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	16상
2-2	익산	장구교	장구교-255	장구교-255-1	P47	교각	코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	18상
2-2	익산	장구교	장구교-258	장구교-258-1	P48	교각	기둥	망상균열	cw=0.1	2.0	m	1.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	장구교	장구교-261	장구교-261-1	P51	교각	받침	받침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하