

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	오강교	오강교-1	오강교-1-1	S1-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-2	오강교-2-1	S2-중양	교량상부	계도부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.6	m	1EA	1.60	m	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-2	오강교-2-2	S2-T1	교량상부	공동구	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-2	오강교-2-3	S2-T2	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-3	오강교-3-1	S3-T2	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-3	오강교-3-2	S3-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
2-2	익산	오강교	오강교-3	오강교-3-3	S3-T2	교량상부	공동구	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-3	오강교-3-4	S3-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-3	오강교-3-5	S3-중양	교량상부	계도부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	0.36	m'	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-3	오강교-3-6	S3-T1	교량상부	신축이음	판넬들뜸		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-3	오강교-3-7	S3-T1	교량상부	공동구	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-4	오강교-4-1	S4-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-4	오강교-4-2	S4-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-4	오강교-4-3	S4-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-4	오강교-4-4	S4-T1	교량상부	신축이음	판넬들뜸		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-4	오강교-4-5	S4-T1	교량상부	신축이음	판넬들뜸		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-5	오강교-5-1	S5-중양	교량상부	신축이음	판넬들뜸		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
2-2	익산	오강교	오강교-5	오강교-5-2	S5-T2	교량상부	공동구	보수부들뜸		0.3	m	0.2	m	1EA	0.06	m'	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-5	오강교-5-3	S5-T2	교량상부	공동구	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-5	오강교-5-4	S5-T2	교량상부	공동구	덮개파손		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-5	오강교-5-5	S5-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-6	오강교-6-1	P6-중양	교량상부	신축이음	판넬들뜸		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-6	오강교-6-2	P6-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.2	m	0.1	m	1EA	0.02	m'	하자	16상
2-2	익산	오강교	오강교-6	오강교-6-3	P6-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
2-2	익산	오강교	오강교-6	오강교-6-4	P6-T2	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-7	오강교-7-1	S7-T2	교량상부	공동구	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15상
2-2	익산	오강교	오강교-7	오강교-7-2	S7-중양	교량상부	신축이음	판넬들뜸		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-7	오강교-7-3	S7-T2	교량상부	신축이음	덮개판볼트탈락		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-8	오강교-8-1	S8-중양	교량상부	신축이음	판넬들뜸		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-8	오강교-8-2	S8-T1	교량상부	공동구	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-8	오강교-8-3	S8-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-8	오강교-8-4	S8-T2	교량상부	공동구	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-8	오강교-8-5	S8-T2	교량상부	신축이음	덮개판설치불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-9	오강교-9-1	S9-T2	교량상부	공동구	덮개파손		-	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-9	오강교-9-2	S9-T1	교량상부	공동구	철물노출		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-9	오강교-9-3	S9-T1	교량상부	공동구	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-9	오강교-9-4	S9-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-9	오강교-9-5	S9-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-10	오강교-10-1	S10-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-10	오강교-10-2	S10-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-11	오강교-11-1	S11-T1	교량상부	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m'	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-11	오강교-11-2	S11-T1	교량상부	신축이음	덮개판설치불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-11	오강교-11-3	S11-T2	교량상부	신축이음	덮개판설치불량		-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-15	오강교-15-1	S4	거더외부	캔틸레버	누수오염		0.1	m	1.0	m	1EA	0.10	m'	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-17	오강교-17-1	S6	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-17	오강교-17-2	S6	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-17	오강교-17-3	S6	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	2EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-17	오강교-17-4	S6	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-17	오강교-17-5	S6	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-18	오강교-18-1	S7	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	3EA	6.00	m	하자	15상
2-2	익산	오강교	오강교-18	오강교-18-2	S7	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16상
2-2	익산	오강교	오강교-18	오강교-18-3	S7	거더외부	거더외부	망상균열		1.0	m	1.5	m	1EA	1.50	m'	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-18	오강교-18-4	S7	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-19	오강교-19-1	S8	거더외부	거더외부	망상균열		1.5	m	2.5	m	1EA	3.75	m'	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-19	오강교-19-2	S8	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-19	오강교-19-3	S8	배닥판하면	캔틸레버	누수		0.3	m	0.5	m	1EA	0.15	m'	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-20	오강교-20-1	S9	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-21	오강교-21-1	S10	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-21	오강교-21-2	S10	배닥판하면	캔틸레버	누수		0.3	m	0.5	m	2EA	0.30	m'	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-21	오강교-21-3	S10	거더외부	거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-23	오강교-23-1	S1	거더내부	신축이음	물받이누수		-	-	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-23	오강교-23-2	S1	거더내부	신축이음	접합면누수		-	-	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-23	오강교-23-3	S1	거더내부	신축이음	접합면누수		-	-	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-24	오강교-24-1	S2	거더내부	신축이음	접합면누수		-	-	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-24	오강교-24-2	S2	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-24	오강교-24-3	S2	거더내부	거더내부	망상균열		0.5	m	1.7	m	1EA	0.85	m'	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-25	오강교-25-1	S3	거더내부	신축이음	물받이누수		-	-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-25	오강교-25-2	S3	거더내부	신축이음	접합면누수		-	-	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-25	오강교-25-3	S3	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-25	오강교-25-4	S3	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-25	오강교-25-5	S3	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-26	오강교-26-1	S4	거더내부	신축이음	접합면누수		-	-	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-26	오강교-26-2	S4	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-27	오강교-27-1	S5	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-27	오강교-27-2	S5	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-27	오강교-27-3	S5	거더내부	신축이음	접합면누수		-	-	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-29	오강교-29-1	S7	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-29	오강교-29-2	S7	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	17하

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	오강교	오강교-29	오강교-29-3	S7	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-29	오강교-29-4	S7	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-29	오강교-29-5	S7	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-30	오강교-30-1	S8	거더내부	신축이음	물받이누수		-		0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-30	오강교-30-2	S8	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-30	오강교-30-3	S8	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	2EA	0.60	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-30	오강교-30-4	S8	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-31	오강교-31-1	S9	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-31	오강교-31-2	S9	거더내부	거더내부	망상균열	CW=0.1	2	m	1.0	m	1EA	2.00	m'	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-31	오강교-31-3	S9	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.7	m	1EA	1.70	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-31	오강교-31-4	S9	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-32	오강교-32-1	S10	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-32	오강교-32-2	S10	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-32	오강교-32-3	S10	거더내부	거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-33	오강교-33-1	S11	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	12.0	m	1EA	12.00	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-45	오강교-45-1	A1	교대	교대	체수		4.5	m	11.0	m	1EA	49.50	m'	하자	15하
2-2	익산	오강교	오강교-45	오강교-45-2	A1	교대	교대	이격		20	mm	8.0	m	1EA	8.00	m	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-45	오강교-45-3	A1	교대	교대	체수		0.8	m	0.8	m	1EA	0.64	m'	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-46	오강교-46-1	A2	교대	교대	이격		50	mm	8.0	m	1EA	8.00	m	하자	16하
2-2	익산	오강교	오강교-46	오강교-46-2	A2	교대	교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-46	오강교-46-3	A2	교대	교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	2EA	1.20	m	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-47	오강교-47-1	P1	교각	받침	받침콘크리트 균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-49	오강교-49-1	P3	교각	기둥	망상균열	CW=0.1	3.5	m	1.0	m	1EA	3.50	m'	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-50	오강교-50-1	P4	교각	코핑	망상균열	CW=0.1	1.3	m	0.4	m	1EA	0.52	m'	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-52	오강교-52-1	P6	교각	코핑	누수흔적		0.5	m	2.5	m	1EA	1.25	m'	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-52	오강교-52-2	P6	교각	코핑	누수흔적		1	m	2.5	m	1EA	2.50	m'	하자	18상
2-2	익산	오강교	오강교-53	오강교-53-1	P7	교각	받침	받침콘크리트 균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-53	오강교-53-2	P7	교각	기둥	망상균열	CW=0.1	4.0	m	1.0	m	2EA	8.00	m'	하자	17하
2-2	익산	오강교	오강교-55	오강교-55-1	P9	교각	받침	받침콘크리트 균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
2-2	익산	오강교	오강교-55	오강교-55-2	P9	교각	받침	받침콘크리트 균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18상