

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	신당교	신당교-1	신당교-1-1	S1-T2	교량상부	T2	신축이음	너트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-1	신당교-1-2	S1-T1	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-1	신당교-1-4	S1-T1	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-1	신당교-1-5	S1-T1	교량상부	T2	신축이음	덮개볼량	신축이음 판별등용		-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-2	신당교-2-1	S2-T2	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	신당교	신당교-2	신당교-2-2	S2-T2	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-2	신당교-2-3	S2-T1	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-3	신당교-3-1	S3-T1	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	3EA	0.03	m'	하자	18하
2-2	익산	신당교	신당교-4	신당교-4-1	S4-T1	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
2-2	익산	신당교	신당교-4	신당교-4-2	S4-T1	교량상부	T1	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-4	신당교-4-3	S4-T1	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
2-2	익산	신당교	신당교-4	신당교-4-4	S4-T1	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-4	신당교-4-6	S4-T1	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-5	신당교-5-1	S5-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-6	신당교-6-1	S6-T1	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-7	신당교-7-1	S7-T1	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-8	신당교-8-1	S8-T2	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-8	신당교-8-2	S8-T1	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-9	신당교-9-1	S9-T1	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
2-2	익산	신당교	신당교-9	신당교-9-2	S9-T2	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-9	신당교-9-3	S9-T1	교량상부	T1	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	신당교	신당교-9	신당교-9-4	S9-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-10	신당교-10-1	S10-T2	교량상부	T1	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-10	신당교-10-3	S10-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	1.00	m'	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-10	신당교-10-4	S10-T1	교량상부	T2	공동구	덮개설치불량			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-10	신당교-10-5	S10-T2	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-11	신당교-11-1	S11-T2	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-11	신당교-11-2	S11-T1	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-11	신당교-11-3	S11-T1	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-11	신당교-11-4	S11-T1	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-11	신당교-11-5	S11-T2	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-12	신당교-12-1	S12-T1	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-12	신당교-12-3	S12-T1	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-12	신당교-12-4	S12-T2	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-12	신당교-12-5	S12-T2	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-13	신당교-13-1	S13-T2	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-13	신당교-13-2	S13-T1	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-13	신당교-13-3	S13-T1	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-13	신당교-13-4	S13-T2	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-14	신당교-14-1	S14-T2	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-14	신당교-14-3	S14-T2	교량상부	T1	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-15	신당교-15-1	S15-중앙	교량상부	T2	신축이음	이물집회적			-	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-15	신당교-15-2	S15-T1	교량상부	T1	공동구	덮개파손			-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-16	신당교-16-1	S16-T2	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-17	신당교-17-1	S17-T2	교량상부	T2	신축이음	볼트체결불량			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-17	신당교-17-2	S17-T2	교량상부	T1	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	신당교	신당교-17	신당교-17-3	S17-T2	교량상부	T1	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-17	신당교-17-4	S17-T2	교량상부	T1	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-17	신당교-17-5	S17-T2	교량상부	T1	신축이음	와셔누락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-17	신당교-17-6	S17-T1	교량상부	T1	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-18	신당교-18-1	S18-T1	교량상부	T1	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-19	신당교-19-1	S19-T1	교량상부	T1	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
2-2	익산	신당교	신당교-19	신당교-19-2	S19-T2	교량상부	T1	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-19	신당교-19-3	S19-T2	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-20	신당교-20-1	S20-중앙	교량상부	T2	신축이음	이물집회적			-	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-21	신당교-21-1	S21-T2	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-22	신당교-22-1	S22-T2	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-23	신당교-23-1	S23-T1	교량상부	T2	방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
2-2	익산	신당교	신당교-23	신당교-23-2	S23-T2	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-23	신당교-23-3	S23-중앙	교량상부	T2	궤도부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-23	신당교-23-4	S23-중앙	교량상부	T2	궤도부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-24	신당교-24-1	S24-T2	교량상부	T2	신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	신당교	신당교-24	신당교-24-2	S24-T2	교량상부	T2	공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	신당교																	

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	신당교	신당교-29	신당교-29-1	S29-T2	교량상부		신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-29	신당교-29-2	S29-중앙	교량상부		계도부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-30	신당교-30-1	S30-T2	교량상부		신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-30	신당교-30-2	S30-T1	교량상부		방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-30	신당교-30-3	S30-T2	교량상부		공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-30	신당교-30-4	S30-T2	교량상부		방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-31	신당교-31-1	S31-T1	교량상부		신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-31	신당교-31-2	S31-T2	교량상부		신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-31	신당교-31-3	S31-T2	교량상부		신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-31	신당교-31-4	S31-T2	교량상부		공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-32	신당교-32-1	S32-T1	교량상부		신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-32	신당교-32-2	S32-T2	교량상부		공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	신당교	신당교-32	신당교-32-3	S32-T2	교량상부		공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-32	신당교-32-4	S32-중앙	교량상부		계도부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-32	신당교-32-5	S32-T2	교량상부		공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-33	신당교-33-1	S33-T1	교량상부		방호스크린	콘크리트파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
2-2	익산	신당교	신당교-33	신당교-33-2	S33-T2	교량상부		신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-34	신당교-34-1	S34-T1	교량상부		공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-34	신당교-34-2	S34-T2	교량상부		신축이음	덮개판볼트탈락			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-34	신당교-34-3	S34-T2	교량상부		공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-34	신당교-34-4	S34-T2	교량상부		공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-34	신당교-34-5	S34-T2	교량상부		공동구	덮개파손			-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-35	신당교-35-2	S1	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-35	신당교-35-3	S1	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-35	신당교-35-4	S1	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-35	신당교-35-5	S1	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-35	신당교-35-6	S1	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.5	m	1EA	3.50	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-36	신당교-36-1	S2	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-36	신당교-36-2	S2	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-36	신당교-36-3	S2	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-36	신당교-36-4	S2	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-36	신당교-36-5	S2	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-36	신당교-36-6	S2	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-36	신당교-36-7	S2	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-36	신당교-36-8	S2	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	7.0	m	1EA	7.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-37	신당교-37-1	S3	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-37	신당교-37-2	S3	거더외부		캔틸레버	누수		0.3	m	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-38	신당교-38-1	S4	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	4.0	m	2EA	8.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-40	신당교-40-1	S6	거더외부		캔틸레버	누수오염		0.2	m	0.8	m	1EA	0.16	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-40	신당교-40-2	S6	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	m	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-40	신당교-40-3	S6	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	m	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-41	신당교-41-1	S7	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	2EA	3.00	m	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-41	신당교-41-2	S7	거더외부		거더외부	방향균열	CW=0.1	2.5	m	2.5	m	1EA	6.25	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-42	신당교-42-1	S8	거더외부		거더외부	방향균열	CW=0.1	2.5	m	3.0	m	1EA	7.50	m'	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-43	신당교-43-1	S9	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	2EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-43	신당교-43-2	S9	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	2EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-43	신당교-43-3	S9	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.6	m	2EA	1.20	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-43	신당교-43-4	S9	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-43	신당교-43-5	S9	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-44	신당교-44-1	S10	거더외부		캔틸레버	콘크리트파손		0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m'	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-46	신당교-46-1	S12	거더외부		거더외부	방향균열	CW=0.2	2.0	m	10.0	m	1EA	20.00	m'	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-49	신당교-49-1	S15	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-49	신당교-49-2	S15	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	18하
2-2	익산	신당교	신당교-50	신당교-50-1	S16	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-51	신당교-51-1	S17	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-52	신당교-52-1	S18	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-53	신당교-53-1	S19	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	2EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-54	신당교-54-1	S20	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	2EA	4.00	m	하자	18하
2-2	익산	신당교	신당교-54	신당교-54-2	S20	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-54	신당교-54-3	S20	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	3EA	6.00	m	하자	18하
2-2	익산	신당교	신당교-55	신당교-55-1	S21	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-55	신당교-55-2	S21	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-57	신당교-57-1	S23	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	18하
2-2	익산	신당교	신당교-58	신당교-58-1	S24	거더외부		캔틸레버	방향균열		3.0	m	2.0	m	1EA	6.00	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-61	신당교-61-1	S27	거더외부		거더외부	방향균열		1.5	m	1.5	m	1EA	2.25	m	하자	18하
2-2	익산	신당교	신당교-62	신당교-62-1	S28	거더외부		거더외부	방향균열	CW=0.2	2.0	m	2.0	m	1EA	4.00	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-62	신당교-62-2	S28	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-63	신당교-63-1	S29	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-63	신당교-63-2	S29	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	18하
2-2	익산	신당교	신당교-64	신당교-64-1	S30	거더외부		거더외부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-65	신당교-65-1	S31	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-66	신당교-66-1	S32	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.8	m	3EA	2.40	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-67	신당교-67-1	S33	거더외부		캔틸레버	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.5	m	2EA	1.00	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-69	신당교-69-1	S1	거더외부		신축이음	신축이음누수			-	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-71	신당교-71-1	S3	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	3EA	3.00	m	하자	17하

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
2-2	익산	신당교	신당교-80	신당교-80-1	S12	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-81	신당교-81-1	S13	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-82	신당교-82-1	S14	거더내부		배수시설	배수관 누수	누수없음	-		-		1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-82	신당교-82-2	S14	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-83	신당교-83-1	S15	거더내부		배수시설	배수관 누수	누수없음	-		-		2EA	2.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-83	신당교-83-2	S15	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-86	신당교-86-1	S18	거더내부		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	0.40	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-86	신당교-86-2	S18	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	15.0	m	1EA	0.20	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-86	신당교-86-3	S18	거더내부		배수시설	배수관 막힘		-		-		1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-87	신당교-87-1	S19	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.3	m	1EA	1.30	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-87	신당교-87-2	S19	거더내부		배수시설	배수관 누수		-		-		1EA	1.00	EA	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-88	신당교-88-1	S20	거더내부		배수시설	실링미처리	누수없음	-		-		1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-88	신당교-88-2	S20	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	4.5	m	2EA	9.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-89	신당교-89-1	S21	거더내부		배수시설	실링미처리	누수없음	-		-		1EA	1.00	EA	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-89	신당교-89-2	S21	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-89	신당교-89-3	S21	거더내부		거더내부	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-90	신당교-90-1	S22	거더내부		상면	백태	배수관 주변	0.3	m	1.5	m	1EA	0.45	m'	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-91	신당교-91-1	S23	거더내부		거더내부	그라운드선탈락		-		-		1EA	1.00	EA	하자	16상
2-2	익산	신당교	신당교-91	신당교-91-3	S23	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-91	신당교-91-4	S23	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	25.0	m	1EA	25.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-92	신당교-92-1	S24	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-92	신당교-92-2	S24	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-93	신당교-93-1	S25	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-93	신당교-93-2	S25	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	10.0	m	1EA	10.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-93	신당교-93-3	S25	거더내부		배수시설	배수관 누수		-		-		1EA	1.00	EA	하자	18하
2-2	익산	신당교	신당교-95	신당교-95-1	S27	거더내부		배수시설	배수관 파손		-		0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-95	신당교-95-2	S27	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	9.0	m	1EA	9.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-96	신당교-96-1	S28	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	3.0	m	1EA	3.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-99	신당교-99-1	S31	거더내부		상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	5.0	m	1EA	5.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-102	신당교-102-1	S34	거더내부		배수시설	배수관 누수		-		-		1EA	1.00	EA	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-118	신당교-118-1	S16	격벽		격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-137	신당교-137-1	A1	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17상
2-2	익산	신당교	신당교-137	신당교-137-2	A1	교대		교대	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-137	신당교-137-3	A1	교대		교대	체수		2.3	m	3.0	m	1EA	6.90	m'	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-138	신당교-138-1	A2	교대		교대	체수		4.5	m	11.0	m	1EA	49.50	m'	하자	15하
2-2	익산	신당교	신당교-138	신당교-138-3	A2	교대		교대	체수		4.5	m	11.0	m	1EA	49.50	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-141	신당교-141-1	P3	교각		받침	받침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16하
2-2	익산	신당교	신당교-143	신당교-143-1	P5	교각		코핑	누수오염		0.5	m	2.0	m	1EA	1.00	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-146	신당교-146-1	P8	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-146	신당교-146-2	P8	교각		받침	받침콘크리트균열		0.2	mm	0.2	m	3EA	0.60	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-146	신당교-146-3	P8	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-148	신당교-148-1	P10	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-148	신당교-148-2	P10	교각		코핑	박리		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-148	신당교-148-3	P10	교각		받침	Plate 녹발생		0.9	m	0.1	m	1EA	0.09	m'	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-148	신당교-148-4	P10	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-156	신당교-156-1	P18	교각		받침	Plate 녹발생		0.9	m	0.1	m	2EA	0.18	m'	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-156	신당교-156-2	p18	교각		받침	받침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-156	신당교-156-3	P18	교각		받침	Plate 녹발생		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-157	신당교-157-1	P19	교각		코핑	누수오염		0.4	m	2.0	m	2EA	1.60	m'	하자	18하
2-2	익산	신당교	신당교-160	신당교-160-1	P22	교각		기둥	망상균열	CW=0.1	1.5	m	2.0	m	1EA	3.00	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-161	신당교-161-1	P23	교각		기둥	망상균열	CW=0.2	6.0	m	2.5	m	1EA	15.00	m'	하자	18상
2-2	익산	신당교	신당교-162	신당교-162-1	P24	교각		받침	받침콘크리트균열		0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-166	신당교-166-2	P28	교각		기둥	망상균열	CW=0.1	7.0	m	1.8	m	1EA	12.60	m'	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-166	신당교-166-3	P28	교각		코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.5	m	1EA	2.50	m	하자	17하
2-2	익산	신당교	신당교-168	신당교-168-1	P30	교각		기둥	망상균열	CW=0.1	6.0	m	2.0	m	1EA	12.00	m'	하자	17하