

이 리 교

슬래브상면

이 리 교
슬래브 상면-S1

방호벽	
공동구	
자갈막이	
도상	
도상	
자갈막이	
공동구	
방호벽	① 파손 0.3x0.1

A1

P1


손 상 범 례					
구 분	명 칭	구 분	명 칭	구 분	명 칭
	균열		백태, 결로		망상균열
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리		재료분리
	철근노출		부식		누수, 습윤부
	채수		배수구막힘		열화
	이물질 퇴적		변형		보수
	보수완료		기타		

점 검 범 례			
	기 존 손 상		신 규 손 상 (16년 하)
	보 수 시 행		

손 상 현 황 표											
NO	적출 년도	손 상 내 용	손 상 규 모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	개소	물량	단위	년월	공법명	물량
1	16하	파손	0.3	0.1		1	0.03	m ²			기존
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

슬래브하면

이리교
슬래브 하면-S1




손상범례					
구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로		망상균열
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리		재료분리
	철근노출		부식		누수, 습윤부
	채수		배수구막힘		열화
	이물질 퇴적		변형		보수
	보수완료		기타		

점검범례			
	기존 손상		신규 손상 (16년 하)
	보수 시행		

손상현황표												
NO	적용 년도	손상 내용	손상 규모					최종보수내역				비고
			폭	깊이	길이	개소	물량	단위	년월	공법명	물량	
1	16상	균열	0.2	0.6		1	0.60	m				기존
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

이리교
슬래브 하면-S2



P1

A2

손상범례

구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로		망상균열
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리		재료분리
	철근노출		부식		누수, 습윤부
	채수		배수구막힘		열화
	이물질 퇴적		변형		보수
	보수완료		기타		

점검범례

	기존 손상		신규 손상 (16년 하)		보수 시행
--	-------	--	---------------	--	-------

손상현황표




NO	적용 년도	손상 내용	손상 규모					최종보수내역			비고
			폭	길이	깊이	개소	물량	단위	년월	공법명	물량
1	15하	백태	0.1	5.0		1	0.50	m ²			기존
2	16상	백태	0.2	0.5		1	0.10	m ²			기존
3	16상	균열	0.2	0.3		2	0.60	m			기존
4	17하	균열	0.1	0.5		1	0.50	m			기존
5	18상	누수		0.1		1	0.10	m			기존
6	18상	누수		0.5		1	0.50	m			기존
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

교 각

이리교


교각-P1

⑤ 받침콘크리트 파손
0.1×0.1




TOP


① 콘크리트 변색(오염)
2.0x2.0



② 콘크리트 변색(오염)
0.3x2.0





정면




③ 콘크리트 변색(오염)
0.4x2.0(4EA)

⑧ 누수흔적
9.1X0.1



배면



손상범례

구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로		망상균열
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리		재료분리
	철근노출		부식		누수, 습윤부
	채수		배수구막힘		열화
	이물질 퇴적		변형		보수
	보수완료		기타		

점검범례


	기존 손상		신규 손상 (16년 하)		보수 시행
--	-------	--	---------------	--	-------

손상현황표

NO	측출 년도	손상 내용	손상 규모					최종보수내역			비고	
			폭	깊이	길이	개소	물량	단위	년월	공법명		물량
1	15하	콘크리트 변색(오염)	2.0	2.0		1	4.00	m ²				기존
2	15하	콘크리트 변색(오염)	0.3	2.0		1	0.60	m ²				기존
3	15하	콘크리트 변색(오염)	0.4	2.0		4	3.20	m ²				기존
4	16상	균열	0.2	0.3		1	0.30	m				기존
5	16하	콘크리트 변색(오염)	0.3	2.0		1	0.60	m ²				기존
6	17하	받침콘크리트 파손	0.1	0.1		1	0.01	m ²				기존
7	17하	균열	0.1	0.5		1	0.50	m				기존
8	18상	누수흔적	1.0	5.0		1	5.00	m ²				기존
9	18상	누수흔적	9.1	0.1		1	0.91	m ²				기존
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

교 대

이리교
교대-A1




손상범례					
구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		박대, 결로		망상근열
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리		재료분리
	철근노출		부식		누수, 습윤부
	채수		배수구막힘		열화
	이물질 퇴적		변형		보수
	보수원료		기타		

점검범례			
	기존 손상		신규 손상 (16년 하)
	보수 시행		

손상현황표												
NO	측출 년도	손상 내용	손상 규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	개소	물량	단위	년월	공법명	물량	
1	17하	균열	0.2	1.0		1	1.00	m				기존
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

이리교
교대-A2



손상범례					
구분	명칭	구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로		망상균열
	파손, 탈락, 박리, 박락		들뜸, 층분리		재료분리
	철근노출		부식		누수, 습윤부
	채수		배수구막힘		열화
	이물질 퇴적		변형		보수
	보수완료		기타		

점검범례			
	기존 손상		신규 손상 (16년 하)
	보수 시행		

손상현황표												
NO	적용 년도	손상 내용	손상 규모					최종보수내역				비고
			폭	길이	깊이	개소	물량	단위	년월	공법명	물량	
1	15하	콘크리트 변색(오염)	0.3	1.4		1	0.42	m ²				기존
2	16상	재료분리	0.1	0.1		1	0.01	m ²				기존
3	18상	누수흔적	2.0	5.0		1	10.0	m ²				기존
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												