

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-2	전북	이리교	JM-이리교-1	JM-이리교-1-1	S1-T2	바닥판상면	방호벽	파손		0.3	m	0.1	m	1EA	0.03	m'	하자	16하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-3	JM-이리교-3-1	S1	바닥판하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	16상
3-2	전북	이리교	JM-이리교-4	JM-이리교-4-1	S2	바닥판하면	하면	백태	(시공이음부)	0.1	m	5.0	m	1EA	0.50	m'	하자	15하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-4	JM-이리교-4-2	S2	바닥판하면	하면	백태		0.2	m	0.5	m	1EA	0.10	m'	하자	16상
3-2	전북	이리교	JM-이리교-4	JM-이리교-4-3	S2	바닥판하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	2EA	0.60	m	하자	16상
3-2	전북	이리교	JM-이리교-4	JM-이리교-4-4	S2	바닥판하면	하면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.60	m	하자	17하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-4	JM-이리교-4-5	S2	바닥판하면	하면	누수				0.1	m	1EA	0.10	m	하자	18상
3-2	전북	이리교	JM-이리교-4	JM-이리교-4-6	S2	바닥판하면	하면	누수				0.5	m	1EA	0.50	m	하자	18상
3-2	전북	이리교	JM-이리교-5	JM-이리교-5-1	P1	교각	코핑	기타	콘크리트 변색(오염)	2.0	m	2.0	m	1EA	4.00	m'	하자	15하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-5	JM-이리교-5-2	P1	교각	코핑	기타	콘크리트 변색(오염)	0.3	m	2.0	m	1EA	0.60	m'	하자	15하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-5	JM-이리교-5-3	P1	교각	코핑	기타	콘크리트 변색(오염)	0.4	m	2.0	m	4EA	3.20	m'	하자	15하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-5	JM-이리교-5-4	P1	교각	코핑	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	16상
3-2	전북	이리교	JM-이리교-5	JM-이리교-5-5	P1	교각	코핑	기타	콘크리트 변색(오염)	0.3	m	2.0	m	1EA	0.60	m'	하자	16하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-5	JM-이리교-5-6	P1	받침장치	받침콘크리트	물탈 파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-5	JM-이리교-5-7	P1	교각	코핑	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-5	JM-이리교-5-8	P1	교각	정면	누수		1.0	m	5.0	m	1EA	5.00	m'	하자	18상
3-2	전북	이리교	JM-이리교-5	JM-이리교-5-9	P1	교각	배면	누수흔적		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	18상
3-2	전북	이리교	JM-이리교-6	JM-이리교-6-1	A1	교대	정면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-7	JM-이리교-7-1	A2	교대	좌측면	기타	콘크리트 변색(오염)	0.3	m	1.4	m	1EA	0.42	m'	하자	15하
3-2	전북	이리교	JM-이리교-7	JM-이리교-7-2	A2	받침장치	받침콘크리트	재료분리		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
3-2	전북	이리교	JM-이리교-7	JM-이리교-7-3	A2	교대	정면	누수흔적		2.0	m	5.0	m	1EA	10.00	m'	하자	18상