

손상 집계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	측		연장		개소		총량		하자 여부	비고
										물량	단위	물량	단위	물량	단위	물량	단위		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-1	JM-염양교(거더내부)-1-1	S1	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	3.5	m	1EA	3.50	m	하지	15상		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-1	JM-염양교(거더내부)-1-2	S1	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	15하		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-2	JM-염양교(거더내부)-2-1	S2	거더내부	배수시설	배수관누수		-	-		1EA	1.00	EA	하지	누수없음		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-2	JM-염양교(거더내부)-2-2	S2	거더내부	배수시설	배수관누수		-	-		1EA	1.00	EA	하지	누수없음		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-3	JM-염양교(거더내부)-3-1	S3	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-3	JM-염양교(거더내부)-3-2	S3	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-4	JM-염양교(거더내부)-4-1	S4	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-5	JM-염양교(거더내부)-5-1	S5	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	8.0	m	1EA	8.00	m	하지	17상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-6	JM-염양교(거더내부)-6-1	S6	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-6	JM-염양교(거더내부)-6-2	S6	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-7	JM-염양교(거더내부)-7-1	S7	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-7	JM-염양교(거더내부)-7-2	S7	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-7	JM-염양교(거더내부)-7-3	S7	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.3	m	1EA	1.30	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-8	JM-염양교(거더내부)-8-1	S8	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하지	15상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-8	JM-염양교(거더내부)-8-2	S8	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	15하		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-8	JM-염양교(거더내부)-8-3	S8	거더내부	배수시설	배수관벽태		-	-		1EA	1.00	EA	하지	16상		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-8	JM-염양교(거더내부)-8-4	S8	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-9	JM-염양교(거더내부)-9-1	S9	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	15하		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-9	JM-염양교(거더내부)-9-2	S9	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-10	JM-염양교(거더내부)-10-1	S10	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	3.5	m	1EA	3.50	m	하지	16상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-10	JM-염양교(거더내부)-10-2	S10	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-10	JM-염양교(거더내부)-10-3	S10	거더내부	벽체			-	-		8EA	8.00	EA	하지	17하		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-11	JM-염양교(거더내부)-11-1	S11	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	0.3	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	15하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-11	JM-염양교(거더내부)-11-2	S11	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-12	JM-염양교(거더내부)-12-1	S12	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	16상		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-12	JM-염양교(거더내부)-12-2	S12	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-13	JM-염양교(거더내부)-13-1	S13	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.1	m	1EA	1.10	m	하지	15상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-13	JM-염양교(거더내부)-13-2	S13	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	15하		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-14	JM-염양교(거더내부)-14-3	S14	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	16상		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-14	JM-염양교(거더내부)-14-4	S14	거더내부	벽체	장착구부식		-	-		8EA	8.00	EA	하지	17하		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-15	JM-염양교(거더내부)-15-1	S15	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-15	JM-염양교(거더내부)-15-2	S15	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-15	JM-염양교(거더내부)-15-3	S15	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-15	JM-염양교(거더내부)-15-4	S15	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하지	17상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-15	JM-염양교(거더내부)-15-5	S15	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하지	17상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-18	JM-염양교(거더내부)-18-1	S18	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	누수없음		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-18	JM-염양교(거더내부)-18-2	S18	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	누수없음	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-19	JM-염양교(거더내부)-19-1	S19	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	15상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-19	JM-염양교(거더내부)-19-2	S19	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-21	JM-염양교(거더내부)-21-1	S21	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-22	JM-염양교(거더내부)-22-1	S22	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-23	JM-염양교(거더내부)-23-1	S23	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	누수없음		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-23	JM-염양교(거더내부)-23-2	S23	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	누수없음	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-23	JM-염양교(거더내부)-23-3	S23	거더내부	격벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-24	JM-염양교(거더내부)-24-1	S24	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	누수없음		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-24	JM-염양교(거더내부)-24-2	S24	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-24	JM-염양교(거더내부)-24-3	S24	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-25	JM-염양교(거더내부)-25-1	S25	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	15하		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-25	JM-염양교(거더내부)-25-2	S25	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-25	JM-염양교(거더내부)-25-3	S25	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-28	JM-염양교(거더내부)-28-1	S28	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-30	JM-염양교(거더내부)-30-1	S30	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	누수없음		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-30	JM-염양교(거더내부)-30-2	S30	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-31	JM-염양교(거더내부)-31-1	S31	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.9	m	1EA	1.90	m	하지	15상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-31	JM-염양교(거더내부)-31-2	S31	거더내부	상면	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하지	16상	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-32	JM-염양교(거더내부)-32-1	S32	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-32	JM-염양교(거더내부)-32-2	S32	거더내부	우벽체	망상균열		1	m	1.2	m	1EA	1.20	m ²	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-33	JM-염양교(거더내부)-33-1	S33	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	15하		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-33	JM-염양교(거더내부)-33-2	S33	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-34	JM-염양교(거더내부)-34-1	S34	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-34	JM-염양교(거더내부)-34-2	S34	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-35	JM-염양교(거더내부)-35-1	S35	거더내부	신속이음부	배수관누수	신속이음부 누수	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하지	누수없음		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-35	JM-염양교(거더내부)-35-2	S35	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-35	JM-염양교(거더내부)-35-3	S35	거더내부	좌벽체	망상균열		1.3	m	1.2	m	1EA	1.56	m ²	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-36	JM-염양교(거더내부)-36-1	S36	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-36	JM-염양교(거더내부)-36-2	S36	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하지	16하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-36	JM-염양교(거더내부)-36-3	S36	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-36	JM-염양교(거더내부)-36-4	S36	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-37	JM-염양교(거더내부)-37-1	S37	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하지	17하	
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-37	JM-염양교(거더내부)-37-2	S37	거더내부	벽체	장착구부식		-	-		8EA	8.00	EA	하지	17하		
3-3	정읍	염양교	JM-염양교(거더내부)-38	JM-염양교(거더내부)-38															

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	목		연장		개소	총량		하자 여부	비고
										수량	단위	수량	단위		수량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-45	JM-용암교(거더내부)-45-2	S45	거더내부	신축이음부	배수관파손						1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-46	JM-용암교(거더내부)-46-1	S46	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-47	JM-용암교(거더내부)-47-1	S47	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-48	JM-용암교(거더내부)-48-1	S48	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-49	JM-용암교(거더내부)-49-1	S49	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-50	JM-용암교(거더내부)-50-1	S50	거더내부	벽체	정착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-51	JM-용암교(거더내부)-51-1	S51	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.8	m	1EA	0.80	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-52	JM-용암교(거더내부)-52-1	S52	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-54	JM-용암교(거더내부)-54-1	S54	거더내부	신축이음부	배수관누수		-	-	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-54	JM-용암교(거더내부)-54-2	S54	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-55	JM-용암교(거더내부)-55-1	S55	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-56	JM-용암교(거더내부)-56-1	S56	거더내부	각벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-56	JM-용암교(거더내부)-56-2	S56	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-57	JM-용암교(거더내부)-57-1	S57	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-57	JM-용암교(거더내부)-57-2	S57	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-58	JM-용암교(거더내부)-58-1	S58	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-58	JM-용암교(거더내부)-58-2	S58	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.8	m	1EA	1.80	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-59	JM-용암교(거더내부)-59-2	S59	거더내부	배수시설	배수관손상	배수관벽태	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m ²	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-59	JM-용암교(거더내부)-59-3	S59	거더내부	벽체	정착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-60	JM-용암교(거더내부)-60-1	S60	거더내부	벽체	정착구부식		-	-	-	-	8EA	8.00	EA	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-60	JM-용암교(거더내부)-60-2	S60	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-61	JM-용암교(거더내부)-61-1	S61	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-61	JM-용암교(거더내부)-61-2	S61	거더내부	각벽	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-62	JM-용암교(거더내부)-62-1	S62	거더내부	각벽	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-63	JM-용암교(거더내부)-63-1	S63	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-64	JM-용암교(거더내부)-64-1	S64	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-64	JM-용암교(거더내부)-64-2	S64	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-65	JM-용암교(거더내부)-65-1	S65	거더내부	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-66	JM-용암교(거더내부)-66-1	S66	거더내부	신축이음부	배수관누수	신축이음부 누수	-	-	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	누수없음
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(거더내부)-66	JM-용암교(거더내부)-66-2	S66	거더내부	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하



위치	S1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거더내부)-1	위치	S1	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거더내부)-1
내용	배수관누수	3.5m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-1-1	내용	배수관누수	0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-1-2



위치	S2	배수시설	도면번호	JM-용암교(거더내부)-2	위치	S2	배수시설	도면번호	JM-용암교(거더내부)-2
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-2-1	내용	배수관누수	1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-2-2



위치	S3	배수시설	도면번호	JM-용암교(거더내부)-3	위치	S3	배수시설	도면번호	JM-용암교(거더내부)-3
내용	배수관손상	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-3-1	내용	배수관손상	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-3-2



위치	S4	배수시설	도면번호	JM-용암교(거더내부)-4
내용	배수관손상	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-4-1



위치	S5	상면	도면번호	JM-용암교(거더내부)-3
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 8m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-5-1



위치	S6	배수시설	도면번호	JM-용암교(거더내부)-6
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-6-1



위치	S6	배수시설	도면번호	JM-용암교(거더내부)-6
내용	배수관손상	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-6-2




위치	S7	배수시설	도면번호	JM-용암교(거더내부)-7
내용	배수관손상	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-7-1



위치	S7	배수시설	도면번호	JM-용암교(거더내부)-7
내용	배수관손상	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-7-2



위치	S7	우벽체	도면번호	JM-용암교(거더내부)-7	위치	S8	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거더내부)-8
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-7-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-8-1



위치	S8	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거더내부)-8	위치	S8	배수시설	도면번호	JM-용암교(거더내부)-8
내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-8-2	내용	배수관백태	m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-8-3



위치	S8	상면	도면번호	JM-용암교(거더내부)-8	위치	S9	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거더내부)-9
내용	균열(0.3mm미만)	1m	연번	JM-용암교(거더내부)-8-4	내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거더내부)-9-1




위치	S9	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-9
내용	균열(0.3mm미만)	1.8m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-9-2

위치	S10	상면	도면번호	JM-용암교(거터내부)-10
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3.5m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-10-1



위치	S10	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-10
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-10-2

위치	S10	벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-10
내용	백태	m, m, 8EA	연번	JM-용암교(거터내부)-10-3



위치	S11	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-11
내용	배수관누수	1m	연번	JM-용암교(거터내부)-11-1

위치	S11	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-11
내용	배수관손상	0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-11-2



위치	S12	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-12	위치	S12	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-12
내용	배수관누수	m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-12-1	내용	배수관손상	0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-12-2





위치	S13	상면	도면번호	JM-용암교(거터내부)-13	위치	S13	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-13
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1.1m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-13-1	내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-13-2




위치	S14	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-14	위치	S14	벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-14
내용	배수관누수	0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-14-3	내용	정착구부식	mm, m, 8EA	연번	JM-용암교(거터내부)-14-4



위치	S15	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-15	위치	S15	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-15
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-15-1	내용	배수관손상	0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-15-2



위치	S15	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-15	위치	S15	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-15
내용	균열(0.3mm미만)	1m	연번	JM-용암교(거터내부)-15-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 0.7m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-15-4



위치	S15	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-15	위치	S18	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-18
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-15-5	내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-18-1




위치	S18	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-18
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-18-2

위치	S19	격벽	도면번호	JM-용암교(거터내부)-19
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-19-1



위치	S19	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-19
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-19-2

위치	S21	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-21
내용	배수관손상	0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-21-1



위치	S22	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-22
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1.2m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-22-1


위치	S23	신축이음부	도면번호	#N/A
내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-23-1




위치	S23	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-23	위치	S23	격벽	도면번호	JM-용암교(거터내부)-23
내용	배수관손상	0.3-, 0.3-, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-23-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-23-3




위치	S24	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-24	위치	S24	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-24
내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-24-1	내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-24-2



위치	S24	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-24	위치	S25	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-25
내용	균열(0.3mm미만)	1.5m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-24-3	내용	배수관누수	m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-25-1



위치	S25	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-25	위치	S25	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-25
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-25-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-25-3



위치	S28	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-28	위치	S30	신축이음부	도면번호	#N/A
내용	배수관손상	0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-28-1	내용	배수관누수	m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-30-1



위치	S30	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-30	위치	S31	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-31
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-30-2	내용	균열(0.3mm미만)	1.9m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-31-1



위치	S31	상면	도면번호	JM-용암교(거터내부)-31
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 1m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-31-2

위치	S32	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-32
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-32-1



위치	S32	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-32
내용	망상균열	1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-32-2

위치	S33	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-33
내용	배수관누수	m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-33-1



위치	S33	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-33
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-33-2

위치	S34	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-34
내용	배수관손상	0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-34-1



위치	S34	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-34	위치	S35	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-35
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-34-2	내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-35-1



위치	S35	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-35	위치	S35	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-35
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-35-2	내용	망상균열	1.3m, 1.2m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-35-3



위치	S36	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-36	위치	S36	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-36
내용	배수관손상	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-36-1	내용	배수관손상	0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-36-2



위치	S36	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-36-3

위치	S36	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-36
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1.2m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-36-4



위치	S37	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-37
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-37-1

위치	S37	벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-37
내용	정착구부식	m, 8EA	연번	JM-용암교(거터내부)-37-2



위치	S38	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-38
내용	배수관손상	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-38-1

위치	S38	격벽	도면번호	JM-용암교(거터내부)-38
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-38-2



위치	S39	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-39	위치	S40	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-40
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1.2m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-39-1	내용	배수관누수	m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-40-1



위치	S41	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-41	위치	S42	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-42
내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-41-1	내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-42-1



위치	S42	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-42	위치	S42	벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-42
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-42-2	내용	정착구부식	8EA	연번	JM-용암교(거터내부)-42-3



위치	S42	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-42	위치	S43	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-43
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-42-4	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-43-1



위치	S43	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-43	위치	S43	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-43
내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-43-2	내용	균열(0.3mm미만)	1.5m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-43-3



위치	S43	벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-43	위치	S44	상면	도면번호	JM-용암교(거터내부)-44
내용	정착구부식	m, 8EA	연번	JM-용암교(거터내부)-43-4	내용	균열(0.3mm미만)	1m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-44-1



위치	S44	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-44	위치	S44	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-44
내용	배수관누수	m, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-44-2	내용	배수관손상	1m'	연번	JM-용암교(거터내부)-44-3



위치	S44	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-44	위치	S45	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-45
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-44-4	내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-45-1



위치	S45	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-45	위치	S46	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-46
내용	배수관파손	m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-45-2	내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-46-1



위치	S47	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-47	위치	S48	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-48
내용	배수관누수	1m	연번	JM-용암교(거터내부)-47-1	내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-48-1



위치	S49	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-49	위치	S50	벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-50
내용	배수관누수	0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-49-1	내용	정착구부식	m, m, 8EA	연번	JM-용암교(거터내부)-50-1




위치	S51	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-51	위치	S52	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-52
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-51-1	내용	균열(0.3mm미만)	1m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-52-1



위치	S54	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-54	위치	S54	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-54
내용	배수관누수	1m	연번	JM-용암교(거터내부)-54-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 1m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-54-2



위치	S55	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-55	위치	S56	격벽	도면번호	JM-용암교(거터내부)-56
내용	균열(0.3mm미만)	1.2m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-55-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-56-1



위치	S56	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-56	위치	S57	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-57
내용	균열(0.3mm미만)	1m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-56-2	내용	배수관누수	1m	연번	JM-용암교(거터내부)-57-1




위치	S57	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-57	위치	S58	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-58
내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-57-2	내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-58-1



위치	S58	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-58	위치	S59	배수시설	도면번호	JM-용암교(거터내부)-59
내용	균열(0.3mm미만)	1.8m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-58-2	내용	배수관손상	0.3mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-59-2



위치	S59	벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-59	위치	S60	벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-60
내용	정착구부식	mm, m, 8EA	연번	JM-용암교(거터내부)-59-3	내용	정착구부식	mm, m, 8EA	연번	JM-용암교(거터내부)-60-1



위치	S60	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-60	위치	S61	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-61
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-60-2	내용	배수관누수	0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-61-1



위치	S61	격벽	도면번호	JM-용암교(거터내부)-61	위치	S62	격벽	도면번호	JM-용암교(거터내부)-62
내용	균열(0.3mm미만)	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-61-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-62-1



위치	S63	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-63	위치	S64	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-64
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-63-1	내용	배수관누수	mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-64-1



위치	S64	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-64	위치	S65	좌벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-65
내용	균열(0.3mm미만)	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-64-2	내용	균열(0.3mm미만)	1m	연번	JM-용암교(거터내부)-65-1



위치	S66	신축이음부	도면번호	JM-용암교(거터내부)-66	위치	S66	우벽체	도면번호	JM-용암교(거터내부)-66
내용	배수관누수	1m	연번	JM-용암교(거터내부)-66-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-용암교(거터내부)-66-2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

위치			도면번호		위치			도면번호	
내용			연번		내용			연번	