

손 상 집 계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	선별	세부 위치	손상 내용	세부 손상유형	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
											물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-1	-	벽체	-	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-2	-	벽체	-	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	15상
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-3	-	벽체	-	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	15상
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-4	-	벽체	-	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	15상
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-5	-	벽체	-	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	15상
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-6	-	벽체	-	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-7	-	벽체	-	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	15상
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-8	-	슬래브	-	하부슬래브	토사퇴적		1.0	m	45.0	m	2EA	90.00	m'	유지관리	15상
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-9	-	슬래브	-	하부슬래브	기타	채수	3.0	m	20.0	m	1EA	60.00	m'	유지관리	16상
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-10	-	벽체	-	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	16하
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-11	-	벽체	-	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-12	-	벽체	-	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16하
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-13	-	벽체	-	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17상
3-3	정읍	C(함)금곡제3	JM-C(함)금곡제3-1	JM-C(함)금곡제3-1-14	-	벽체	-	우벽체	균열(0.3mm미만)		0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17상
3-3	정읍	B(함)용암	JM-B(함)용암-1	JM-B(함)용암-1-1	-	벽체	-	좌벽체	파손		0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	15상
3-3	정읍	B(함)용암	JM-B(함)용암-1	JM-B(함)용암-1-2	-	벽체	-	우벽체	파손		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	16상
3-3	정읍	B(함)용암	JM-B(함)용암-1	JM-B(함)용암-1-3	-	벽체	-	우벽체	누수		0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	16상
3-3	정읍	B(함)용암	JM-B(함)용암-1	JM-B(함)용암-1-4	-	벽체	-	좌벽체	균열(0.3mm미만)		0.2	mm	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	B(함)용암	JM-B(함)용암-1	JM-B(함)용암-1-5	-	벽체	-	좌벽체	백태		0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m'	하자	17하
3-3	정읍	B(함)용암	JM-B(함)용암-1	JM-B(함)용암-1-6	-	바닥	-	바닥	기타	채수	5.0	m	16.0	m	1EA	80.00	m'	하자	18상



위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1	위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 2EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-2



위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1	위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-4




위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1	위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-5	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 2EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-6



위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-7

위치	-	슬래브	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	토사퇴적	1m, 45m, 2EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-8




위치	-	슬래브	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	체수	3m, 20m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-9

위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-10



위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-11

위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-12



위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-13

위치	-	벽체	도면번호	JM-C(함)금곡제3-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-C(함)금곡제3-1-14



위치	-	벽체	도면번호	JM-B(함)용암-1
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-B(함)용암-1-1

위치	-	벽체	도면번호	JM-B(함)용암-1
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-B(함)용암-1-2



위치	-	벽체	도면번호	JM-B(함)용암-1
내용	누수	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-B(함)용암-1-3

위치	-	벽체	도면번호	JM-B(함)용암-1
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-B(함)용암-1-4



위치	-	바닥	도면번호	JM-B(함)용암-1	위치			도면번호	
내용	기타	5m, 16m, 1EA	연번	JM-B(함)용암-1-6	내용			연번	