

손상 집계 표

구분	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	측		연장		개소	총량		하자 여부	비고
									물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-1	JM-용암교(교대,교각)-A1-1	A1-1	교대	내부	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-1	JM-용암교(교대,교각)-A1-2	A1-1	교대	내부	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-1	JM-용암교(교대,교각)-A1-3	A1-1	교대	내부	기타	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-1	JM-용암교(교대,교각)-A1-4	A1-1	교대	내부	백태	0.1	m	0.5	m	1EA	0.05	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-1	JM-용암교(교대,교각)-A1-5	A1-1	교대	내부	누수	-	-	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-2	JM-용암교(교대,교각)-A1-2-1	A1-2	교대	내부	기타	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-2	JM-용암교(교대,교각)-A1-2-2	A1-2	교대	내부	기타	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-3	JM-용암교(교대,교각)-3-1	P1	받침장치	받침본체	이동량 제어기 불량	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-4	JM-용암교(교대,교각)-4-1	P2	교각	코핑	기타	0.1	m	0.4	m	1EA	0.04	m'	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-4	JM-용암교(교대,교각)-4-2	P2	교각	코핑	기타	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m'	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-4	JM-용암교(교대,교각)-4-3	P2	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-6	JM-용암교(교대,교각)-6-1	P4	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	1EA	0.25	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-6	JM-용암교(교대,교각)-6-2	P4	받침장치	받침본체	기타	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-6	JM-용암교(교대,교각)-6-3	P4	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-6	JM-용암교(교대,교각)-6-4	P4	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-7	JM-용암교(교대,교각)-7-1	P5	받침장치	받침본체	기타	0.2	m	0.4	m	2EA	0.16	m'	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-8	JM-용암교(교대,교각)-8-1	P6	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-8	JM-용암교(교대,교각)-8-2	P6	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	m	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-9	JM-용암교(교대,교각)-9-1	P7	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-10	JM-용암교(교대,교각)-10-1	P8	받침장치	받침콘크리트	기타	0.2	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-11	JM-용암교(교대,교각)-11-1	P9	받침장치	받침콘크리트	기타	0.2	mm	0.1	m	3EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-12	JM-용암교(교대,교각)-12-1	P10	교대	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-12	JM-용암교(교대,교각)-12-2	P10	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-14	JM-용암교(교대,교각)-14-1	P12	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-14	JM-용암교(교대,교각)-14-2	P12	받침장치	받침본체	기타	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-14	JM-용암교(교대,교각)-14-1	P12	받침장치	받침콘크리트	기타	0.2	mm	0.1	m	3EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-14	JM-용암교(교대,교각)-14-2	P12	받침장치	받침콘크리트	기타	0.2	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-17	JM-용암교(교대,교각)-17-1	P15	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-17	JM-용암교(교대,교각)-17-2	P15	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-17	JM-용암교(교대,교각)-17-3	P15	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	1EA	0.25	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-17	JM-용암교(교대,교각)-17-4	P15	받침장치	받침본체	기타	0.2	m	2.5	m	1EA	0.50	m'	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-17	JM-용암교(교대,교각)-17-5	P15	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-19	JM-용암교(교대,교각)-19-1	P17	받침장치	받침본체	기타	0.2	m	1.0	m	1EA	0.20	m'	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-20	JM-용암교(교대,교각)-20-1	P18	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	3EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-20	JM-용암교(교대,교각)-20-2	P18	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-20	JM-용암교(교대,교각)-20-3	P18	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-20	JM-용암교(교대,교각)-20-4	P18	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-22	JM-용암교(교대,교각)-22-1	P20	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-23	JM-용암교(교대,교각)-23-1	P21	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-23	JM-용암교(교대,교각)-23-2	P21	받침장치	받침본체	기타	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-23	JM-용암교(교대,교각)-23-3	P21	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-23	JM-용암교(교대,교각)-23-4	P21	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-24	JM-용암교(교대,교각)-24-1	P22	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-24	JM-용암교(교대,교각)-24-2	P22	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-25	JM-용암교(교대,교각)-25-1	P23	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-25	JM-용암교(교대,교각)-25-2	P23	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-25	JM-용암교(교대,교각)-25-3	P23	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-26	JM-용암교(교대,교각)-26-1	P24	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-26	JM-용암교(교대,교각)-26-2	P24	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-26	JM-용암교(교대,교각)-26-3	P24	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-26	JM-용암교(교대,교각)-26-4	P24	교각	코핑	기타	-	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-29	JM-용암교(교대,교각)-29-1	P27	교각	기둥	기타	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-30	JM-용암교(교대,교각)-30-1	P28	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm이상)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-30	JM-용암교(교대,교각)-30-2	P28	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm이상)	0.2	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-32	JM-용암교(교대,교각)-32-1	P30	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-32	JM-용암교(교대,교각)-32-2	P30	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-32	JM-용암교(교대,교각)-32-3	P30	교각	기둥	균열(0.3mm이상)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-34	JM-용암교(교대,교각)-34-1	P32	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-35	JM-용암교(교대,교각)-35-1	P33	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-35	JM-용암교(교대,교각)-35-2	P33	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-35	JM-용암교(교대,교각)-35-3	P33	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-35	JM-용암교(교대,교각)-35-4	P33	교각	코핑	파손	0.4	m	0.4	m	1EA	0.16	m'	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-1	P34	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-2	P34	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-3	P34	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	4EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-4	P34	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-5	P34	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-6	P34	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	3EA	0.30	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-7	P34	교각	기둥	기타	-	-	-	-	3EA	3.00	EA	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-8	P34	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	4.0	m	1EA	4.00	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-9	P34	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.7	m	1EA	1.70	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-10	P34	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-11	P34	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.3	m	2EA	0.60	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-36	JM-용암교(교대,교각)-36-12	P34	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-38	JM-용암교(교대,교각)-38-1	P36	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.1	m	1EA	0.10</			

손상 집계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	폭		연장		개소	총량		하자 여부	비고
									물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-40	JM-용암교(교대,교각)-40-4	P38	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-40	JM-용암교(교대,교각)-40-5	P38	교각	기둥	기타	0.3	m	0.3	m	1EA	0.09	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-41	JM-용암교(교대,교각)-41-1	P39	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-41	JM-용암교(교대,교각)-41-2	P39	교각	기둥	기타	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-42	JM-용암교(교대,교각)-42-1	P40	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-42	JM-용암교(교대,교각)-42-2	P40	교각	기둥	기타	0.2	m	0.4	m	1EA	0.08	m'	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-42	JM-용암교(교대,교각)-42-3	P40	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-42	JM-용암교(교대,교각)-42-4	P40	교각	기둥	기타	0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-43	JM-용암교(교대,교각)-43-1	P41	받침장치	받침본체	기타	0.1	m	1.2	m	1EA	0.12	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-43	JM-용암교(교대,교각)-43-2	P41	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-43	JM-용암교(교대,교각)-43-3	P41	받침장치	받침본체	기타	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	18상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-44	JM-용암교(교대,교각)-44-1	P42	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-44	JM-용암교(교대,교각)-44-2	P42	교각	받침콘크리트	기타	0.2	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-45	JM-용암교(교대,교각)-45-1	P43	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-45	JM-용암교(교대,교각)-45-2	P43	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.5	m	5EA	2.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-45	JM-용암교(교대,교각)-45-3	P43	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-45	JM-용암교(교대,교각)-45-4	P43	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.6	m	3EA	1.80	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-47	JM-용암교(교대,교각)-47-1	P45	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-47	JM-용암교(교대,교각)-47-2	P45	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-47	JM-용암교(교대,교각)-47-3	P45	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	2EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-47	JM-용암교(교대,교각)-47-4	P45	교각	기둥	철근노출	0.1	m	0.1	m	2EA	0.02	m'	하자	18상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-48	JM-용암교(교대,교각)-48-1	P46	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.5	m	2EA	1.00	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-48	JM-용암교(교대,교각)-48-2	P46	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-48	JM-용암교(교대,교각)-48-3	P46	교각	기둥	망상균열	0.4	m	0.8	m	1EA	0.32	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-50	JM-용암교(교대,교각)-50-1	P48	교각	기둥	망상균열	0.2	m	0.7	m	1EA	0.14	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-50	JM-용암교(교대,교각)-50-2	P48	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-52	JM-용암교(교대,교각)-52-1	P50	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-55	JM-용암교(교대,교각)-55-1	P53	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-55	JM-용암교(교대,교각)-55-2	P53	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-56	JM-용암교(교대,교각)-56-1	P54	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-57	JM-용암교(교대,교각)-57-1	P55	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-57	JM-용암교(교대,교각)-57-2	P55	교각	기둥	망상균열	0.4	m	0.6	m	1EA	0.24	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-58	JM-용암교(교대,교각)-58-1	P56	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-59	JM-용암교(교대,교각)-59-1	P57	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-60	JM-용암교(교대,교각)-60-1	P58	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-61	JM-용암교(교대,교각)-61-1	P59	교각	기둥	기타	1.0	m	2.0	m	1EA	2.00	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-61	JM-용암교(교대,교각)-61-2	P59	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.6	m	2EA	1.20	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-61	JM-용암교(교대,교각)-61-3	P59	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-61	JM-용암교(교대,교각)-61-4	P59	교각	기둥	기타	0.5	m	1.0	m	1EA	0.50	m'	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-61	JM-용암교(교대,교각)-61-5	P59	교각	기둥	기타	0.3	m	2.0	m	1EA	0.60	m'	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-62	JM-용암교(교대,교각)-62-1	P60	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-63	JM-용암교(교대,교각)-63-1	P61	교각	기둥	기타	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-63	JM-용암교(교대,교각)-63-2	P61	교각	기둥	기타	0.6	m	0.2	m	1EA	0.12	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-64	JM-용암교(교대,교각)-64-1	P62	교각	기둥	기타	0.2	m	2.0	m	1EA	0.40	m'	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-65	JM-용암교(교대,교각)-65-1	P63	교각	기둥	기타	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-66	JM-용암교(교대,교각)-66-1	P64	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-67	JM-용암교(교대,교각)-67-1	P65	교각	기둥	기타	0.3	m	0.1	m	1EA	0.03	m'	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-68	JM-용암교(교대,교각)-68-1	P66	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	17상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-68	JM-용암교(교대,교각)-68-2	P66	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-69	JM-용암교(교대,교각)-69-1	P67	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-69	JM-용암교(교대,교각)-69-2	P67	교각	기둥	박리	0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m'	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-70	JM-용암교(교대,교각)-70-1	P68	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-70	JM-용암교(교대,교각)-70-2	P68	교각	받침콘크리트	파손	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-72	JM-용암교(교대,교각)-72-1	P70	받침장치	받침본체	기타	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	15하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-73	JM-용암교(교대,교각)-73-1	P71	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.7	m	1EA	0.70	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-73	JM-용암교(교대,교각)-73-2	P71	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-73	JM-용암교(교대,교각)-73-3	P71	교각	받침콘크리트	기타	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-74	JM-용암교(교대,교각)-74-1	P72	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-75	JM-용암교(교대,교각)-75-1	P73	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-76	JM-용암교(교대,교각)-76-1	P74	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-76	JM-용암교(교대,교각)-76-2	P74	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-78	JM-용암교(교대,교각)-78-1	P76	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-79	JM-용암교(교대,교각)-79-1	P77	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-80	JM-용암교(교대,교각)-80-1	P78	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.4	m	1EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-80	JM-용암교(교대,교각)-80-2	P78	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-81	JM-용암교(교대,교각)-81-1	P79	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-81	JM-용암교(교대,교각)-81-2	P79	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-82	JM-용암교(교대,교각)-82-1	P80	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-84	JM-용암교(교대,교각)-84-1	P82	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-85	JM-용암교(교대,교각)-85-1	P83	교각	코핑	기타	1.0	m	2.0	m	1EA	2.00	m'	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-87	JM-용암교(교대,교각)-87-1	P85	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	2EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-87	JM-용암교(교대,교각)-87-2	P85	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	2EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-87	JM-용암교(교대,교각)-87-3	P85	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.3	m	2EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-87	JM-용암교(교대,교각)-87-4	P85	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-87	JM-용암교(교대,교각)-87-5	P85	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20</			

손상 집계 표

공구	사업소	구조물 명	도 면 번 호	연 번	경간	부재	세부 위치	손상 내용	측		연장		개소	총량		하자 여부	비고
									물량	단위	물량	단위		물량	단위		
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-89	JM-용암교(교대,교각)-89-1	P87	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-89	JM-용암교(교대,교각)-89-2	P87	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-90	JM-용암교(교대,교각)-90-1	P88	교각	기둥	기타	-	-	-	2EA	2.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-90	JM-용암교(교대,교각)-90-2	P88	교각	기둥	기타	-	-	-	17EA	17.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-90	JM-용암교(교대,교각)-90-3	P88	교각	기둥	기타	-	-	-	9EA	9.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-90	JM-용암교(교대,교각)-90-4	P88	교각	기둥	기타	-	-	-	9EA	9.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-91	JM-용암교(교대,교각)-91-1	P89	교각	코핑	기타	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-91	JM-용암교(교대,교각)-91-2	P89	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-91	JM-용암교(교대,교각)-91-3	P89	교각	기둥	기타	-	-	-	10EA	10.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-91	JM-용암교(교대,교각)-91-4	P89	교각	기둥	기타	-	-	-	21EA	21.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-91	JM-용암교(교대,교각)-91-5	P89	교각	기둥	기타	-	-	-	11EA	11.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-95	JM-용암교(교대,교각)-95-1	P93	교각	코핑	기타	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-95	JM-용암교(교대,교각)-95-2	P93	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-95	JM-용암교(교대,교각)-95-3	P93	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-97	JM-용암교(교대,교각)-97-1	P95	교각	기둥	망상균열	1.0	m	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-97	JM-용암교(교대,교각)-97-2	P95	교각	기둥	망상균열	1.0	m	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-98	JM-용암교(교대,교각)-98-1	P96	받침장치	받침콘크리트	기타	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-98	JM-용암교(교대,교각)-98-2	P96	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-98	JM-용암교(교대,교각)-98-3	P96	교각	코핑	기타	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-99	JM-용암교(교대,교각)-99-1	P97	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-99	JM-용암교(교대,교각)-99-2	P97	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-99	JM-용암교(교대,교각)-99-3	P97	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-103	JM-용암교(교대,교각)-103-1	P101	교각	기둥	망상균열	1.0	m	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-104	JM-용암교(교대,교각)-104-1	P102	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.2	m	1EA	1.20	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-106	JM-용암교(교대,교각)-106-1	P104	교각	기둥	망상균열	0.3	m	1.1	m	1EA	0.33	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-106	JM-용암교(교대,교각)-106-2	P104	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-107	JM-용암교(교대,교각)-107-1	P105	교각	기둥	망상균열	1.5	m	3.7	m	1EA	5.55	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-107	JM-용암교(교대,교각)-107-2	P105	교각	기둥	망상균열	1.0	m	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-110	JM-용암교(교대,교각)-110-1	P108	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.3	m	1EA	0.30	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-111	JM-용암교(교대,교각)-111-1	P109	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-111	JM-용암교(교대,교각)-111-2	P109	교각	코핑	파손	0.2	m	0.2	m	1EA	0.04	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-112	JM-용암교(교대,교각)-112-1	P110	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.2	m	2EA	0.40	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-114	JM-용암교(교대,교각)-114-1	P112	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-114	JM-용암교(교대,교각)-114-2	P112	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-114	JM-용암교(교대,교각)-114-3	P112	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-114	JM-용암교(교대,교각)-114-4	P112	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-114	JM-용암교(교대,교각)-114-5	P112	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-114	JM-용암교(교대,교각)-114-6	P112	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.6	m	1EA	0.60	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-114	JM-용암교(교대,교각)-114-7	P112	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-114	JM-용암교(교대,교각)-114-8	P112	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-115	JM-용암교(교대,교각)-115-1	P113	받침장치	받침콘크리트	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-115	JM-용암교(교대,교각)-115-2	P113	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	2EA	0.20	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-115	JM-용암교(교대,교각)-115-3	P113	교각	기둥	기타	-	-	-	12EA	12.00	EA	하자	16상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-118	JM-용암교(교대,교각)-118-1	P116	교각	코핑	기타	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17하	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-118	JM-용암교(교대,교각)-118-2	P116	교각	기둥	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	1.0	m	1EA	1.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-119	JM-용암교(교대,교각)-119-1	P117	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-120	JM-용암교(교대,교각)-120-2	P118	교각	코핑	기타	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	17상	
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-121	JM-용암교(교대,교각)-121-1	P119	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	3EA	0.30	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-121	JM-용암교(교대,교각)-121-2	P119	받침장치	받침물탈	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.10	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-121	JM-용암교(교대,교각)-121-3	P119	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-121	JM-용암교(교대,교각)-121-4	P119	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	1EA	0.25	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-124	JM-용암교(교대,교각)-124-1	P122	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-125	JM-용암교(교대,교각)-125-1	P123	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	1.5	m	1EA	1.50	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-126	JM-용암교(교대,교각)-126-1	P124	교각	코핑	파손	0.2	m	0.3	m	1EA	0.06	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-127	JM-용암교(교대,교각)-127-1	P125	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-129	JM-용암교(교대,교각)-129-1	P127	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-130	JM-용암교(교대,교각)-130-1	P128	교각	코핑	균열부백태	0.1	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-131	JM-용암교(교대,교각)-131-1	P129	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-132	JM-용암교(교대,교각)-132-1	P130	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-133	JM-용암교(교대,교각)-133-1	P131	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-133	JM-용암교(교대,교각)-133-2	P131	교각	코핑	균열(0.3mm미만)	0.2	mm	0.2	m	1EA	0.20	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-135	JM-용암교(교대,교각)-135-1	P133	교각	기둥	망상균열	0.3	m	1.4	m	1EA	0.42	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-135	JM-용암교(교대,교각)-135-2	P133	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m	하자	15하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-135	JM-용암교(교대,교각)-135-3	P133	교각	기둥	기타	0.1	m	0.2	m	1EA	0.02	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-135	JM-용암교(교대,교각)-135-4	P133	교각	기둥	망상균열	1.0	m	2.0	m	1EA	2.00	m	하자	17하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-137	JM-용암교(교대,교각)-137-1	P135	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-138	JM-용암교(교대,교각)-138-1	P136	받침장치	받침본체	기타	0.5	m	0.5	m	2EA	0.50	m	하자	16하
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-140	JM-용암교(교대,교각)-140-1	A2-1	교대	전면	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.5	m	1EA	0.50	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-140	JM-용암교(교대,교각)-140-2	A2-1	교대	전면	균열(0.3mm미만)	0.1	mm	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	15상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-140	JM-용암교(교대,교각)-140-3	A2-1	받침장치	받침물탈	파손	0.1	m	0.1	m	1EA	0.01	m	하자	16상
3-3	정읍	용암교	JM-용암교(교대,교각)-141	JM-용암교(교대,교각)-141-1	A2-2	교대	내부	기타	-	-	-	1EA	1.00	EA	하자	15상	