

진부2터널 인천방향


1. 전 경



전경



강릉측 갱구부 전경



인천측 갱구부 전경




내부 전경




바닥부 전경



측벽부 전경



측벽부 전경




천단부 전경




공동구 전경



강릉측 사면 및 배수로 전경




조명시설 전경



소화시설 전경




제원 측정



제원 측정



점검차를 이용한 근접조사



점검차를 이용한 근접조사

2. 천 단 부



천단부 01

j8 조인트부 들뜸



천단부 02

j12 조인트부 박락



천단부 03

S1 망상균열




천단부 04

S4 균열부백태



천단부 05

S8 균열 (cw=0.5mm)



천단부 06

S17 균열 (cw=0.5mm)

3. 측 벽 부



측벽부 01

J5 타일탈락



측벽부 02

J16 균열 (cw=0.5mm)




측벽부 03

S1 균열 (cw=1.0mm)



측벽부 04

S10 타일균열



측벽부 05

S19 균열 (cw=0.5mm)



측벽부 06

S20 타일파손

4. 포장부




측벽부 01

J5 포장파손



측벽부 02

S1 접속부 보수부 재파손




측벽부 03

S2 스폐링



측벽부 04

S4 포장파손



측벽부 05

S7 포장파손



측벽부 06

S12 포장파손

