

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-18	1	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	본체	SH(2,01,2,2)	받침장치	받침물탈 파손					1	보수
1-18	2	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	본체	SH(2,01,1,1)	받침장치	받침물탈 파손					1	보수
1-18	3	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	본체	SH(2,101~3,2,2)	받침장치	부식					6	보수
1-18	4	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	본체	SH(2,101~3,1,1)	받침장치	부식					6	보수
1-18	5	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.50		1	기존
1-18	6	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	박리,박락	보수재 박리				8.00	1	보수
1-18	7	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	백태,누수	백태				0.03	1	보수
1-18	8	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	백태,누수	백태				0.02	2	보수
1-18	9	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	박리,박락	보수재 박리				0.01	1	보수
1-18	10	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	박리,박락	보수재 박리				7.00	1	보수
1-18	11	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.60		1	기존
1-18	12	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.50		3	기존
1-18	13	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.50		4	보수
1-18	14	12진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.40	4.00		1	기존
1-18	15	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,4)	망상균열	망상균열				1.44	1	기존
1-18	16	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.60		1	기존
1-18	17	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-18	18	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	3.00		1	기존
1-18	19	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
1-18	20	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
1-18	21	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
1-18	22	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.70		1	기존
1-18	23	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
1-18	24	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-18	25	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		2	기존
1-18	26	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
1-18	26	17진단	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
1-18	27	19정밀	PSC	P2	P2	P2		교각	본체	SH(2,101~3,2,2)	받침장치	재부식					6	신규
1-18	28	19정밀	PSC	P2	P2	P2		교각	코핑부	PC(2,4)	철근노출	박락 및 철근노출				0.04	1	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-36	1	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,6)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)		0.50	1.00		1	보수
1-36	2	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	본체	SH(4,101~3,2,2)	받침장치	부식					6	보수
1-36	3	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-36	4	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.40		1	보수
1-36	5	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	박리,박락	보수재 박리				2.00	1	보수
1-36	6	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	백태,누수	백태				0.06	2	보수
1-36	7	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	기타	Con'c 파손				0.15	1	보수
1-36	8	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	기타	들뜸				2.00	1	보수
1-36	9	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	기타	Con'c 파손				0.01	1	보수
1-36	10	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.70		1	보수
1-36	11	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	박리,박락	보수재 박리				10.00	1	보수
1-36	12	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.40		1	보수
1-36	13	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.30		2	보수
1-36	14	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	1.00		1	보수
1-36	15	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	백태,누수	백태				0.03	1	기존
1-36	16	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.00		1	기존
1-36	17	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,5)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)		0.50	3.00		1	보수
1-36	18	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,5)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)		0.50	3.00		1	보수
1-36	19	12진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,5)	철근노출	철근노출				0.15	1	보수
1-36	20	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	기동부	PC(4,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)		0.50	2.00		1	보수
1-36	21	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	기동부	PC(4,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)		0.50	1.50		1	보수
1-36	22	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,4)	망상균열	망상균열				3.60	1	기존
1-36	23	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.20		1	기존
1-36	24	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-36	25	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-36	26	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	박리,박락	보수재 박리				9.00	1	기존
1-36	27	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	박리,박락	보수재 박리				0.16	1	기존
1-36	28	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	백태,누수	백태				0.16	1	기존
1-36	29	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-36	30	17진단	PSC	P4	P4	P4		교각	코핑부	PC(4,2)	박리,박락	보수재 박리				9.00	1	기존

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	종				(고가, 교량)								
1-45	1	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,4)	기타	전주기초 들뜸				0.12	1	기존
1-45	2	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,4)	균열	전주기초 균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
1-45	3	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,6)	재료분리	전주기초 재료분리				0.30	1	기존
1-45	4	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	본체	SH(5,io1~3,2,2)	받침장치	부식					6	기존
1-45	5	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	본체	SH(5,io1~3,2,2)	받침장치	받침물탈 파손					6	보수
1-45	6	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,3)	균열	전주기초 균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)		0.10	0.30		1	보수
1-45	7	07진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	0.20		1	기존
1-45	8	09정밀	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	기타	Con'c 파손				0.03	1	기존
1-45	9	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		5	기존
1-45	10	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	백태,누수	백태				0.20	1	기존
1-45	11	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	백태,누수	백태				0.40	1	기존
1-45	12	07진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	백태,누수	백태				0.01	1	기존
1-45	13	07진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	1.30		1	기존
1-45	14	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	균열	전주기초 균열 (폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.60		1	기존
1-45	15	12진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.50		2	기존
1-45	16	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	백태,누수	백태				0.20	1	보수
1-45	17	07진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	백태,누수	백태				0.02	2	기존
1-45	18	07진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	백태,누수	백태				0.03	1	기존
1-45	19	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	2.00		2	보수
1-45	20	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	박리,박락	박락				0.01	1	기존
1-45	21	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	균열	전주기초 균열 (폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.60		1	기존
1-45	22	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.80		1	기존
1-45	23	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	2.50		1	기존
1-45	24	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		1	기존
1-45	25	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,4)	기타	들뜸				0.08	1	기존
1-45	26	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.70		1	기존
1-45	27	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		2	기존
1-45	28	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.60		1	기존
1-45	29	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	0.50		1	기존
1-45	30	17진단	PSC	P5	P5	P5		교각	코핑부	PC(5,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-63	1	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,1)	백태,누수	백태			0.50	1	보수	
1-63	2	12진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		2	기존
1-63	3	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,1)	망상균열	망상균열			1.00	1	보수	
1-63	4	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,1)	망상균열	망상균열			1.00	1	보수	
1-63	5	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,1)	백태,누수	백태			0.09	1	보수	
1-63	6	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	1.20		1	보수
1-63	7	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PP(7,1)	백태,누수	백태			0.10	1	보수	
1-63	8	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,1)	균열	전주기초 균열 (폭 0.3mm 미만)		0.10	0.20		1	보수
1-63	9	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PP(7,5)	백태,누수	백태			0.10	1	보수	
1-63	10	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PP(7,5)	망상균열	망상균열		1.00	1.00	1.00	1	보수
1-63	11	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	3.00		1	보수
1-63	12	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,5)	백태,누수	백태			0.25	1	보수	
1-63	13	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,5)	망상균열	망상균열			0.36	1	보수	
1-63	14	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,5)	철근노출	철근노출			0.01	1	보수	
1-63	15	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,5)	기타	들뜸			0.02	1	보수	
1-63	16	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기동부	PC(7,4)	망상균열	망상균열			0.25	1	보수	
1-63	17	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기동부	PC(7,4)	박리,박락	Con'c 박락			0.20	1	보수	
1-63	18	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기동부	PC(7,4)	백태,누수	백태			0.25	1	보수	
1-63	19	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기동부	PP(7,1)	재료분리	재료분리			0.20	1	보수	
1-63	20	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기동부	PP(7,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	1.00		1	보수
1-63	21	12진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기동부	PP(7,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
1-63	22	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기동부	PP(7,2)	기타	파손			0.09	1	보수	
1-63	23	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	기동부	DR(7,1,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			1.20		1	기존
1-63	24	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	본체	SH(7,i1~o1,2,2)	받침장치	부식				3	기존	
1-63	25	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,1)	백태,누수	백태			0.08	1	기존	
1-63	26	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,1)	백태,누수	백태			0.20	1	기존	
1-63	27	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		2	기존
1-63	28	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,2)	백태,누수	백태			0.06	1	기존	
1-63	29	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		1	기존
1-63	30	17진단	PSC	P7	P7	P7		교각	코핑부	PC(7,2)	망상균열	망상균열			0.30	1	기존	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고	
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		신규,진전 기존,보수
					시	중				(고가, 교량)									
1-72	1	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,4)	균열	균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)		0.10	0.30		3	보수	
1-72	2	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	본체	PC(8,6)	받침장치	받침물탈 파손				0.01	1	기존	
1-72	3	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,3)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존	
1-72	4	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.20		1	보수	
1-72	5	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	백태,누수	누수흔적				0.15	1	보수	
1-72	6	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	백태,누수	누수흔적				0.06	1	보수	
1-72	7	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	백태,누수	누수흔적				0.10	1	보수	
1-72	8	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.50		1	기존	
1-72	9	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	백태,누수	백태				0.08	1	보수	
1-72	10	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.50		1	보수	
1-72	11	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,5)	백태,누수	누수흔적				8.00	1	보수	
1-72	12	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,5)	망상균열	망상균열				0.06	1	보수	
1-72	13	12진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	PP(8,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.50		1	기존	
1-72	14	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	PP(8,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		1	보수	
1-72	15	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	DR(8,1,m)	배수관(m)	배수관 고정밴드 탈락			0.20		1	보수	
1-72	16	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	PP(8,3)	철근노출	철근노출				0.02	1	보수	
1-72	17	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	PP(8,3)	재료분리	재료분리				0.09	1	보수	
1-72	18	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	PP(8,2)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)		0.10	1.00		1	보수	
1-72	19	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	DR(8,1,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			1.30		1	기존	
1-72	20	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	기동부	PP(8,1)	재료분리	재료분리				0.20	1	기존	
1-72	21	17진단	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.60		1	기존	
1-72	22	19정밀	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	신규	
1-72	23	19정밀	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,1)	백태,누수	백태				0.20	1	신규	
1-72	24	19정밀	PSC	P8	P8	P8		교각	코핑부	PC(8,2)	백태,누수	백태				0.20	1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용		결함규모					비고	
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		신규,진전 기존,보수
					시	중				(고가, 교량)									
1-81	1	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	백태,누수	누수흔적			0.15	1	보수		
1-81	2	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	1.50		1	보수	
1-81	3	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	백태,누수	누수흔적			0.25	1	보수		
1-81	4	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.50		1	보수	
1-81	5	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,5)	백태,누수	누수흔적			8.00	1	보수		
1-81	6	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.30		1	보수	
1-81	7	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기동부	PP(9,4)	균열	균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)		0.20	0.50		1	보수	
1-81	8	12진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기동부	PP(9,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존	
1-81	9	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기동부	PP(9,3)	백태,누수	백태			0.09	1	보수		
1-81	10	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기동부	PP(9,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.50		1	보수	
1-81	11	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기동부	DR(9,1,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			1.50		1	기존	
1-81	12	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	기동부	PP(9,1)	재료분리	재료분리			0.45	1	기존		
1-81	13	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존	
1-81	14	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존	
1-81	15	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		1	기존	
1-81	16	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존	
1-81	17	17진단	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존	
1-81	18	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,6)	기타	채수흔적			0.24	1	신규		
1-81	19	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	기타	백태,누수흔적			0.40	1	신규		
1-81	20	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,1)	기타	백태,누수흔적			0.40	1	신규		
1-81	21	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	백태,누수	백태			0.15	1	신규		
1-81	22	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	백태,누수	누수흔적			2.50	1	신규		
1-81	23	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	신규	
1-81	24	19정밀	PSC	P9	P9	P9		교각	코핑부	PC(9,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
1-90	1	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,4)	망상균열	망상균열			0.50	1	보수	
1-90	2	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,4)	백태,누수	백태			0.15	1	보수	
1-90	3	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	본체	SH(10,i3,1,1)	받침장치	부식				1	보수	
1-90	4	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,3)	망상균열	망상균열			0.50	1	보수	
1-90	5	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,3)	백태,누수	백태			0.50	1	보수	
1-90	6	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	0.20	1.50		1	보수	
1-90	7	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	망상균열	망상균열			0.32	1	보수	
1-90	8	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	망상균열	망상균열			0.10	1	보수	
1-90	9	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	0.20	0.50		4	보수	
1-90	10	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,1)	균열	균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)	0.20	0.50		1	보수	
1-90	11	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	0.20	0.30		1	보수	
1-90	12	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	백태,누수	백태			0.25	1	보수	
1-90	13	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)	0.10	0.10		1	보수	
1-90	14	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	0.20	1.00		1	보수	
1-90	15	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	백태,누수	백태			0.45	1	보수	
1-90	16	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	0.20	1.00		1	보수	
1-90	17	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	0.20	1.50		1	보수	
1-90	18	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	0.20	0.50		1	보수	
1-90	19	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,5)	망상균열	망상균열			0.15	1	보수	
1-90	20	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,5)	철근노출	철근노출			0.01	1	보수	
1-90	21	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,5)	백태,누수	백태			0.20	1	보수	
1-90	22	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	코핑부	PC(10,5)	망상균열	망상균열			0.06	1	보수	
1-90	23	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기동부	PP(10,1)	기타	보수부 들뜸			0.45	1	보수	
1-90	24	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기동부	PP(10,1)	백태,누수	백태			0.09	1	보수	
1-90	25	12진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기동부	PP(10,1)	기타	보수부 들뜸			0.09	1	기존	
1-90	26	12진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기동부	PP(10,1,3)	기타	보수부 들뜸			0.25	1	기존	
1-90	27	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기동부	PP(10,2)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)	0.10	0.70		1	보수	
1-90	28	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기동부	PP(10,2)	박리,박락	박리			0.02	2	보수	
1-90	29	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기동부	DR(10,1,m)	배수관(m)	배수관 고정밴드 탈락		0.20		1	보수	
1-90	30	17진단	PSC	P10	P10	P10		교각	기동부	DR(10,1,m)	배수관(m)	배수관 길이부족		5.00		1	기존	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-99	1	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,4)	망상균열	망상균열				0.50	1	기존
1-99	2	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		2	기존
1-99	3	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.30		1	보수
1-99	4	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	백태,누수	백태				0.02	1	보수
1-99	5	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		1	보수
1-99	6	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.50		1	보수
1-99	7	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.20		1	보수
1-99	8	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	망상균열	망상균열				0.25	1	보수
1-99	9	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.10		1	보수
1-99	10	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.30		3	보수
1-99	11	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	백태,누수	백태				0.03	3	기존
1-99	12	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.50		1	보수
1-99	13	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	망상균열	망상균열				0.16	1	보수
1-99	14	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.20		1	보수
1-99	15	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.40		1	보수
1-99	16	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,5)	백태,누수	백태				0.65	1	보수
1-99	17	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,5)	백태,누수	백태				1.00	1	기존
1-99	18	17진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,4)	박리,박락	박리				0.50	1	보수
1-99	19	12진단	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,3)	백태,누수	누수흔적				5.00	1	기존
1-99	20	19정밀	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	망상균열	망상균열				3.00	1	신규
1-99	21	19정밀	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,1)	망상균열	망상균열				3.00	1	신규
1-99	22	19정밀	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.50		1	신규
1-99	23	19정밀	PSC	P11	P11	P11		교각	코핑부	PC(11,2)	망상균열	망상균열				5.00	1	신규
1-99	24	19정밀	PSC	P11	P11	P11		교각	기동부	PP(11,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고	
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		신규,진전 기존,보수
					시	중													
1-108	1	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.50		1	보수	
1-108	2	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	백태,누수	백태				0.16	2	보수	
1-108	3	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.50		1	보수	
1-108	4	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.40		1	보수	
1-108	5	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PP(12,2)	백태,누수	백태				0.10	1	보수	
1-108	6	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	기동부	PP(12,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)		0.30	1.20		1	보수	
1-108	7	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	기동부	DR(12,1,m)	배수관(m)	배수관 고정밴드 탈락			0.20		1	보수	
1-108	8	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	기동부	PP(12,4)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		1	보수	
1-108	9	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	기동부	PP(12,4)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)		0.20	2.00		1	보수	
1-108	10	12진단	PSC	P12	P12	P12		교각	기동부	PP(12,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존	
1-108	11	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	기동부	PP(12,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)		0.30	1.00		1	보수	
1-108	12	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	기동부	PP(12,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.80		1	기존	
1-108	13	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		2	기존	
1-108	14	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존	
1-108	15	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	박리,박락	도장박리				0.06	1	기존	
1-108	16	17진단	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	백태,누수	백태				0.08	1	기존	
1-108	17	19정밀	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	신규	
1-108	18	19정밀	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	신규	
1-108	19	19정밀	PSC	P12	P12	P12		교각	코핑부	PC(12,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	신규	
1-108	20	19정밀	PSC	P12	P12	P12		교각	본체	SH(12,o2,1,1)	받침장치	물탈균열(0.3mm미만)	수직	0.10	0.20		1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-117	1	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	본체	PC(13,6)	받침장치	받침물탈 균열		0.20	0.10		1	기존
1-117	2	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		2	기존
1-117	3	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.50		1	보수
1-117	4	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.70		1	보수
1-117	5	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PP(13,2)	백태,누수	백태				0.50	2	보수
1-117	6	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PP(13,5)	백태,누수	백태				0.60	1	보수
1-117	7	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,4)	백태,누수	보수부 백태				0.21	1	보수
1-117	8	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,1)	기타	보수부 들뜸				0.15	1	기존
1-117	9	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-117	10	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.70		1	기존
1-117	11	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		2	기존
1-117	12	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-117	13	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,2)	기타	보수부 들뜸				0.30	1	기존
1-117	14	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-117	15	12진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		1	기존
1-117	16	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.70		1	기존
1-117	17	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-117	18	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	백태,누수	백태				0.24	3	기존
1-117	19	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,1)	박리,박락	도장박리				0.04	1	기존
1-117	20	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,1)	백태,누수	백태				0.48	1	기존
1-117	21	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.50		2	기존
1-117	22	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		2	기존
1-117	23	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-117	24	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.80		1	기존
1-117	25	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.50		1	기존
1-117	26	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,4)	망상균열	망상균열				1.69	1	기존
1-117	27	17진단	PSC	P13	P13	P13		교각	기동부	PP(13,4)	망상균열	망상균열				1.70	1	기존
1-117	28	19정밀	PSC	P13	P13	P13		교각	코핑부	PC(13,2)	박리,박락	도장박락				2.50	1	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
1-125	1	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	본체	SH(14,01,2,1)	받침장치	받침물탈 파손			0.01	1	보수	
1-125	2	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,3)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.51		1	보수
1-125	3	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,3)	백태,누수	백태			0.01	1	보수	
1-125	4	12진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-125	5	12진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-125	6	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,2)	백태,누수	백태			0.02	1	보수	
1-125	7	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.60		1	보수
1-125	8	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,2)	백태,누수	백태			0.01	1	보수	
1-125	9	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,2)	기타	Con'c 파손			0.01	1	보수	
1-125	10	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,5)	망상균열	보수부 망상균열			1.05	1	보수	
1-125	11	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,5)	백태,누수	백태			0.60	1	보수	
1-125	12	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,5)	철근노출	철근노출			0.03	3	보수	
1-125	13	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,5)	망상균열	망상균열			3.75	1	보수	
1-125	14	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PC(14,4)	백태,누수	보수부 백태			0.12	1	보수	
1-125	15	12진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PC(14,1)	기타	보수부 들뜸			0.09	1	기존	
1-125	16	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PP(14,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	0.40		1	기존
1-125	17	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PP(14,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.90		1	보수
1-125	18	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PP(14,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
1-125	19	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PP(14,4)	망상균열	망상균열			2.25	1	기존	
1-125	20	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PP(14,1)	재료분리	재료분리			0.12	1	기존	
1-125	21	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PP(14,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.60		1	기존
1-125	22	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PP(14,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.20		1	기존
1-125	23	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PP(14,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
1-125	24	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	기동부	PP(14,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	0.80		1	기존
1-125	25	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		2	기존
1-125	26	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,1)	박리,박락	도장박리			0.08	1	기존	
1-125	27	17진단	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-125	28	19정밀	PSC	P14	P14	P14		교각	코핑부	PC(14,2)	박리,박락	도장박락			0.90	1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-133	1	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	본체	SH(15,i2~3,1,1)	받침장치	편기				3	기존	
1-133	2	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,3)	백태,누수	전주기초 백태			0.06	1	기존	
1-133	3	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,3)	백태,누수	전주기초 백태			0.10	1	기존	
1-133	4	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,1)	백태,누수	백태			0.01	1	보수	
1-133	5	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,1)	백태,누수	백태			0.02	1	보수	
1-133	6	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,1)	백태,누수	백태			0.02	1	보수	
1-133	7	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,1)	균열	전주기초 균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)	0.20	0.50		1	보수	
1-133	8	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,2)	백태,누수	백태			0.25	1	보수	
1-133	9	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,2)	백태,누수	백태			0.16	1	보수	
1-133	10	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,2)	백태,누수	백태			0.30	1	보수	
1-133	11	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,2)	백태,누수	백태			0.20	5	기존	
1-133	12	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,5)	망상균열	망상균열			1.50	1	보수	
1-133	13	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,5)	철근노출	철근노출			0.01	1	보수	
1-133	14	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,5)	철근노출	철근노출			0.02	1	보수	
1-133	15	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,5)	철근노출	철근노출			0.01	1	보수	
1-133	16	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,5)	백태,누수	백태			0.25	1	보수	
1-133	17	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,5)	철근노출	철근노출			0.01	1	보수	
1-133	18	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기동부	PP(15,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	0.20	0.90		1	보수	
1-133	19	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기동부	PP(15,1)	망상균열	보수부 망상균열			0.75	1	기존	
1-133	20	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기동부	PP(15,3)	균열	보수부 균열(폭 0.3mm 미만)	0.20	2.00		1	보수	
1-133	21	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기동부	PP(15,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-133	22	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기동부	PP(15,2)	박리,박락	보수부 박리			0.09	1	보수	
1-133	23	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기동부	PP(15,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-133	24	12진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기동부	PP(15,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.20		1	기존
1-133	25	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기동부	PP(15,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	4.50		1	기존
1-133	26	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기동부	PP(15,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	0.70		1	기존
1-133	27	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	기동부	PP(15,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		1	기존
1-133	28	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-133	29	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-133	30	17진단	PSC	P15	P15	P15		교각	코핑부	PC(15,2)	박리,박락	도장박리			2.25	1	기존	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용		결함규모					비고		
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)		개소	신규,진전 기존,보수
					시	중				(고가, 교량)									
1-141	1	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	본체	SH(16,101~3.2.2	받침장치	부식					6	보수	
1-141	2	12진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		2	기존	
1-141	3	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,1)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		1	보수	
1-141	4	12진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,1)	백태,누수	백태				0.18	1	기존	
1-141	5	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,1)	백태,누수	백태				0.20	1	보수	
1-141	6	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		2	보수	
1-141	7	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,1)	백태,누수	백태				0.10	1	보수	
1-141	8	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,2)	망상균열	망상균열				15.00	2	보수	
1-141	9	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,2)	균열	균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)		0.20	0.50		1	보수	
1-141	10	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,2)	백태,누수	백태				0.12	2	보수	
1-141	11	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,2)	백태,누수	백태				0.10	1	보수	
1-141	12	12진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,2)	백태,누수	백태				0.03	1	기존	
1-141	13	12진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		1	기존	
1-141	14	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,2)	백태,누수	백태				0.32	4	보수	
1-141	15	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,5)	망상균열	망상균열				0.40	1	보수	
1-141	16	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,5)	백태,누수	백태				0.18	1	보수	
1-141	17	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,5)	망상균열	망상균열				3.00	1	보수	
1-141	18	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	코핑부	PC(16,5)	기타	거푸집 미제거				0.04	1	보수	
1-141	19	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,4)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		1	보수	
1-141	20	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.60		1	보수	
1-141	21	12진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.20		1	기존	
1-141	22	12진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		1	기존	
1-141	23	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,2)	기타	보수부 들뜸				0.04	1	보수	
1-141	24	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,2)	재료분리	재료분리				0.10	1	보수	
1-141	25	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,2)	백태,누수	백태				0.75	1	보수	
1-141	26	12진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		1	기존	
1-141	27	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,2)	균열	보수부 균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.30		1	기존	
1-141	28	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,4)	재료분리	재료분리				0.32	1	기존	
1-141	29	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,4)	재료분리	재료분리				0.14	1	기존	
1-141	30	17진단	PSC	P16	P16	P16		교각	기동부	PP(16,4)	망상균열	망상균열				3.84	1	기존	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-149	1	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	본체	SH(17,io1~3,1,1	받침장치	편기					6	기존
1-149	2	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.50		3	기존
1-149	3	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,2)	백태,누수	백태			0.01	1	기존	
1-149	4	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,2)	백태,누수	백태			0.02	1	보수	
1-149	5	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,5)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		1	보수
1-149	6	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,5)	백태,누수	백태			0.30	1	보수	
1-149	7	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,5)	백태,누수	백태			0.15	1	보수	
1-149	8	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,5)	백태,누수	백태			0.03	1	보수	
1-149	9	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,5)	망상균열	망상균열			1.50	1	보수	
1-149	10	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기동부	PP(17,1)	기타	보수부 들뜸			0.24	1	보수	
1-149	11	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기동부	PP(17,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.20		1	보수
1-149	12	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기동부	PP(17,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.50		1	보수
1-149	13	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기동부	PP(17,3)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	3.50		1	기존
1-149	14	12진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기동부	PP(17,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-149	15	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기동부	PP(17,2)	기타	시건장치 부식				1	기존	
1-149	16	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기동부	PP(17,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.80		1	기존
1-149	17	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기동부	PP(17,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.60		2	기존
1-149	18	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기동부	PP(17,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.70		1	기존
1-149	19	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	기동부	PP(17,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.20		1	기존
1-149	20	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,4)	박리,박락	도장박리			0.06	1	기존	
1-149	21	17진단	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.80		5	기존
1-149	22	19정밀	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,1)	철근노출	전주기초 박락/철근노출/부식			0.16	1	신규	
1-149	23	19정밀	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.2		2	신규
1-149	24	19정밀	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.5		2	신규
1-149	25	19정밀	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,6)	기타	체수			1.80	1	신규	
1-149	26	19정밀	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,1)	기타	난간탈락				1	신규	
1-149	27	19정밀	PSC	P17	P17	P17		교각	코핑부	PC(17,1)	박리,박락	전주기초 박락			0.1	1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
1-157	1	08반영	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,6)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	0.20		1	기존
1-157	2	08반영	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,6)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	0.30		1	기존
1-157	3	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.40		3	보수
1-157	4	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,2)	백태,누수	백태				0.25	1	보수
1-157	5	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,2)	백태,누수	백태				0.09	1	보수
1-157	6	12진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-157	7	12진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		1	기존
1-157	8	12진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.50		1	기존
1-157	9	12진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,1)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-157	10	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)		0.30	2.00		1	보수
1-157	11	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	2.50		1	보수
1-157	12	12진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-157	13	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		1	기존
1-157	14	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.20		1	기존
1-157	15	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
1-157	16	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	기동부	PP(18,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-157	17	17진단	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,4)	박리,박락	도장박리				2.4	1	기존
1-157	18	19정밀	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,6)	기타	체수				1.8	1	신규
1-157	19	19정밀	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1		1	신규
1-157	20	19정밀	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	1		2	신규
1-157	21	19정밀	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,1)	백태,누수	누수흔적				0.3	1	신규
1-157	22	19정밀	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,1)	박리,박락	도장박락				2.0	1	신규
1-157	23	19정밀	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,2)	박리,박락	도장박락				0.6	1	신규
1-157	24	19정밀	PSC	P18	P18	P18		교각	코핑부	PC(18,5)	박리,박락	도장박리				3.0	1	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-165	1	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,4)	백태,누수	전주기초 백태			0.09	1	보수	
1-165	2	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	본체	SH(19,101~3,2,2	받침장치	부식				6	기존	
1-165	3	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,2)	망상균열	망상균열			0.80	1	기존	
1-165	4	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,2)	백태,누수	백태			0.25	1	기존	
1-165	5	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	0.30	1.00	0.30	1	보수	
1-165	6	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	0.10	0.50		2	보수	
1-165	7	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	0.20	1.00		1	보수	
1-165	8	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,5)	백태,누수	백태			0.36	1	기존	
1-165	9	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기동부	PP(19,4)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	0.20	1.00		1	보수	
1-165	10	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기동부	PP(19,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	0.30	0.70		1	보수	
1-165	11	12진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기동부	PP(19,1)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-165	12	09정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	기동부	PP(19,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	1.70		1	기존
1-165	13	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	기동부	PP(19,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
1-165	14	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,1)	백태,누수	백태			0.10	1	기존	
1-165	15	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,1)	백태,누수	백태			0.16	1	기존	
1-165	16	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,4)	백태,누수	백태			0.05	1	기존	
1-165	17	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,4)	백태,누수	백태			0.50	1	기존	
1-165	18	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,4)	박리,박락	도장박리			5.00	1	기존	
1-165	19	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.20		1	기존
1-165	20	17진단	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,6)	기타	채수			1.00	1	기존	
1-165	21	19정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,1)	백태,누수	누수흔적			2.50	1	신규	
1-165	22	19정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,2)	박리,박락	도장박락			3.00	1	신규	
1-165	23	19정밀	PSC	P19	P19	P19		교각	코핑부	PC(19,5)	박리,박락	도장박리			0.50	1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-181	1	12진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,4)	백태,누수	백태			0.09	1	기존	
1-181	2	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	본체	SH(21,io2.2,2)	받침장치	부식				2	보수	
1-181	3	08반영	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,6)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	0.30		1	기존
1-181	4	08반영	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,6)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	1.50		1	기존
1-181	5	12진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,1)	백태,누수	백태			0.01	1	기존	
1-181	6	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,2)	백태,누수	백태			0.15	1	보수	
1-181	7	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,2)	백태,누수	백태			0.02	1	보수	
1-181	8	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	1.00		1	보수
1-181	9	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.60		2	보수
1-181	10	12진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,5)	백태,누수	백태			0.36	2	기존	
1-181	11	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,5)	백태,누수	백태			0.60	1	보수	
1-181	12	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,5)	백태,누수	백태			0.36	1	보수	
1-181	13	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,5)	백태,누수	백태			0.06	1	보수	
1-181	14	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PP(21,1)	박리,박락	Con'c 박락			0.09	1	보수	
1-181	15	17진단	PSC	P21	P21	P21		교각	기동부	PP(22,4)	재료분리	재료분리			0.40	1	기존	
1-181	16	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.1		3	신규
1-181	17	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,1)	박리,박락	도장박락			1.00	1	신규	
1-181	18	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.1	0.5		1	신규
1-181	19	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.5		1	신규
1-181	20	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1		1	신규
1-181	21	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,1)	박리,박락	도장박리			3.00	1	신규	
1-181	22	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,1)	박리,박락	도장박락			1.00	1	신규	
1-181	23	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,2)	박리,박락	도장박락			1.00	1	신규	
1-181	24	19정밀	PSC	P21	P21	P21		교각	코핑부	PC(21,2)	박리,박락	도장박락			0.75	1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고	
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		신규,진전 기존,보수
					시	중				(고가, 교량)									
1-209	1	12진단	STB	P24	P24	P24		교각	본체	PC(24,6)	받침장치	너트 이완				10	기존		
1-209	2	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,2)	망상균열	망상균열			0.50	1	보수		
1-209	3	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,5)	망상균열	망상균열			1.20	1	보수		
1-209	4	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,5)	철근노출	철근노출			0.01	1	보수		
1-209	5	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	코핑부	PC(24,5)	철근노출	철근노출			0.02	1	보수		
1-209	6	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		1	보수	
1-209	7	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,2)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)		0.10	1.00		1	보수	
1-209	8	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.70		1	보수	
1-209	9	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.50		1	보수	
1-209	10	12진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.50		1	보수	
1-209	11	12진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	6.00		1	기존	
1-209	12	12진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	4.00		1	기존	
1-209	13	12진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.50		1	기존	
1-209	14	12진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.60		1	기존	
1-209	15	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)		0.10	2.00		1	보수	
1-209	16	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	1.50		1	보수	
1-209	17	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존	
1-209	18	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,1)	백태,누수	백태				0.05	1	기존	
1-209	19	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	6.00		1	기존	
1-209	20	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,3)	백태,누수	백태				0.04	1	기존	
1-209	21	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,3)	백태,누수	백태				0.12	1	기존	
1-209	22	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	4.20		3	기존	
1-209	23	17진단	STB	P24	P24	P24		교각	기동부	PP(24,2)	망상균열	망상균열				15.54	1	기존	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	종				(고가, 교량)								
1-220	1	08반영	STB	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,6)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수평	0.30	1.00		1	기존
1-220	2	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	본체	PC(25,6)	받침장치	너트 이완					5	보수
1-220	3	12진단	STB	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,1)	백태,누수	백태				0.02	1	기존
1-220	4	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,2)	망상균열	망상균열				0.30	1	기존
1-220	5	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,5)	백태,누수	백태				0.90	1	기존
1-220	6	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	코핑부	PC(25,5)	망상균열	망상균열				0.90	1	기존
1-220	7	08반영	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	1.00		1	기존
1-220	8	08반영	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.50	2.00		1	기존
1-220	9	12진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
1-220	10	12진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
1-220	11	12진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,3)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
1-220	12	12진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	4.00		1	기존
1-220	13	12진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		1	기존
1-220	14	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
1-220	15	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
1-220	16	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
1-220	17	12진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
1-220	18	17진단	PSC	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	3.00		1	기존
1-220	19	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.50		1	기존
1-220	20	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,3)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
1-220	21	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	DR(25,1,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			1.50		1	기존
1-220	22	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.70		1	기존
1-220	23	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-220	24	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
1-220	25	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,1)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
1-220	26	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-220	27	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존
1-220	28	17진단	STB	P25	P25	P25		교각	기동부	PP(25,4)	백태,누수	백태				0.12	1	기존
1-220	29	19정밀	STB	P25	P25	P25		교각	코핑부	PP(25,2)	백태,누수	백태				1.00	1	신규
1-220	30	19정밀	STB	P25	P25	P25		교각	코핑부	PP(25,2)	균열	균열부백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	5.00		1	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	종				(고가, 교량)								
1-228	1	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,4)	균열	전주기초 균열 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-228	2	07진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	5.20		1	기존
1-228	3	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		2	기존
1-228	4	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		2	보수
1-228	5	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-228	6	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-228	7	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
1-228	8	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.70		1	보수
1-228	9	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-228	10	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	1.50		1	기존
1-228	11	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,3)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		1	기존
1-228	12	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-228	13	12진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
1-228	14	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	2.00		1	보수
1-228	15	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	3.00		1	보수
1-228	16	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	2.00		1	보수
1-228	17	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.30		1	보수
1-228	18	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-228	19	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.70		1	기존
1-228	20	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		3	기존
1-228	21	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,1)	망상균열	망상균열				7.50	1	기존
1-228	22	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,2)	백태, 누수	백태				0.15	1	기존
1-228	23	17진단	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,2)	박리, 박락	망상균열				1.7	1	기존
1-228	24	19정밀	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1		3	신규
1-228	25	19정밀	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,1)	박리, 박락	도장박리				1.00	1	신규
1-228	26	19정밀	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	2.0		1	신규
1-228	27	19정밀	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,4)	망상균열	망상균열				2.00	1	신규
1-228	28	19정밀	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,1)	망상균열	망상균열				2.00	1	신규
1-228	29	19정밀	PSC	P26	P26	P26		교각	기동부	PP(26,3)	망상균열	망상균열				3.00	1	신규
1-228	30	19정밀	PSC	P26	P26	P26		교각	코핑부	PC(26,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.0		1	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	종				(고가, 교량)								
1-236	1	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,4)	균열	전주기초 균열 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-236	2	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	본체	SH(27,io1~3,1,1	받침장치	부식					6	기존
1-236	3	17진단	PSC	P27	P27	P27		교각	본체	SH(27,io1~3,1,1	받침장치	볼트 길이부족					10	보수
1-236	4	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,3)	백태,누수	전주기초 백태				0.05	1	기존
1-236	5	17진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,3)	망상균열	전주기초 망상균열					1	보수
1-236	6	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	백태,누수	백태				0.10	1	기존
1-236	7	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	백태,누수	백태				0.01	1	기존
1-236	8	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	백태,누수	백태				0.04	2	기존
1-236	9	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.00		2	기존
1-236	10	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	백태,누수	백태				0.25	1	기존
1-236	11	07진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	균열	전주기초 균열 (폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.50		1	기존
1-236	12	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	백태,누수	보수부 백태				0.03	1	기존
1-236	13	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		2	기존
1-236	14	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	백태,누수	백태				0.10	1	기존
1-236	15	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
1-236	16	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	백태,누수	백태				0.10	1	기존
1-236	17	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-236	18	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-236	19	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,2)	백태,누수	백태				0.02	1	기존
1-236	20	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,5)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		1	기존
1-236	21	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,5)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		1	기존
1-236	22	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	기동부	PP(27,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.80		1	기존
1-236	23	12진단	PSC	P27	P27	P27		교각	기동부	PP(27,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
1-236	24	17진단	PSC	P27	P27	P27		교각	기동부	PP(27,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.70		1	기존
1-236	25	17진단	PSC	P27	P27	P27		교각	기동부	PP(27,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.60		1	기존
1-236	26	17진단	PSC	P27	P27	P27		교각	기동부	PP(27,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.50		1	기존
1-236	27	17진단	PSC	P27	P27	P27		교각	기동부	PP(27,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.50		1	기존
1-236	28	17진단	PSC	P27	P27	P27		교각	기동부	PP(27,3)	백태,누수	누수흔적				4.80	1	기존
1-236	29	17진단	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PP(27,2)	망상균열	망상균열				7.50	1	기존
1-236	30	19정밀	PSC	P27	P27	P27		교각	코핑부	PC(27,1)	백태,누수	백태				0.2	2	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	종				(고가, 교량)								
1-244	1	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,4)	백태,누수	전주기초 백태			0.10	1	기존	
1-244	2	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,4)	낙석(m)	자갈낙석			0.25	1	기존	
1-244	3	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	1.00		2	보수
1-244	4	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.10		1	기존
1-244	5	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	망상균열	망상균열			0.12	1	기존	
1-244	6	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	2.30		3	기존
1-244	7	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-244	8	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-244	9	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,2)	박리,박락	보수재 박리			0.60	1	기존	
1-244	10	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,2)	망상균열	망상균열			1.50	1	기존	
1-244	11	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,2)	박리,박락	보수재 박리			0.20	1	기존	
1-244	12	12진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,2)	망상균열	망상균열			1.25	1	기존	
1-244	13	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	기동부	PP(28,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.50		1	기존
1-244	14	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	기동부	PP(28,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		1	기존
1-244	15	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	기동부	PP(28,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	1.00		1	기존
1-244	16	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	기동부	PP(28,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	3.50		1	기존
1-244	17	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	기동부	PP(28,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-244	18	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	기동부	PP(28,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
1-244	19	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	기동부	PP(28,4)	망상균열	망상균열			15.00	1	기존	
1-244	20	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	망상균열	망상균열			1.50	1	기존	
1-244	21	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
1-244	22	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-244	23	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	본체	SH(28,i3,2,1)	받침장치	받침 볼트풀림				1	기존	
1-244	24	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.50		1	기존
1-244	25	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,2)	박리,박락	보수재 박리			0.24	1	기존	
1-244	26	17진단	PSC	P28	P28	P28		교각	기동부	DR(28,2,m)	배수관(m)	배수관 볼트풀림				1	기존	
1-244	27	19정밀	PSC	P28	P28	P28		교각	기동부	PP(28,4)	재료분리	재료분리			1.50	1	신규	
1-244	28	19정밀	PSC	P28	P28	P28		교각	코핑부	PC(28,5)	박리,박락	도장박리			0.40	1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용		결함규모					비고	
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)		개소
					시	중				(고가, 교량)								
1-252	1	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,3)	균열	전주기초 균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존
1-252	2	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,3)	균열	전주기초 균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-252	3	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-252	4	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	망상균열	망상균열				1.75	1	기존
1-252	5	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		4	기존
1-252	6	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.20		1	기존
1-252	7	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-252	8	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-252	9	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	기동부	PP(29,1)	기타	시공불량				0.18	1	기존
1-252	10	12진단	PSC	P29	P29	P29		교각	기동부	PP(29,3)	철근노출	철근노출				0.04	1	기존
1-252	11	17진단	PSC	P29	P29	P29		교각	기동부	PP(29,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.40		1	기존
1-252	12	17진단	PSC	P29	P29	P29		교각	기동부	PP(29,4)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	2.40		1	기존
1-252	13	17진단	PSC	P29	P29	P29		교각	기동부	PP(29,3)	기타	들뜸				0.06	1	기존
1-252	14	17진단	PSC	P29	P29	P29		교각	기동부	PP(29,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.30		1	기존
1-252	15	17진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	망상균열	망상균열				1.75	1	기존
1-252	16	17진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,1)	백태,누수	백태				0.08	1	기존
1-252	17	17진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	망상균열	망상균열				3.60	1	기존
1-252	18	17진단	PSC	P29	P29	P29		교각	코핑부	PC(29,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-252	19	19정밀	PSC	P29	P29	P29		교각	기동부	PP(29,3)	재료분리	재료분리				1.00	1	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-260	1	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	본체	SH(30,io1~3, 1,2,1,2)	받침장치	편기					9	기존
1-260	2	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,3)	균열	전주기초 균열부 백태 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.50		1	기존
1-260	3	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		2	기존
1-260	4	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	1.00		1	기존
1-260	5	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		3	기존
1-260	6	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		1	기존
1-260	7	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-260	8	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	기동부	PP(30,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-260	9	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	기동부	PP(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	2.50		1	기존
1-260	10	12진단	PSC	P30	P30	P30		교각	기동부	PP(30,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.80		1	기존
1-260	11	17진단	PSC	P30	P30	P30		교각	기동부	PP(30,1~4)	망상균열	망상균열				35.00	1	기존
1-260	12	17진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-260	13	17진단	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	1.20		1	기존
1-260	14	17진단	PSC	P30	P30	P30		교각	기동부	PP(30,2)	망상균열	망상균열				9.0	1	기존
1-260	15	17진단	PSC	P30	P30	P30		교각	기동부	PP(30,2)	기타	들뜸				0.3	1	기존
1-260	16	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,4)	백태,누수	누수오염				4.0	2	신규
1-260	17	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,4)	들뜸	들뜸				0.0	1	신규
1-260	18	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,4)	들뜸	들뜸				0.5	1	신규
1-260	19	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.5	1.0		1	신규
1-260	20	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,1)	박리,박락	도장박락				5.0	1	신규
1-260	21	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,1)	백태,누수	백태				0.1	1	신규
1-260	22	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,1)	박리,박락	도장박락				0.5	1	신규
1-260	23	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	기동부	PP(30,4)	망상균열	망상균열				10.0	1	신규
1-260	24	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	기동부	PP(30,1)	망상균열	망상균열				10.0	1	신규
1-260	25	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	기동부	PP(30,3)	망상균열	망상균열				10.0	1	신규
1-260	26	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.0		1	신규
1-260	27	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.0		1	신규
1-260	28	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	코핑부	PC(30,5)	망상균열	망상균열				2.3	1	신규
1-260	29	19정밀	PSC	P30	P30	P30		교각	기동부	PP(30,2)	망상균열	망상균열				10.0	1	신규

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용		결함규모					비고	
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)		개소
					시	종				(고가, 교량)								
1-268	1	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	본체	SH(31,101~3,1,1	받침장치	부식				6	기존	
1-268	2	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,6)	기타	전주기초 Con'c 파손			0.01	1	보수	
1-268	3	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,1)	망상균열	망상균열			15.00	1	보수	
1-268	4	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.50	1	기존	
1-268	5	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50	1	기존	
1-268	6	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	4.00	1	기존	
1-268	7	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50	1	기존	
1-268	8	12진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	3.50	1	기존	
1-268	9	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,1~4)	망상균열	망상균열			55.00	1	기존	
1-268	10	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80	2	기존	
1-268	11	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00	1	기존	
1-268	12	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.80	5	기존	
1-268	13	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	백태,누수	백태			0.04	1	기존	
1-268	14	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,2)	백태,누수	백태			0.06	1	기존	
1-268	15	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	0.80	1	기존	
1-268	16	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80	1	기존	
1-268	17	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	0.80	1	기존	
1-268	18	17진단	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,1)	망상균열	망상균열			6.0	1	기존	
1-268	19	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,4)	백태,누수	누수오염			4.0	2	신규	
1-268	20	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,1)	박리,박락	도장박락			8.0	1	신규	
1-268	21	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PC(31,3)	망상균열	망상균열			6.0	1	신규	
1-268	22	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.0	1	신규	
1-268	23	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.0	1	신규	
1-268	24	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.3	1.0	1	신규	
1-268	25	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	기타	백태			0.1	1	신규	
1-268	26	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	망상균열	망상균열			1.0	1	신규	
1-268	27	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	코핑부	PC(31,5)	망상균열	망상균열			6.0	1	신규	
1-268	28	19정밀	PSC	P31	P31	P31		교각	기동부	PP(31,2)	균열	균열부백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	1.00	1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용		결함규모					비고	
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)		개소
					시	종												
1-276	1	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,6)	기타	조류배설물 퇴적				12.00	1	보수
1-276	2	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.50		1	기존
1-276	3	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
1-276	4	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	1.00		1	기존
1-276	5	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
1-276	6	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-276	7	12진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	2.50		1	기존
1-276	8	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,1~4)	망상균열	망상균열				55.00	1	기존
1-276	9	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,1)	백태, 누수	백태				0.12	1	기존
1-276	10	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		3	기존
1-276	11	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,1)	망상균열	망상균열				0.32	1	기존
1-276	12	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	2.00		1	기존
1-276	13	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		4	기존
1-276	14	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		6	기존
1-276	15	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.30		1	기존
1-276	16	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	1.70		1	기존
1-276	17	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		1	기존
1-276	18	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.60		1	기존
1-276	19	17진단	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.30	2.70		1	손상명변경
1-276	20	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,4)	박리, 박락	전주기초 박락				0.45	1	신규
1-276	21	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	신규
1-276	22	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	신규
1-276	23	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	코핑부	PC(32,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	신규
1-276	24	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,4)	망상균열	망상균열				6.00	1	신규
1-276	25	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,1)	망상균열	망상균열				4.00	1	신규
1-276	26	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,3)	망상균열	망상균열				6.00	1	신규
1-276	27	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,4)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		1	신규
1-276	28	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,3)	백태, 누수	백태				0.10	1	신규
1-276	29	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	신규
1-276	30	19정밀	PSC	P32	P32	P32		교각	기동부	PP(32,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-284	1	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,6)	낙석(m)	자갈낙석			0.40	1	기존	
1-284	2	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	본체	SH(33,i3,2,1)	받침장치	편기				1	기존	
1-284	3	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,1)	망상균열	망상균열			0.04	1	보수	
1-284	4	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,1)	백태,누수	백태			0.01	1	보수	
1-284	5	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,1)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		3	기존
1-284	6	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,1)	백태,누수	백태			0.01	1	기존	
1-284	7	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	백태,누수	백태			0.09	1	기존	
1-284	8	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	백태,누수	백태			0.02	1	기존	
1-284	9	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	백태,누수	백태			0.16	2	기존	
1-284	10	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	백태,누수	백태			0.06	1	기존	
1-284	11	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	백태,누수	백태			0.12	1	기존	
1-284	12	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	백태,누수	전주기초 백태			0.15	1	기존	
1-284	13	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PP(33,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	4.00		1	보수
1-284	14	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PP(33,1)	기타	보수불량			0.60	2	보수	
1-284	15	07진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PP(33,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-284	16	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PP(33,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	4.00		1	기존
1-284	17	12진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PP(33,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.40		1	기존
1-284	18	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	본체	SH(33,i3,2,1)	기타	들뜸 및 파손			0.10	1	기존	
1-284	19	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,3)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.20		1	기존
1-284	20	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	본체	SH(33,i1,1,2)	받침장치	받침물탈 파손			0.03	1	기존	
1-284	21	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PP(33,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		6	기존
1-284	22	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PP(33,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	2.00		1	기존
1-284	23	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PP(33,2)	망상균열	망상균열			2.56	1	기존	
1-284	24	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	망상균열	망상균열			1.20	1	기존	
1-284	25	17진단	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		5	기존
1-284	26	19정밀	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,6)	박리,박락	도장박리			8.00	1	신규	
1-284	27	19정밀	PSC	P33	P33	P33		교각	코핑부	PC(33,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	신규
1-284	28	19정밀	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PP(33,4)	망상균열	망상균열			10.00	1	신규	
1-284	29	19정밀	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PP(33,1)	망상균열	망상균열			10.00	1	신규	
1-284	30	19정밀	PSC	P33	P33	P33		교각	기동부	PC(33,3)	망상균열	망상균열			10.00	1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
1-292	1	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,1)	백태,누수	백태			0.10	1	보수	
1-292	2	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.50		1	보수
1-292	3	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	2.00		1	보수
1-292	4	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,5)	철근노출	철근노출			0.01	1	보수	
1-292	5	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	2.50		1	보수
1-292	6	12진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기동부	PP(34,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.50		1	기존
1-292	7	12진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기동부	PP(34,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-292	8	12진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기동부	PP(34,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
1-292	9	12진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기동부	PP(34,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.60		1	기존
1-292	10	12진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기동부	PP(34,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.40		1	기존
1-292	11	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.30		6	기존
1-292	12	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,3)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		1	기존
1-292	13	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,1)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		1	기존
1-292	14	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기동부	PP(34,4)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		1	기존
1-292	15	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기동부	PP(34,2)	망상균열	망상균열			6.00	1	기존	
1-292	16	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	기동부	PP(34,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.90		3	기존
1-292	17	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,3)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	3.00		1	기존
1-292	18	17진단	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		19	기존
1-292	19	19정밀	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.30		2	신규
1-292	20	19정밀	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,1)	박리,박락	도장박락			0.50	1	신규	
1-292	21	19정밀	PSC	P34	P34	P34		교각	기동부	PP(34,1)	망상균열	망상균열			2.00	1	신규	
1-292	22	19정밀	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	신규
1-292	23	19정밀	PSC	P34	P34	P34		교각	코핑부	PC(34,2)	기타	백태			0.30	3	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-300	1	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	본체	SH(35,io1~3,2,1	받침장치	부식				6	보수	
1-300	2	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	본체	SH(35,io1~3,1,2	받침장치	부식				6	미보수	
1-300	3	12진단	PSC	P35	P35	P35		교각	본체	PC(35,6)	받침장치	받침몰탈 균열		0.10	0.40		1	기존
1-300	4	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	본체	SH(35,o2,2,1)	받침장치	볼트 길이부족				1	보수	
1-300	5	12진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,6)	낙석(m)	자갈낙석			1.00	1	기존	
1-300	6	12진단	PSC	P35	P35	P35		교각	본체	PC(35,6)	받침장치	받침몰탈 균열		0.10	0.10		1	기존
1-300	7	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,1)	백태,누수	백태			0.01	1	보수	
1-300	8	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,1)	백태,누수	백태			0.02	1	보수	
1-300	9	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,5)	철근노출	철근노출			0.01	1	보수	
1-300	10	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,5)	철근노출	철근노출			0.02	1	보수	
1-300	11	12진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,2)	백태,누수	전주기초 백태			0.08	1	기존	
1-300	12	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	기동부	PP(35,1)	박리,박락	박락			0.16	1	보수	
1-300	13	12진단	PSC	P35	P35	P35		교각	기동부	PP(35,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	3.00		1	기존
1-300	14	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,6)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.40		1	기존
1-300	15	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	기동부	PP(35,3)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	1.80		1	기존
1-300	16	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	기동부	PP(35,3)	재료분리	재료분리			2.00	1	기존	
1-300	17	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,3)	기타	들뜸			0.06	1	기존	
1-300	18	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,3)	백태,누수	백태			0.10	1	기존	
1-300	19	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.70		1	기존
1-300	20	17진단	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	0.80		1	기존
1-300	21	19정밀	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,1)	박리,박락	도장박리			0.50	1	신규	
1-300	22	19정밀	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,2)	박리,박락	도장박락			4.00	1	신규	
1-300	23	19정밀	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,2)	백태,누수	백태			0.10	1	신규	
1-300	24	19정밀	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		3	신규
1-300	25	19정밀	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,4)	박리,박락	도장박락			0.15	1	신규	
1-300	26	19정밀	PSC	P35	P35	P35		교각	코핑부	PC(35,5)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용		결함규모					비고			
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소			
					시	중														
1-316	1	12진단	PSC	P37	P37	P37		교각	본체	SH(37,101~3,1,2	받침장치	부식					6	기존		
1-316	2	12진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	박리,박락	전주기초 박락				0.10	1	기존		
1-316	3	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	2.00		1	보수		
1-316	4	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	백태,누수	백태				0.02	1	보수		
1-316	5	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.80		1	보수		
1-316	6	12진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	박리,박락	전주기초 박락				0.10	1	기존		
1-316	7	12진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	백태,누수	전주기초 백태				0.10	1	기존		
1-316	8	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,5)	재료분리	재료분리				0.04	1	보수		
1-316	9	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,5)	철근노출	철근노출				0.01	1	보수		
1-316	10	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,5)	박리,박락	박락				0.01	1	보수		
1-316	11	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,5)	철근노출	철근노출				0.05	5	보수		
1-316	12	12진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,2)	균열	전주기초 보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.50		1	기존		
1-316	13	12진단	PSC	P37	P37	P37		교각	기동부	PP(37,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	2.00		1	기존		
1-316	14	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,3)	백태,누수	백태				0.20	1	기존		
1-316	15	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	균열	보수부 재균열 (폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		2	기존		
1-316	16	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		3	기존		
1-316	17	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	기동부	PP(37,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존		
1-316	18	17진단	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,2)	백태,누수	백태				1.20	1	기존		
1-316	19	19정밀	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	2.00		1	신규		
1-316	20	19정밀	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		3	신규		
1-316	21	19정밀	PSC	P37	P37	P37		교각	기동부	PP(37,4)	박리,박락	도장박리				3.00	1	신규		
1-316	22	19정밀	PSC	P37	P37	P37		교각	코핑부	PC(37,5)	들뜸	들뜸				0.10	1	신규		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중				(고가, 교량)								
1-340	1	12진단	PSC	P40	P40	P40		교각	본체	SH(40,i3,2,1)	받침장치	편기				1	기존	
1-340	2	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	본체	SH(40,o1,1,2)	받침장치	받침물탈 파손			0.04	1	보수	
1-340	3	07진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,3)	백태,누수	백태			0.01	1	기존	
1-340	4	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,1)	재료분리	재료분리			0.03	1	보수	
1-340	5	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,1)	재료분리	재료분리			0.09	1	보수	
1-340	6	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.50		1	보수
1-340	7	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		2	보수
1-340	8	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	기동부	PP(40,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.40		1	보수
1-340	9	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,5)	철근노출	철근노출			0.30	1	보수	
1-340	10	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	기동부	PP(40,1)	재료분리	재료분리			0.09	1	보수	
1-340	11	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	기동부	PP(40,1)	재료분리	재료분리			0.04	1	보수	
1-340	12	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	기동부	PP(40,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.50		1	보수
1-340	13	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	기동부	PP(40,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	1.00		1	보수
1-340	14	12진단	PSC	P40	P40	P40		교각	기동부	PP(40,3)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.40		1	기존
1-340	15	12진단	PSC	P40	P40	P40		교각	기동부	PP(40,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	1.00		1	기존
1-340	16	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	기동부	PP(40,3)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.30		1	기존
1-340	17	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	수직	0.30	0.60		1	기존
1-340	18	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-340	19	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	본체	SH(40,i1~3,2,1)	받침장치	편기				2	기존	
1-340	20	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,3)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.30		1	기존
1-340	21	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,3)	기타	균열부 누수(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	0.70		1	기존
1-340	22	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.80		5	기존
1-340	23	17진단	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,2)	백태,누수	백태			0.10	1	기존	
1-340	24	19정밀	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.50		3	신규
1-340	25	19정밀	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,1)	박리,박락	도장박락			0.09	1	신규	
1-340	26	19정밀	PSC	P40	P40	P40		교각	코핑부	PC(40,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.2	0.8		1	신규

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치						결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	
					시	중												
1-348	1	12진단	PSC	P41	P41	P41		교각	본체	SH(41,01,1,2)	받침장치	받침물탈 파손			0.01	1	기존	
1-348	2	07진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.10	0.70		1	기존
1-348	3	12진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	기타	앵글 미제거				1	기존	
1-348	4	12진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	백태,누수	백태			0.02	1	기존	
1-348	5	07진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.40		1	기존
1-348	6	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	0.60		1	보수
1-348	7	07진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.20		1	기존
1-348	8	07진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,2)	균열	전주기초 균열 (폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.80		1	기존
1-348	9	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기동부	PP(41,1)	재료분리	재료분리			3.00	1	보수	
1-348	10	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기동부	PP(41,3)	재료분리	재료분리			3.00	1	보수	
1-348	11	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,5)	철근노출	철근노출			0.10	1	보수	
1-348	12	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,5)	철근노출	철근노출			0.01	1	보수	
1-348	13	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기동부	PP(41,2)	재료분리	재료분리			1.00	1	보수	
1-348	14	07진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기동부	PP(41,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-348	15	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기동부	PP(41,3)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.20	1.00		1	보수
1-348	16	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기동부	PP(41,2)	백태,누수	백태			0.01	1	보수	
1-348	17	12진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기동부	PP(41,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	0.60		1	기존
1-348	18	12진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기동부	PP(41,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.00		1	기존
1-348	19	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수평	0.20	0.30		1	기존
1-348	20	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	1.00		1	기존
1-348	21	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	백태,누수	백태			0.25	1	기존	
1-348	22	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		1	기존
1-348	23	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,1)	백태,누수	백태			0.03	1	기존	
1-348	24	17진단	PSC	P41	P41	P41		교각	기동부	PP(41,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	수직	0.10	1.50		1	기존
1-348	25	19정밀	PSC	P41	P41	P41		교각	코핑부	PC(41,5)	박리,박락	도장박리			0.09	1	신규	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호 (고가, 교량)	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수	
					시	중													
1-408	1	07진단	라멘	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.10	0.40		3	기존	
1-408	2	17진단	라멘	S12	P11	P12	외	바닥판	하면	SLL(12,o,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	1.00		1	보수	
1-408	3	07진단	라멘	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	SLL(10,o,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.10	1.50		1	기존	
1-408	4	17진단	라멘	S12	P11	P12	외	바닥판	하면	SLL(12,o,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	2.50		1	보수	
1-408	5	07진단	라멘	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,o,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.10	0.50		1	기존	
1-408	6	07진단	라멘	S12	P11	P12	내	바닥판	하면	SLL(12,i,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.10	1.50		1	기존	
1-408	7	07진단	라멘	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,i,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.10	2.00		1	기존	
1-408	8	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o,1~2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	횡	0.30	3.00		3	기존	
1-408	9	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o,2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	횡	0.30	1.80		1	기존	
1-408	10	17진단	라멘	S11	P10	P11	외	거더	외부	G(11,o,1~2,1)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	횡	0.30	3.00		3	기존	
1-408	11	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	바닥판	하면	DR(10,o,2,2)	배수관(m)	배수관 탈락					1	기존	
1-408	12	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o,2,1~2)	배수관(m)	배수구 변형					1	기존	
1-408	13	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	거더	외부	G(10,o,2,1~2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	횡	0.30	2.00		1	기존	
1-408	14	17진단	라멘	S11	P10	P11	외	거더	외부	G(11,o,2,1~2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	횡	0.30	2.00		1	보수	
1-408	15	17진단	라멘	S11	P10	P11	외	거더	외부	G(11,o,2,1~2)	균열	균열(폭 0.3mm 이상)	횡	0.30	0.50		1	기존	
1-408	16	17진단	라멘	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,i,1)	백태,누수	백태				0.40	1	기존	
1-408	17	17진단	라멘	S10	P9	P10	내	바닥판	하면	SLL(10,i,1)	백태,누수	백태				0.80	1	기존	
1-408	18	17진단	라멘	S9	P8	P9	내	교각	기동부	PP(9-0,1~2)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	수직	0.20	0.60		1	기존	
1-408	19	17진단	라멘	S10	P9	P10	내	교각	기동부	PP(10-0,1)	재료분리	재료분리				0.30	1	기존	
1-408	20	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	교각	기동부	DR(10,2,m)	배수관(m)	배수관 파손					1	기존	
1-408	21	17진단	라멘	S10	P9	P10	외	교각	기동부	PP(10-1,2)	백태,누수	누수				3.00	1	기존	
1-408	22	17진단	라멘	S11	P10	P11	내	교각	기동부	PP(11-0,1)	백태,누수	백태				1.80	2	기존	
1-408	23	17진단	라멘	S11	P10	P11	내	교각	기동부	PP(11-0,4)	백태,누수	백태				1.80	2	기존	

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수	
					시	중				(고가, 교량)									
1-410	1	12진단	라멘	S16	P15	P16	외	바닥판	하면	SLL(16,o,1)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	중	0.20	2.00		3	기존	
1-410	2	12진단	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o,1)	백태,누수	보수부 백태				0.50	1	기존	
1-410	3	09정밀	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.20	0.50		1	기존	
1-410	4	09정밀	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.10	0.30		1	기존	
1-410	5	12진단	라멘	S18	P17	P18	외	거더	외부	G(18,o,1,2)	백태,누수	백태				0.20	1	기존	
1-410	6	17진단	라멘	S18	P17	P18	외	거더	외부	G(18,o,2,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	1.00		1	보수	
1-410	7	09정밀	라멘	S18	P17	P18	외	바닥판	하면	SLL(18,o,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.20	1.30		1	기존	
1-410	8	12진단	라멘	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.20	1.00		1	기존	
1-410	9	09정밀	라멘	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.20	0.70		1	기존	
1-410	10	12진단	라멘	S18	P17	P18	내	거더	외부	G(18,i,1~2,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.20	1.00		2	기존	
1-410	11	12진단	라멘	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i,1)	백태,누수	백태				0.20	1	기존	
1-410	12	12진단	라멘	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i,1)	백태,누수	백태				0.60	2	기존	
1-410	13	12진단	라멘	S18	P17	P18	내	바닥판	하면	SLL(18,i,1)	백태,누수	백태				0.20	1	기존	
1-410	14	12진단	라멘	S18	P17	P18	내	교각	기동부	PP(P18-0,2)	박리,박락	박락				0.25	1	기존	
1-410	15	17진단	라멘	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o,1,2)	백태,누수	백태				0.04	1	기존	
1-410	16	17진단	라멘	S16	P15	P16	외	거더	외부	G(16,o,2,2)	박리,박락	도장박리				0.16	1	기존	
1-410	17	17진단	라멘	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,o,1,1~2)	박리,박락	도장박리				0.09	1	기존	
1-410	18	17진단	라멘	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,c,2,3)	박리,박락	도장박리				0.02	1	기존	
1-410	19	17진단	라멘	S16	P15	P16	내	거더	외부	G(16,i,1,4)	백태,누수	백태				0.04	1	기존	
1-410	20	17진단	라멘	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,c,1,3)	박리,박락	도장박리				0.16	1	기존	
1-410	21	17진단	라멘	S17	P16	P17	외	거더	외부	G(17,c,1,3)	박리,박락	도장박리				0.06	1	기존	
1-410	22	17진단	라멘	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i,1,3~4)	박리,박락	도장박리				0.09	1	기존	
1-410	23	17진단	라멘	S17	P16	P17	내	바닥판	하면	SLL(17,i,1)	박리,박락	도장박리				9.00	1	기존	
1-410	24	17진단	라멘	S17	P16	P17	외	바닥판	하면	SLL(17,o,1)	박리,박락	도장박리				9.00	1	기존	
1-410	25	17진단	라멘	S17	P16	P17	내	거더	외부	G(17,i,2,2)	박리,박락	도장박리				1.50	1	기존	
1-410	26	17진단	라멘	S15	P14	P15	내	교각	기동부	PP(15-0,4)	백태,누수	백태				0.03	1	기존	
1-410	27	17진단	라멘	S15	P14	P15	내	교각	기동부	PP(15-0,2~3)	기타	세굴				0.04	1	기존	
1-410	28	17진단	라멘	S16	P15	P16	내	교각	기동부	PP(16-0,2)	박리,박락	도장박리				0.06	1	기존	
1-410	29	17진단	라멘	S16	P15	P16	내	교각	기동부	PP(16-0,3)	백태,누수	백태				0.40	1	기존	
1-410	30	17진단	라멘	S17	P16	P17	내	교각	기동부	DR(17-0,2,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			2.00		1	기존	

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결함내용			결함규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소		
					시	중				(고가, 교량)									
1-411	1	12진단	라멘	S20	P19	P20	중	바닥판	하면	SLL(20,I~o,1~2)	백태,누수	조인트부 누수로 인한 백태발생				75.00	1	기존	
1-411	2	12진단	라멘	S19	P18	P19	외	바닥판	하면	SLL(19,o,1)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	중	0.20	0.50		3	기존	
1-411	3	12진단	라멘	S19	P18	P19	외	바닥판	하면	SLL(19,o,2)	백태,누수	백태				0.08	2	기존	
1-411	4	12진단	라멘	S21	P20	P21	외	바닥판	하면	SLL(21,o,1)	백태,누수	백태				0.09	1	기존	
1-411	5	12진단	라멘	S21	P20	P21	외	바닥판	하면	SLL(21,o,1)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 이상)	중	0.30	2.00		1	기존	
1-411	6	12진단	라멘	S21	P20	P21	외	바닥판	하면	SLL(21,o,2)	배수관(m)	배수관 주변 파손				0.04	1	기존	
1-411	7	12진단	라멘	S21	P20	P21	외	바닥판	하면	SLL(21,o,2)	백태,누수	백태				1.00	1	기존	
1-411	8	12진단	라멘	S19	P18	P19	외	거더	외부	G(19,o,1,2)	백태,누수	누수			0.30		1	기존	
1-411	9	12진단	라멘	S19	P18	P19	외	거더	외부	G(19,o,1,1~2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	황	0.20	0.50		1	기존	
1-411	10	09정밀	라멘	S19	P18	P19	외	바닥판	하면	SLL(19,o,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.20	1.00		1	기존	
1-411	11	12진단	라멘	S21	P20	P21	외	바닥판	하면	SLL(21,o,2)	백태,누수	백태				0.30	1	기존	
1-411	12	12진단	라멘	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i,1)	백태,누수	백태				0.40	1	기존	
1-411	13	12진단	라멘	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	황	0.10	1.00		1	기존	
1-411	14	09정밀	라멘	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.20	0.50		1	기존	
1-411	15	12진단	라멘	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i,2)	백태,누수	백태				0.04	1	기존	
1-411	16	12진단	라멘	S21	P20	P21	내	거더	외부	G(21,i,1,4)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	황	0.10	0.40		1	기존	
1-411	17	12진단	라멘	S19	P18	P19	내	바닥판	하면	SLL(19,i,1)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	황	0.20	1.00		3	기존	
1-411	18	12진단	라멘	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i,1)	백태,누수	백태				0.15	1	기존	
1-411	19	12진단	라멘	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i,1)	백태,누수	백태				0.08	1	기존	
1-411	20	12진단	라멘	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i,2)	백태,누수	백태				0.04	1	기존	
1-411	21	12진단	라멘	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i,2)	배수관(m)	배수관 주변 파손				0.25	1	기존	
1-411	22	12진단	라멘	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i,2)	백태,누수	백태				0.12	1	기존	
1-411	23	12진단	라멘	S21	P20	P21	내	바닥판	하면	SLL(21,i,2)	백태,누수	백태				0.16	2	기존	
1-411	24	12진단	라멘	P20-0	P20-0	P20-0	내	교각	기동부	PP(P20-0,3)	기타	Con'c 파손				0.25	1	기존	
1-411	25	17진단	라멘	P20-1	P20-1	P20-1	외	교각	기동부	PP(P20-1,2)	기타	Con'c 파손				0.25	1	보수	
1-411	26	17진단	라멘	S19	P18	P19	내	교각	기동부	DR(19-0,2,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			2.00		1	기존	
1-411	27	17진단	라멘	S19	P18	P19	외	교각	기동부	DR(19-1,4,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			2.00		1	기존	
1-411	28	17진단	라멘	S19	P18	P19	외	교각	기동부	PP(19-1,3)	기타	균침				0.04	1	기존	
1-411	29	17진단	라멘	S19	P19	P20	외	교각	기동부	PP(19-1,3)	철근노출	철근노출				0.04	1	기존	
1-411	30	17진단	라멘	S20	P19	P20	외	교각	기동부	DR(20-1,2,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			2.00		1	기존	

[illegible]

정밀안전점검 LIST

호선: 2 구간: 신림~신대방역 점검구분: 정밀안전점검 점검일: 2019. 11. 05 ~ 2019. 12. 31 점검기관: (재)한국재난연구원, (주)명성엔지니어링

관리번호		관리 구분	구간	위 치							결항내용			결항규모					비고
도면 번호	손상 번호			경간	교각		선 별	부재	부위	기호	종류	조사항목	형상	폭 (mm)	연장 (m)	면적 (㎡)	개소	신규,진전 기존,보수	
					시	중				(고가, 교량)									
1-412	1	12진단	라멘	S22	P21	P22	외	바닥판	하면	SLL(22,o,1)	백태,누수	백태			0.10	1	기존		
1-412	2	17진단	라멘	S22	P21	P22	외	거더	외부	G(22,o,1,1~2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)		0.10	0.50		1	보수	
1-412	3	12진단	라멘	S22	P21	P22	외	바닥판	하면	SLL(22,o,1)	백태,누수	백태			0.50	1	기존		
1-412	4	09정밀	라멘	S22	P21	P22	외	바닥판	하면	SLL(22,o,1)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.10	0.50		1	기존	
1-412	5	12진단	라멘	S22	P21	P22	내	바닥판	하면	SLL(22,i,1)	백태,누수	백태			0.12	1	기존		
1-412	6	12진단	라멘	S22	P21	P22	내	바닥판	하면	SLL(22,i,2)	기타	거푸집 미제거				5	기존		
1-412	7	12진단	라멘	S22	P21	P22	내	바닥판	하면	SLL(22,i,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	횡	0.20	0.60		1	기존	
1-412	8	12진단	라멘	S22	P21	P22	내	바닥판	하면	SLL(23,i,2)	균열	균열(폭 0.3mm 미만)	중	0.10	0.50		1	기존	
1-412	9	17진단	라멘	S23	P22	P23	외	바닥판	하면	SLL(23,o,1)	균열	균열부 백태(폭 0.3mm 미만)	중	0.20	1.60		1	기존	
1-412	10	17진단	라멘	S21	P20	P21	외	교각	기동부	PP(21-1,4)	재료분리	재료분리			0.50	1	기존		
1-412	11	17진단	라멘	S21	P20	P21	외	교각	기동부	DR(21-1,4,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			2.00		1	기존	
1-412	12	17진단	라멘	S21	P20	P21	외	교각	기동부	PP(21-1,3)	박리,박락	박락				0.06	1	기존	
1-412	13	17진단	라멘	S21	P20	P21	외	교각	기동부	PP(21-1,3)	기타	세굴				0.04	1	기존	
1-412	14	17진단	라멘	S21	P20	P21	내	교각	기동부	DR(21-1,2,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			2.00		1	기존	
1-412	15	17진단	라멘	S21	P20	P21	내	교각	기동부	PP(21-0,3)	박리,박락	박락				0.09	1	기존	
1-412	16	17진단	라멘	S21	P20	P21	내	교각	기동부	PP(21-0,2)	재료분리	재료분리				4.00	2	기존	
1-412	17	17진단	라멘	S22	P21	P22	내	교각	기동부	PP(22-0,2)	재료분리	재료분리				2.20	1	기존	
1-412	18	17진단	라멘	S22	P21	P22	내	교각	기동부	DR(22-0,2,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			2.00		1	기존	
1-412	19	17진단	라멘	S22	P21	P22	내	교각	기동부	PP(22-0,2)	기타	세굴				0.04	1	기존	
1-412	20	17진단	라멘	S22	P21	P22	외	교각	기동부	PP(22-1,1)	기타	세굴				0.09	1	기존	
1-412	21	17진단	라멘	S22	P21	P22	외	교각	기동부	DR(22-1,4,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			2.00		1	기존	
1-412	22	17진단	라멘	S22	P21	P22	외	교각	기동부	PP(22-1,3)	기타	들뜸				0.01	1	기존	
1-412	23	17진단	라멘	A2-0	A2-0	A2-0	내	교대	기동부	DR(A2-0,2,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			2.00		1	기존	
1-412	24	17진단	라멘	A2-0	A2-0	A2-0	내	교대	기동부	PP(A2-0,3)	박리,박락	박락				0.01	1	기존	
1-412	25	17진단	라멘	A2-0	A2-0	A2-0	내	교대	기동부	PP(A2-0,3)	기타	세굴				0.04	1	기존	
1-412	26	17진단	라멘	A2-1	A2-1	A2-1	외	교대	기동부	PP(A2-1,4)	기타	세굴				0.06	1	기존	
1-412	27	17진단	라멘	A2-1	A2-1	A2-1	외	교대	기동부	DR(A2-1,4,m)	배수관(m)	배수관 길이부족			2.00		1	기존	
1-412	28	19정밀	라멘	A2-1	A2-1	A2-1	외	교대	기동부	PP(A2,3)	철근노출	박락/철근노출/부식				0.50	1	신규	