



(구)남한강교 상부 전경



(구)남한강교 하부 전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	전경




사진	위치	(구)남한강교
	내용	현장조사 작업전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	현장조사 작업전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	현장조사 작업전경



도면번호 : 01	바닥판 상면 S1 난간
손상현황 : 01	연석 파손



도면번호 : 01	바닥판 상면 S1 난간
손상현황 : 07	균열부백태



도면번호 : 01	바닥판 상면 S1
손상현황 : 16	배수구 막힘



도면번호 : 02	바닥판 상면 S2 교면포장
손상현황 : 02	포트홀



도면번호 : 02	바닥판 상면 S2 교면포장
손상현황 : 07	아스콘 망상균열



도면번호 : 03	바닥판 상면 S3 난간
손상현황 : 01	연석 파손



도면번호 : 03	바닥판 상면 S3 난간
손상현황 : 04	연석 침식



도면번호 : 03	바닥판 상면 S3 신축이음부
손상현황 : 16	고무제 파손/강판 부식



도면번호 : 03	바닥판 상면 S3 교면포장
손상현황 : 18	포트홀



도면번호 : 04	바닥판 상면 S4 교면포장
손상현황 : 09	아스콘패임



도면번호 : 05	바닥판 상면 S5 교면포장
손상현황 : 05	아스콘 패임



도면번호 : 06	바닥판 상면 S6 난간
손상현황 : 04	방호벽 신축이음 덮개 탈락



도면번호 : 06	바닥판 상면 S6 교면포장
손상현황 : 10	아스콘 망상균열



도면번호 : 07	바닥판 상면 S7 난간
손상현황 : 02	균열부백태



도면번호 : 07	바닥판 상면 S7 교면포장
손상현황 : 04	아스콘 균열



도면번호 : 09	바닥판 상면 S9 난간
손상현황 : 11	방호벽 파손



도면번호 : 09	바닥판 상면 S9 교면포장
손상현황 : 19	아스콘 균열



도면번호 : 10	바닥판 상면 S10난간
손상현황 : 03	연석 침식



도면번호 : 10	바닥판 상면 S10 교면포장
손상현황 : 04	포트홀



도면번호 : 10	바닥판 상면 S10 교면포장
손상현황 : 10	아스콘 망상균열




도면번호 : 10	바닥판 상면 S10 난간
손상현황 : 14	연석 파손



도면번호 : 11	바닥판 상면 S11 난간
손상현황 : 14	연석 파손



도면번호 : 12	바닥판 상면 S12 교면포장
손상현황 : 10	아스콘 파손



도면번호 : 13	바닥판 상면 S13 교면포장
손상현황 : 07	아스콘 망상균열



도면번호 : 13	바닥판 상면 S13 교면포장
손상현황 : 16	보수불량



도면번호 : 14	바닥판 상면 S14 교면포장
손상현황 : 19	보수불량




도면번호 : 15	바닥판 상면 S15 난간
손상현황 : 09	연석 파손



도면번호 : 15	바닥판 상면 S15 교면포장
손상현황 : 12	아스콘 패임



도면번호 : 15	바닥판 상면 S15 교면포장
손상현황 : 14	아스콘 열화



도면번호 : 16	바닥판 상면 S16 교면포장
손상현황 : 11	아스콘 망상균열



도면번호 : 17 바닥판 상면 S17

손상현황 : 08 배수구 막힘



도면번호 : 17 바닥판 상면 S17 난간

손상현황 : 19 연석 파손




도면번호 : 18 바닥판 상면 S18

손상현황 : 26 계측장치 덮개 유실



도면번호 : 20 바닥판 하면 S1

손상현황 : 04 망상균열/백태



도면번호 : 20 바닥판 하면 S1

손상현황 : 09 망상균열/백태




도면번호 : 20 바닥판 하면 S1


손상현황 : 11 망상균열/백태




도면번호 : 22	바닥판 하면 S3
손상현황 : 03	파손



도면번호 : 22	바닥판 하면 S3
손상현황 : 05	조인트파손



도면번호 : 24	바닥판 하면 S5
손상현황 : 02	망상균열/백태



도면번호 : 24	바닥판 하면 S5
손상현황 : 03	망상균열/백태



도면번호 : 25	바닥판 하면 S6
손상현황 : 04	박락/철근노출



도면번호 : 25	바닥판 하면 S6
손상현황 : 05	망상균열/백태



도면번호 : 26 바닥판 하면 S7

손상현황 : 01 파손



도면번호 : 26 바닥판 하면 S7

손상현황 : 06 망상균열/백태



도면번호 : 26 바닥판 하면 S7

손상현황 : 08 강판부식




도면번호 : 26 바닥판 하면 S7

손상현황 : 10 망상균열/백태



도면번호 : 26 바닥판 하면 S7

손상현황 : 11 철근노출



도면번호 : 27 바닥판 하면 S8

손상현황 : 04 망상균열/백태



도면번호 : 27 바닥판 하면 S8

손상현황 : 08 백태



도면번호 : 27 바닥판 하면 S8

손상현황 : 12 망상균열/백태



도면번호 : 28 바닥판 하면 S9

손상현황 : 02 망상균열/백태




도면번호 : 28 바닥판 하면 S9

손상현황 : 07 망상균열/백태



도면번호 : 28 바닥판 하면 S9

손상현황 : 14 강판부식



도면번호 : 29 바닥판 하면 S10

손상현황 : 05 파손/철근노출




도면번호 : 29 바닥판 하면 S10

손상현황 : 06 파손/철근노출



도면번호 : 29 바닥판 하면 S10

손상현황 : 14 망상균열/백태



도면번호 : 30 바닥판 하면 S11

손상현황 : 02 망상균열/백태




도면번호 : 31 바닥판 하면 S12

손상현황 : 09 망상균열/백태



도면번호 : 31 바닥판 하면 S12

손상현황 : 14 망상균열/백태



도면번호 : 31 바닥판 하면 S12


손상현황 : 15 파손/철근노출



도면번호 : 31	바닥판 하면 S12
손상현황 : 16	파손/철근노출




도면번호 : 32	바닥판 하면 S13
손상현황 : 13	박락/철근노출




도면번호 : 32	바닥판 하면 S13
손상현황 : 17	망상균열/백태



도면번호 : 33	바닥판 하면 S14
손상현황 : 01	망상균열/백태



도면번호 : 33	바닥판 하면 S14
손상현황 : 14	망상균열/백태




도면번호 : 34	바닥판 하면 S15
손상현황 : 14	철근노출



도면번호 : 34 바닥판 하면 S15

손상현황 : 15 강판부식



도면번호 : 34 바닥판 하면 S15

손상현황 : 18 망상균열/백태




도면번호 : 36 바닥판 하면 S17

손상현황 : 01 강판부식




도면번호 : 36 바닥판 하면 S17

손상현황 : 03 보수재박리



도면번호 : 38 PSCI 거더 S1 G5

손상현황 : 01 백태



도면번호 : 39 PSCI 거더 S2 G3

손상현황 : 02 재료분리



도면번호 : 40	PSCI 거더 S3 G5
손상현황 : 01	재료분리



도면번호 : 40	PSCI 거더 S3 G4
손상현황 : 03	균열



도면번호 : 40	PSCI 거더 S3 G3
손상현황 : 04	균열



도면번호 : 40	PSCI 거더 S3 G4
손상현황 : 10	재료분리



도면번호 : 41	PSCI 거더 S4 G2
손상현황 : 01	균열



도면번호 : 41	PSCI 거더 S4 G1
손상현황 : 03	철근노출



도면번호 : 41	PSCI 거더 S4 G4
손상현황 : 04	파손(재료분리)



도면번호 : 42	PSCI 거더 S5 G5
손상현황 : 04	균열



도면번호 : 42	PSCI 거더 S5 G4
손상현황 : 07	균열



도면번호 : 42	PSCI 거더 S5 G3
손상현황 : 10	균열



도면번호 : 43	PSCI 거더 S6 G5
손상현황 : 01	재료분리/철근노출



도면번호 : 43	PSCI 거더 S6 G2
손상현황 : 05	균열



도면번호 : 43 PSCI 거더 S6 G5

손상현황 : 06 박리



도면번호 : 44 PSCI 거더 S7 G6

손상현황 : 01 백태



도면번호 : 44 PSCI 거더 S7 G4

손상현황 : 02 재료분리



도면번호 : 44 PSCI 거더 S7 G3

손상현황 : 03 파손



도면번호 : 44 PSCI 거더 S7 G3

손상현황 : 04 파손



도면번호 : 44 PSCI 거더 S7 G3

손상현황 : 05 재료분리



도면번호 : 45 PSCI 거더 S8 G4

손상현황 : 02 백태



도면번호 : 45 PSCI 거더 S8 G1

손상현황 : 04 균열



도면번호 : 46 PSCI 거더 S9 G5

손상현황 : 01 재료분리



도면번호 : 46 PSCI 거더 S9 G5

손상현황 : 08 백태



도면번호 : 46 PSCI 거더 S9 G4

손상현황 : 09 재료분리



도면번호 : 46 PSCI 거더 S9 G5

손상현황 : 11 재료분리



도면번호 : 46 PSCI 거더 S9 G5

손상현황 : 12 백태



도면번호 : 46 PSCI 거더 S9 G3

손상현황 : 13 재료분리



도면번호 : 47 PSCI 거더 S10 G5

손상현황 : 06 백태



도면번호 : 47 PSCI 거더 S10 G5

손상현황 : 07 백태



도면번호 : 47 PSCI 거더 S10 G5

손상현황 : 08 박락/철근노출



도면번호 : 47 PSCI 거더 S10 G2

손상현황 : 09 박락/철근노출



도면번호 : 47	PSCI 거더 S10 G4
손상현황 : 10	재료분리/철근노출



도면번호 : 48	PSCI 거더 S11 G3
손상현황 : 08	재료분리



도면번호 : 48	PSCI 거더 S11 G3
손상현황 : 09	재료분리



도면번호 : 48	PSCI 거더 S11 G3
손상현황 : 11	재료분리



도면번호 : 48	PSCI 거더 S11 G3
손상현황 : 12	재료분리



도면번호 : 48	PSCI 거더 S11 G1
손상현황 : 15	재료분리




도면번호 : 49	PSCI 거더 S12 G5
손상현황 : 02	재료분리



도면번호 : 49	PSCI 거더 S12 G3
손상현황 : 04	철근노출



도면번호 : 49	PSCI 거더 S12 G5
손상현황 : 05	철근노출



도면번호 : 50	PSCI 거더 S13 G1
손상현황 : 05	균열



도면번호 : 50	PSCI 거더 S13 G2
손상현황 : 06	철근노출



도면번호 : 51	PSCI 거더 S14 G5
손상현황 : 01	백태



도면번호 : 51 PSCI 거더 S14 G5

손상현황 : 02 백태



도면번호 : 51 PSCI 거더 S14 G5

손상현황 : 04 백태



도면번호 : 52 PSCI 거더 S15 G5

손상현황 : 02 백태



도면번호 : 52 PSCI 거더 S15 G5

손상현황 : 04 철근노출



도면번호 : 53 PSCI 거더 S16 G4

손상현황 : 01 백태





도면번호 : 54 PSCI 거더 S17 G5

손상현황 : 01 백태

			
도면번호 : 54	PSCI 거더 S17 G3	도면번호 : 55	PSCI 거더 S18 G5
손상현황 : 02	재료분리	손상현황 : 01	재료분리

			
도면번호 : 55	PSCI 거더 S18 G1	도면번호 : 56	바닥판 가로보 S1
손상현황 : 03	철근노출	손상현황 : 02	재료분리/철근노출


			
도면번호 : 56	바닥판 가로보 S1	도면번호 : 57	바닥판 가로보 S2
손상현황 : 03	재료분리/철근노출	손상현황 : 08	재료분리/철근노출



도면번호 : 57	바닥판 가로보 S2
손상현황 : 09	파손/철근노출




도면번호 : 57	바닥판 가로보 S2
손상현황 : 14	재료분리




도면번호 : 57	바닥판 가로보 S2
손상현황 : 20	균열



도면번호 : 58	바닥판 가로보 S3
손상현황 : 07	재료분리



도면번호 : 58	바닥판 가로보 S3
손상현황 : 24	박락/철근노출




도면번호 : 59	바닥판 가로보 S4
손상현황 : 01	파손/철근노출




도면번호 : 59	바닥판 가로보 S4
손상현황 : 06	박락/철근노출




도면번호 : 60	바닥판 가로보 S5
손상현황 : 03	재료분리/철근노출




도면번호 : 60	바닥판 가로보 S5
손상현황 : 14	재료분리/철근노출



도면번호 : 60	바닥판 가로보 S5
손상현황 : 28	파손/철근노출



도면번호 : 61	바닥판 가로보 S6
손상현황 : 01	재료분리/철근노출



도면번호 : 61	바닥판 가로보 S6
손상현황 : 08	재료분리/철근노출



도면번호 : 61	바닥판 가로보 S6
손상현황 : 22	재료분리




도면번호 : 62	바닥판 가로보 S7
손상현황 : 04	박락/철근노출




도면번호 : 62	바닥판 가로보 S7
손상현황 : 11	재료분리/철근노출



도면번호 : 62	바닥판 가로보 S7
손상현황 : 22	박락/철근노출




도면번호 : 63	바닥판 가로보 S8
손상현황 : 08	재료분리/철근노출



도면번호 : 64	바닥판 가로보 S9
손상현황 : 02	철근노출



도면번호 : 65	바닥판 가로보 S10
손상현황 : 01	철근노출



도면번호 : 65	바닥판 가로보 S10
손상현황 : 07	재료분리/철근노출




도면번호 : 66	바닥판 가로보 S11
손상현황 : 03	재료분리/철근노출



도면번호 : 67	바닥판 가로보 S12
손상현황 : 02	박락/철근노출



도면번호 : 67	바닥판 가로보 S12
손상현황 : 03	박락/철근노출



도면번호 : 68	바닥판 가로보 S13
손상현황 : 01	백태




도면번호 : 68	바닥판 가로보 S13
손상현황 : 06	박락/철근노출




도면번호 : 68	바닥판 가로보 S13
손상현황 : 08	재료분리/철근노출



도면번호 : 69	바닥판 가로보 S14
손상현황 : 06	재료분리/철근노출



도면번호 : 70	바닥판 가로보 S15
손상현황 : 03	백태/박리/철근노출



도면번호 : 70	바닥판 가로보 S15
손상현황 : 13	박락/철근노출



도면번호 : 70	바닥판 가로보 S15
손상현황 : 14	박리/철근노출



도면번호 : 71 바닥판 가로보 S16

손상현황 : 02 박락/철근노출



도면번호 : 72 바닥판 가로보 S17

손상현황 : 01 재료분리/철근노출



도면번호 : 73 바닥판 가로보 S18

손상현황 : 01 재료분리/철근노출



도면번호 : 73 바닥판 가로보 S18

손상현황 : 02 철근노출



도면번호 : 74 교대 A1

손상현황 : 01 백태



도면번호 : 74 교대 A1

손상현황 : 02 백태



도면번호 : 74	교대 A1
손상현황 : 03	재료분리



도면번호 : 74	교대 A1
손상현황 : 04	균열



도면번호 : 75	교대 A2
손상현황 : 01	법면 보호블럭 파손



도면번호 : 75	교대 A2
손상현황 : 02	보수재박리



도면번호 : 75	교대 A2
손상현황 : 03	재료분리



도면번호 : 75	교대 A2
손상현황 : 04	식생



도면번호 : 75	교대 A2
손상현황 : 05	이격



도면번호 : 76	교각 P1 기초부
손상현황 : 03	박락




도면번호 : 76	교각 P1
손상현황 : 04	물탈균열



도면번호 : 76	교각 P1
손상현황 : 05	백태



도면번호 : 77	교각 P2
손상현황 : 01	균열




도면번호 : 77	교각 P2
손상현황 : 02	균열



도면번호 : 77	교각 P2 기초부
손상현황 : 04	침식



도면번호 : 77	교각 P2
손상현황 : 05	재료분리



도면번호 : 77	교각 P2
손상현황 : 07	재료분리




도면번호 : 77	교각 P2
손상현황 : 08	재료분리




도면번호 : 77	교각 P2
손상현황 : 09	박락



도면번호 : 77	교각 P2
손상현황 : 12	재료분리/철근노출



도면번호 : 77	교각 P2
손상현황 : 13	물탈균열



도면번호 : 77	교각 P2
손상현황 : 14	보수부재균열



도면번호 : 77	교각 P2
손상현황 : 15	균열



도면번호 : 78	교각 P3
손상현황 : 03	재료분리



도면번호 : 78	교각 P3
손상현황 : 05	파손(박리/박락)




도면번호 : 78	교각 P3 기초부
손상현황 : 07	침식




도면번호 : 78	교각 P3
손상현황 : 08	철근노출



도면번호 : 78	교각 P3
손상현황 : 09	백태




도면번호 : 78	교각 P3
손상현황 : 10	백태



도면번호 : 78	교각 P3
손상현황 : 11	박리



도면번호 : 79	교각 P4
손상현황 : 01	균열



도면번호 : 79	교각 P4
손상현황 : 03	균열



도면번호 : 79	교각 P4
손상현황 : 09	박리



도면번호 : 79	교각 P4
손상현황 : 13	물탈균열



도면번호 : 79	교각 P4
손상현황 : 15	균열



도면번호 : 80	교각 P5
손상현황 : 03	파손



도면번호 : 80	교각 P5
손상현황 : 06	침식



도면번호 : 81	교각 P6 기초부
손상현황 : 02	파손



도면번호 : 81	교각 P6
손상현황 : 03	팡상균열/백태



도면번호 : 81	교각 P6
손상현황 : 04	파손



도면번호 : 81	교각 P6
손상현황 : 05	백태



도면번호 : 81	교각 P6
손상현황 : 06	받침장치 부식



도면번호 : 81	교각 P6
손상현황 : 07	파손



도면번호 : 81	교각 P6
손상현황 : 08	박리



도면번호 : 82	교각 P7
손상현황 : 02	균열



도면번호 : 82	교각 P7
손상현황 : 03	파손



도면번호 : 82	교각 P7
손상현황 : 04	균열



도면번호 : 82	교각 P7
손상현황 : 06	균열



도면번호 : 82	교각 P7
손상현황 : 07	받침장치 부식



도면번호 : 83	교각 P8
손상현황 : 01	재료분리



도면번호 : 83	교각 P8
손상현황 : 03	균열



도면번호 : 83	교각 P8
손상현황 : 04	균열




도면번호 : 83	교각 P8 기초부
손상현황 : 05	침식




도면번호 : 83	교각 P8
손상현황 : 07	물탈균열



도면번호 : 84	교각 P9
손상현황 : 01	파손



도면번호 : 84	교각 P9
손상현황 : 04	침식



도면번호 : 84	교각 P9
손상현황 : 07	박리



도면번호 : 84	교각 P9
손상현황 : 08	백태



도면번호 : 84	교각 P9
손상현황 : 09	백태



도면번호 : 85	교각 P10
손상현황 : 01	균열



도면번호 : 85	교각 P10 기초부
손상현황 : 03	파손



도면번호 : 85	교각 P10
손상현황 : 04	균열




도면번호 : 85	교각 P10
손상현황 : 06	물탈균열




도면번호 : 86	교각 P11 기초부
손상현황 : 03	침식



도면번호 : 86	교각 P11
손상현황 : 07	물탈균열




도면번호 : 87	교각 P12
손상현황 : 01	파손(박리)



도면번호 : 87	교각 P12
손상현황 : 03	백태(박리)



도면번호 : 87	교각 P12
손상현황 : 04	재료분리



도면번호 : 87	교각 P12
손상현황 : 07	박리



도면번호 : 87	교각 P12
손상현황 : 08	박리



도면번호 : 87	교각 P12
손상현황 : 10	파손/백태



도면번호 : 87	교각 P12
손상현황 : 11	재료분리



도면번호 : 88	교각 P13
손상현황 : 01	재료분리



도면번호 : 88	교각 P13
손상현황 : 02	균열



도면번호 : 88	교각 P13
손상현황 : 03	몰탈균열




도면번호 : 88	교각 P13
손상현황 : 05	도장박리



도면번호 : 89	교각 P14
손상현황 : 02	몰탈망상균열



도면번호 : 89	교각 P14
손상현황 : 04	보수부재균열



도면번호 : 89	교각 P14
손상현황 : 05	받침장치 부식



도면번호 : 90	교각 P15
손상현황 : 01	재료분리



도면번호 : 90	교각 P15
손상현황 : 04	재료분리



도면번호 : 91	교각 P16
손상현황 : 01	보수부재균열



도면번호 : 92	교각 P17
손상현황 : 01	파손



도면번호 : 92	교각 P17
손상현황 : 02	물탈균열



사진	위치	(구)남한강교
	내용	교량점검차 작업전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	교량점검차 작업전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	교량점검차 작업전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	교량점검차 작업전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	교량점검차 작업전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	교량점검차 작업전경



사진	위치	(구)남한강교
	내용	면처리작업



사진	위치	(구)남한강교
	내용	반발경도시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	반발경도시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	반발경도시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	초음파전달속도시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	초음파전달속도시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	균열심도측정



사진	위치	(구)남한강교
	내용	철근배근탐사



사진	위치	(구)남한강교
	내용	염화물시료채취



사진	위치	(구)남한강교
	내용	탄산화시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	탄산화시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	탄산화시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	탄산화시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	탄산화시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	탄산화시험



사진	위치	(구)남한강교
	내용	유간거리측정



사진	위치	(구)남한강교
	내용	유간거리측정



사진	위치	(구)남한강교
	내용	유간거리측정



사진	위치	(구)남한강교
	내용	연단거리측정



사진	위치	(구)남한강교
	내용	연단거리측정